Ficha N° I_47
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:

a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha: **2005-2006**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **25,** Mes: **08**, Año: **2006**, Hora: _____

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420

Honor, Abnegación y Disciplina

Sevilla - Valle

ACTUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 10:00 HORA DE REGRESO 11:00

DIA Viernes FECHA agosto 25/06

DIRECCION Cra 51 Local 46 Ext. Galería (Granero el mago)

PROPIETARIO Jairo Gonzalez C.C. _____

OCUPANTES _____ ADULTOS _____ NIÑOS _____

USO DEL LOCAL O LUGAR Venta de Verduras Expendio de Carnes

SEGURO SI ____ NO ____ NUMERO _____

COMPAÑÍA _____ VENCE _____

ENTIDADES QUE LABORARON _____

NUMERO UNIDADES 2 ACTUARON 2 PERSONAL DE APOYO _____

MATERIAL UTILIZADO Motobomba - Tramo de 1½ (1)

GAL. DE AGUA EXPULSADOS _____

EXTINTORES UTILIZADOS DE _____

TIPO DE EMERGENCIA Inundación.

AREA QUEMADA _____

CAUSA DE INICIACIÓN Fuente agua cero

AVISO DEL SINIESTRO Jairo Gonzalez

DIRECCION Cra 51 Local 46 Ext. galería TELEFONO _____

DISTANCIA EN KILOMETROS 800 Mts

PERSONAS RESCATADAS _____ HERIDOS _____ MUERTOS _____

COMANDANTE DE GUARDIA Bro Lezandro Osando

COMANDANTE DE OPERACION TC Yuilla Gilberto

REPORTE ELABORADO POR TC Yuilla Gilberto

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

...illa@latinmail.com

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 5 MAQUINISTA TC Marillo Gilberto

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

OBSERVACIONES Debido al fuerte aguacero la Recamp... interna se rebosó, tapoyada por Exeso de Basura, inundando la parte interior del mismo

COMANDANTE DE OPERACION

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:			FALSA ALARMA	
HORA DE SALIDA:	10:00		HORA DE REGRESO:	11:00
DIA:	Viernes		FECHA:	Agosto 25/06
DIRECCION:	Cra 51 local 46 Eyt. Galeria (Granero el mago)			
PROPIETARIO:	Jairo Gonzalez		C.C.	
OCUPANTES		ADULTOS		NIÑOS
USO DEL LOCAL O LUGAR	Venta de verduras Expendio de campo			
SEGURO	SI NO		NUMERO	
COMPAÑÍA			VENCE	
ENTIDADES QUE LABORARON				
NUMERO DE UNIDADES	2	ACTUARON	2	PERSONAL DE APOYO
MATERIAL UTILIZADO	Motobomba - Tramo de ½ (1)			
GAL DE AGUA EXPULSADOS				
EXTINTORES UTILIZADOS				
TIPO DE EMERGENCIA	Inundación			
AREA QUEMADA				
CAUSA DE INICIACION	fuerte aguacero			
AVISO DEL SINIESTRO	Jairo gonzalez			
DIRECCION	Cra 51 local 46 Eyt. galeria		TELEFONO	
DISTANCIA EN KILOMETROS	800 mts			
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS		MUERTOS
COMANDANTE GUARDIA	Bro Alejandro Obando			
COMANDANTE DE OPERACIÓN	Te Murillo Gilberto			
REPORTE ELABORADO POR	Te Murillo Gilberto			

OBSERVACIONES Debido al fuerte aguacero la recamara interna se rebosó, taponada por exeso de basura, inundando la parte interior del mismo

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso