Ficha N° 3_
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**1999-2001**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:13**,** Mes:**08**, Año:1999, Hora:**4:35 pm**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

REPORTE DE EMERGENCIA #		FECHA:	8	13	1999
			MES	DIA	AÑO
HORA DE LLAMADA	16:35 pm				
TELÉFONO QUE DA LA ALARMA	2190081				
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA		Esmeralda Agudelo			
DIRECCIÓN	Calle 64A	SI ES FUERA DE LA CIUDAD NOMBRE DEL			

	2ª etapa las ferias	LUGAR				
GUARDIA	Tte Jimenez Ernesto					
INCENDIOS						
INCENDIO ESTRUCTURAL						
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN						
EDIFICIO		ALTURA(PISOS)		APARTAMENTO		
BODEGA		RESIDENCIA		COMERCIAL		
TALLER		INDUSTRIA		OTROS		
INCENDIO AGRÍCOLA		FORESTAL				
NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR						
NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO						
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA						
ELEMENTOS UTILIZADOS						
BIOX. DE CARBONO		QUIMICO SECO (BC) LBS		GALONES DE AGUA		
QUÍMICO SECO ABC LBS		OTROS				
MANGUERAS UTILIZADAS		1 1/2"		2 1/2"		
EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (): Barrio las ferias 2ª Etapa Destape alcantarillas		DESCRIBA ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA				
ACCIDENTES						
VEHÍCULO(S)						
TIPO:		TIPO:				
PLACA:		PLACA:				
MARCA:		MARCA:				
CONDUCTOR:		CONDUCTOR:				
PROPIETARIO:		PROPIETARIO:				

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA

Debido fuerte aguacero y por la topografía del sitio esta recibe mucha agua de la parte alta lo que ocasiona esta emergencia y el poco desague por las escasas alcantarillas.

ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA

Se destapo la única alcantarilla que hay en el sitio y se procedio a revisar demás sitios alrededor, el cual no presentaba ningún riesgo.

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

SEVILLA VALLE

Personería Jurídica Resol. No. 327 de 1945

Teléfonos: 119 (Alarma) 219 6222 (Guardia)

...nor, Abnegación
...y Disciplina
...ndado en 1939

CON SIRENA
ALARMA INTERNA — SI: X — NO:

REPORTE DE EMERGENCIA # _____ FECHA: MES 08 DIA 13 AÑO 99

HORA LLAMADA 16 35 AM / PM

TELÉFONO QUE DA LA ALARMA 2 1 9 0 0 8 1 OTRO MEDIO _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA Esmeralda Agredo

DIRECCIÓN calle 64ª 2ª Etapa las ferias SI ES FUERA DE LA CIUDAD . . . NOMBRE DEL LUGAR _____

GUARDIA Tte Jimenez Ernesto

INCENDIOS

INCENDIO ESTRUCTURAL
CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN

EDIFICIO _____ ALTURA (PISOS) _____ APARTAMENTO _____
BODEGA _____ RESIDENCIA _____ COMERCIAL _____
TALLER _____ INDUSTRIA _____ OTROS _____
INCENDIO AGRÍCOLA _____ FORESTAL _____

NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR _____

NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO _____
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA _____

ELEMENTOS UTILIZADOS

BIOX. DE CARBONO _____ QUIMICO SECO (BC) LBS. _____ GALONES DE AGUA _____
QUÍMICO SECO ABC LBS. _____ OTROS _____
MANGUERAS UTILIZADAS 1" _____ 1 ½" _____ 2 ½" _____

EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (X): DESCRIBA
ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA. Barrio las ferias 2ª Etapa Destape Alcantarillas

ACCIDENTES

VEHÍCULO(S)

TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

EMERGENCIAS CON GAS LICUADO DEL PETROLEO (PROPANO)

ESCAPE O FUGA _____ SIN INCENDIO _____ CON INCENDIO _____

ESTADO DEL CILINDRO _____ SOBRE LLENADO _____ ROTURA DEL CILINDRO _____

CAUSA DEL ESCAPE _____

PROCEDIMIENTO REALIZADO: _____

MÁQUINAS Y PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE INTERVINO

MÁQUINA No.	MAQUINISTA(S)	HORA SALIDA		HORA REGRESO		TIEMPO DE TRABAJO	
M #	NOMBRE	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS
6	Murillo Gilberto	16	35	16	55	—	20

TIEMPO DE RESPUESTA 3 (Minutos) DISTANCIA 1600 (Mts.)

PERSONAL QUE INTERVINO EN LA EMERGENCIA

1. St. Cortes Ricardo	11.
2. Ramos Anibal	12.
3. Rivera Diego	13.
4. Bolaños Narceso.	14.
5. Salcedo Alberto	15.
6. BRT. Betancourt Francisco	16.
7.	17.
8.	18.
9.	19
10.	20.

OTRAS ENTIDADES QUE ASISTIERON A LA EMERGENCIA: POLICÍA ____ CRUZ ROJA ____

DEFENSA CIVIL _____ CUERPO DE B.V. DE _____ OTROS _____

VÍCTIMAS TRANSPORTADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS A UN CENTRO ASISTENCIAL

NOMBRE	EDAD	TRASLADADO A	CIUDAD

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA	ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA
Debido fuerte aguacero y por la Topografía del Sitio esta Reserva Mezcla agua de la parte alta lo que ocasiona esta Emergencia y el pozo Desague por Rebosado Abundantemente	Se Desfogo la Unica Alcantarilla que hay en el Sitio y se procedió a revisar demas Sitios al Rededor, el Cual no Presentaba Ningun Riesgo

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso