Ficha N° 7_
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:1999-2001
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:11**,** Mes:**11**, Año:1999, Hora:**10:46 am**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE

Personería Jurídica Resol. No. 327 de 1945
Teléfonos: 119 (Alarma) 219 6222 (Guardia)

Honor, Abnegación y Disciplina
Fundado en 1939

CON SIRENA
ALARMA INTERNA — SI: X — NO:

REPORTE DE EMERGENCIA # _____

FECHA: 11 (MES) - 11 (DIA) - 99 (AÑO)

HORA LLAMADA 10 45 AM / PM

TELÉFONO QUE DA LA ALARMA 2 1 9 0 4 2 7 OTRO MEDIO _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA Alba Rosa Cano

DIRECCIÓN calle 60A #42-66 SI ES FUERA DE LA CIUDAD . . NOMBRE DEL LUGAR _____

GUARDIA Ite Jimenez Ernesto

INCENDIOS

INCENDIO ESTRUCTURAL
CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN

EDIFICIO _____ ALTURA (PISOS) _____ APARTAMENTO _____
BODEGA _____ RESIDENCIA _____ COMERCIAL _____
TALLER _____ INDUSTRIA _____ OTROS _____
INCENDIO AGRÍCOLA _____ FORESTAL _____

NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR _____

NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO _____
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA _____

ELEMENTOS UTILIZADOS

BIOX. DE CARBONO _____ QUIMICO SECO (BC) LBS. _____ GALONES DE AGUA _____
QUÍMICO SECO ABC LBS. _____ OTROS _____
MANGUERAS UTILIZADAS 1" _____ 1 ½" _____ 2 ½" _____

EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (Inundación): DESCRIBA ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA. Barrio Brazil parte alta se limpio parte del arroyo que pasa por un lado de la casa

ACCIDENTES

VEHÍCULO(S)

TIPO: _____ TIPO: _____
PLACA: _____ PLACA: _____
MARCA: _____ MARCA: _____
CONDUCTOR: _____ CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____ PROPIETARIO: _____

EMERGENCIAS CON GAS LICUADO DEL PETROLEO (PROPANO)

ESCAPE O FUGA _____ SIN INCENDIO _____ CON INCENDIO _____

ESTADO DEL CILINDRO _____ SOBRE LLENADO _____ ROTURA DEL CILINDRO _____

CAUSA DEL ESCAPE _____

PROCEDIMIENTO REALIZADO: _____

MÁQUINAS Y PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE INTERVINO

MÁQUINA No.	MAQUINISTA(S)	HORA SALIDA		HORA REGRESO		TIEMPO DE TRABAJO	
M #	NOMBRE	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS
6	Tte Humilo gilbero	10-2	46	11	18	00	32

TIEMPO DE RESPUESTA 5 (Minutos) DISTANCIA 10000 (Mts.)

PERSONAL QUE INTERVINO EN LA EMERGENCIA

1. CS Tapasco Oruf	11.
2. Bzo Rivera Diego	12.
3. C Giraldo Dadey	13.
4. P Lopez Ricardo	14.
5. I Tapasco Liliana	15.
6. L Echeverry Leonardo	16.
7.	17.
8.	18.
9.	19
10.	20.

OTRAS ENTIDADES QUE ASISTIERON A LA EMERGENCIA: POLICÍA ____ CRUZ ROJA ____

DEFENSA CIVIL _____ CUERPO DE B.V. DE _____ OTROS _____

VÍCTIMAS TRANSPORTADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS A UN CENTRO ASISTENCIAL

NOMBRE	EDAD	TRASLADADO A	CIUDAD

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA

Por la lluvias y el caudal que cae de la parte alta calle se que la casa queda Baja Se forma el arroyo por la costado de esta Pudo caudal los Daños, a parte trasera de la casa, Esto el derrumbe a otras Viviendas se Recomendo a la Sra Dueña de la casa informa a Planeacion para los correctivos. del caso.

ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA

No Hubo necesidad de Evacuar de Viviendas, Se Inspecciono el arroyo que pasa por el lado de las Viviendas.

REPORTE HECHO POR: Tte Humilo Gilberto

FIRMA DEL COMANDANTE DE OPERACIÓN

REPORTE DE EMERGENCIA #		FECHA:	11	11	1999	
			MES	DIA	AÑO	
HORA DE LLAMADA	10:46 AM					
TELÉFONO QUE DA LA ALARMA	2190427					
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA	Alba Rosa Cano					
DIRECCIÓN	Calle 60A #42-66	SI ES FUERA DE LA CIUDAD NOMBRE DEL LUGAR				
GUARDIA	Tte Jimenez Ernesto					
INCENDIOS						
INCENDIO ESTRUCTURAL						
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN						
EDIFICIO		ALTURA(PISOS)		APARTAMENTO		
BODEGA		RESIDENCIA		COMERCIAL		
TALLER		INDUSTRIA		OTROS		
INCENDIO AGRÍCOLA		FORESTAL				
NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR						
NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO						
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA						
ELEMENTOS UTILIZADOS						
BIOX. DE CARBONO		QUIMICO SECO (BC) LBS		GALONES DE AGUA		
QUÍMICO SECO ABC LBS		OTROS				
MANGUERAS UTILIZADAS		1 1/2"		2 1/2"		
EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (INUNDACION):	DESCRIBA ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA					
Barrio brazil parte alta se limpia parte del arroyo que pasa por un lado de la casa						
ACCIDENTES						
VEHÍCULO(S)						
TIPO:		TIPO:				
PLACA:		PLACA:				
MARCA:		MARCA:				
CONDUCTOR:		CONDUCTOR:				
PROPIETARIO:		PROPIETARIO:				

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA

Por la calle y el caudal que cae de la parte a la calle ya que la casa queda baja se forma el arroyo por el costado de esta pared caída los bajos y parte trasera de la casa, cae el arroyo a otras viviendas se recomendó a la sra dueña de la casa informar a planeación para los coactivos del caso.

ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACION DE LA EMERGENCIA

No hubo necesidad de evacuar las viviendas, se limpio el arroyo que pasa por la calle de las viviendas.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso