Ficha N° MM_1
MOVIMIENTOS EN MASA HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo Reporte de actuación 2002/04

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección: **Reporte de Actuación**, Fondo: _____, Tomo: **2002/2004,** Signatura: _____, Folios: _____, Fecha: **13/04/2003**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Archivo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Sevilla

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: **X**, Inundación: ___, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **13,** Mes: **04**, Año:**2003**, Hora: **15:40**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SEVILLA VALLE

ACTUACIÓN_____ **FALSA ALARMA**
HORA DE SALIDA 15 +:40. **HORA DE REGRESO**: 16+15
DÍA Domingo **FECHA:** 13-04-03
DIRECCIÓN Calle 58 frente a los # 42-35 y 42-36
PROPIETARIA Municipio de Sevilla.
OCUPANTES 48 **ADULTOS** 62 **NIÑOS** 22
USO DEL LOCAL O LUGAR Via publica
SEGURO SI ___ **NO** X **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos, Ponal, Cruz Roja, personas Particulares
NÚMERO DE UNIDADES 28 **ACTUARON** 8 **PERSONAL DE APOYO 20**

MATERIAL UTILIZADO Palas, oxigeno
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Deslizamiento (705 C)
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN Terreno flojo
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Lluvias
AVISO EL SINIESTRO Nidia Marín
DIRECCIÓN Calle 58 # 42-35 **TELÉFONO** 2196749
DISTANCIA EN KILÓMETROS 11
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 03
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR NUNGUNO.
PERSONAS RESCATADAS 1 **PERSONAS HERIDAS** 0 **MUERTOS** 0
AVALÚO DE LAS PÉRDIDAS _____
COMANDANTE DE GUARDIA Bro Nelson Acosta
COMANDANTE DE OPERACIÓN Cs. Márquez Carlos Alberto
REPORTE ELABORADO POR Cs. Márquez Davila Carlos Alberto

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 7 **MAQUINISTA** St. Arbey Parra
MÁQUINA No. 8 **MAQUINISTA** CDte Ct Gutierrez Hernando
MÁQUINA No._____ **MAQUINISTA** _____
MÁQUINA No._____ **MAQUINISTA** _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____
TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____
TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____

VÍCTIMAS (Lesión o muerte)

NOMBRE Juan Carlos Muñoz Castillo **EDAD** 19 **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**

OBSERVACIONES Se originó Un Derrumbamiento en una Sanja para alcantarillado Público taponando al señor Juan Carlos Muñoz C. el cual fue sacado por personas Compañera de trabajo y luego valorado por el ss Márquez Colocándole oxígeno el cual salió ileso.

COMANDANTE DE OPERACIONES COMANDANTE



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SEVILLA VALLE

ACTUACIÓN NÚMERO _____ FALSA ALARMA NO
HORA SALIDA 15+40 HORA REGRESO 16+15
DÍA Domingo FECHA: 13 - 04 - 03.
DIRECCIÓN Calle 58 Frente a Luis Hoc 42-35 y 4236.
PROPIETARIO Municipio de Sevilla. C.C. _____
OCUPANTES _____ ADULTOS _____ NIÑOS _____
USO DEL LOCAL O LUGAR Vía Publica.
SEGURO SI ____ NO X NÚMERO _____ COMPAÑÍA _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos, Ponal, Cruz Roja, Personas Particulares
NUMERO UNIDADES 28 ACTUARON 8 PERSONAL DE APOYO 20
MATERIAL UTILIZADO Palas, Oxigeno.
GAL. DE AGUA EXPULSADOS —
EXTINTORES UTILIZADOS DE —
TIPO DE EMERGENCIA Derrumbamiento. (705 C)
ÁREA QUEMADA —
CAUSAS DE INICIACIÓN Terreno flojo
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Lluvias.
AVISO DEL SINIESTRO Nidia Marin
DIRECCIÓN Calle 58 # 42-35 TELÉFONO 219 6749
DISTANCIA EN KILÓMETROS 01
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 03
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN EL LUGAR NINGUNO.
PERSONAS RESCATADAS 1 HERIDOS 0 MUERTOS 0
COMANDANTE DE GUARDIA Bro Nelson Acosta.
COMANDANTE DE OPERACIÓN Cs. Marquez Carlos Alberto.
REPORTE ELABORADO POR Cs. Márquez Davila Carlos Alberto.

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 07 MAQUINISTA st. Arbey Parra.
MÁQUINA No. 08 MAQUINISTA Cote Ct. Gutierrez Hernando.
MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____
MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____
CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____
CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____
CONDUCTOR _____ C.C. _____

VÍCTIMAS (Lesión o muerte)

NOMBRE Juan Carlos Muñoz Castillo EDAD 19 (X) * ( )
NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )
NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )
NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )
NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )
NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )
NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )
NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

OBSERVACIONES Se origino un Derumbamiento en una Sanja para alcantarillado Público tapando al señor Juan Carlos Muñoz C. el cual fue sacado por personas Compañeras de trabajo y luego valorado por el ss Mávoz Colocandole Oxigeno el cual salio ileso.

COMANDANTE DE OPERACIONES

COMANDANTE

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Alba Nidia Castaño Castaño