Ficha N° MM _5
MOVIMIENTOS EN MASA HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: llamadas de alarma, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **llamadas de alarma**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**2008**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa:X, Inundación: _____, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:28**,** Mes:**05**, Año:2008, Hora:**11:55**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420
Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACION NUMERO 33 FALSA ALARMA OK

HORA DE SALIDA 11:55 HORA DE REGRESO 1:00 PM.

DIA Miercoles FECHA 28/05/008

DIRECCION Calle 60 # 44-55 B/ Provivienda

PROPIETARIO LuzDary Valencia Rios c.c. 29'327130 Caicedonia

OCUPANTES 7 ADULTOS 4 NIÑOS 3

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda

SEGURO SI ____ NO X NUMERO —o—

COMPAÑIA —o— VENCE —o—

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos.

NUMERO DE UNIDADES 10 ACTUARON 6 PERSONAL DE APOYO 4

MATERIAL UTILIZADO Palas y Picas.

GAL DE AGUA EXPULSADOS —o—

EXTINTORES UTILIZADOS —o—

TIPO DE EMERGENCIA Calamidad Domestica

AREA QUEMADA —o—

CAUSA DE INICIACION INVierno

—o—

AVISO DEL SINIESTRO BeiBy Yuliana Tapasco Valencia

DIRECCION Calle 60 # 44-55 TELEFONO —o—

DISTANCIA EN KILOMETROS 2 Km.

PERSONAS RESCATADAS —o— HERIDOS —o— MUERTOS —o—

COMANDANTE DE GUARDIA Bro Samuel Restrepo

COMANDANTE DE OPERACIÓN Ste. Mayor Parra Hernan.

REPORTE ELABORADO POR Zenaida Muñoz Moncada (Bra).

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

E-mail : bomberossevilla@latinmail.com

MAQUINAS

MAQUINA No 7 MAQUINISTA Te. Gilberto Murillo

MAQUINA No ___ MAQUINISTA ___

MAQUINA No ___ MAQUINISTA ___

MAQUINA No ___ MAQUINISTA ___

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO ___ MARCA ___ PLACA ___

CONDUCTOR ___ C.C. ___

TIPO ___ MARCA ___ PLACA ___

CONDUCTOR ___ C.C. ___

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

OBSERVACIONES Se atiende emergencia por derrumbe resultando afectadas 2 viviendas demarcadas con los #s 44-55 y 44-45 y el compromiso de un camino el cual se rescato, dejando constancia, que otra parte del barranco esta por desprenderse

ST Hernán Mejía
COMANDANTE DE OPERACIÓN

José [illegible]
COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:		33		FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:		11:55		HORA DE REGRESO:	1:00 PM	
DIA:		miercoles		FECHA:	28/05/2008	
DIRECCION:		calle 60 #44-55 B/Provivienda				
PROPIETARIO:				C.C.		
OCUPANTES		7	ADULTOS	4	NIÑOS	3
USO DEL LOCAL O LUGAR		vivienda				
SEGURO	SI			NUMERO		
	NO	X				
COMPAÑÍA				VENCE		
ENTIDADES QUE ACTUAN		Bomberos				
NUMERO DE UNIDADES		10	ACTUARON	6	PERSONAL DE APOYO	4
MATERIAL UTILIZADO		Palas y Picas				
GAL DE AGUA EXPULSADOS						
EXTINTORES UTILIZADOS						
TIPO DE EMERGENCIA		Calamida domestica				
AREA QUEMADA						
CAUSA DE INICIACION		invierno				
AVISO DEL SINIESTRO		Beiby Yuliana Tapasco Valencia				
DIRECCION		calle 60 #44-55		TELEFONO		
DISTANCIA EN KILOMETROS		2 km				
PERSONAS RESCATADAS			HERIDOS		MUERTOS	
COMANDANTE DE GUARDIA		Bro Samuel Restrepo				
COMANDANTE DE OPERACIÓN		Ste. Mejia Parra Hernan				
REPORTE ELABORADO POR		Zenaida Muñoz Moncada (Bra)				

OBSERVACIONES

Se atiende emergencia por derrumbe resultado afectadas 2 viviendas demarcadas con los #5 44-55 y 44-45 y el compromiso de un canino el cual se rescató, dejando constancia, que otra parte del barranco esta por desprenderse.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso