# Ficha N° I_1
## INUNDACIÓNES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

**MUNICIPIO: Sevilla**

## 1. DATOS DE LA FUENTE

**1.1. Título de la publicación o del documento de archivo** Reporte de actuación 1984/1998

**1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo:** Municipio de Sevilla

**1.3. Tipo de publicación o del documento:**
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección: **Reporte de Actuación**, Fondo: _____, Tomo: **1984-2004,** Signatura: _____, Folios: _____, Fecha: **06/11/1998**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

**1.4. Título del artículo y número de página(s):**

**1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra**: Archivo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Sevilla

## *2.* INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

**2.1. Tipo de evento:** Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

**2.2. Fecha del evento**: Día: **06,** Mes: **11**, Año: **1998**, Hora: **18:10**

**2.3. Trascripción**: Escritura Textual del documento

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **AFECTADO** | | | **IDENTIFICACION** | |
| **Ubicación** | Cra 42 Cll52 Esq | **Zona** | _____ __ | I I **CUERPO DE BOMBEROS** | **ACTUACION No** |
| **Propietario** | VIA publica | | | 76736002 | 980027 |
| **Ocupante** | La Nación | | | **ESTACIONES QUE ACTUAN** | **LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA** |
| **ASEGURADORA** | SI ( ) NO(**X**) | | | 767360021 | 7673600 |
| | | | | **FECHA** 06-11-98 | **HORA** 18:10 |
| **MEDIOS EMPLEADOS** | | | | | |
| **MEDIOS HUMANOS** | **No. BOMBEROS** | | | **DIA** 5 | **TIPO DE DIA** 1 |
| | 5 | | | | |

**OBSERVACIONES**

Inundación x Fuertes lluvias y Mal Estado del Alcantarillado.

| AFECTADO | | | | IDENTIFICACION | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ubicación** | Kra 45 # 52-42 | **Zona** | I | **CUERPO DE BOMBEROS** | **ACTUACION No** |
| **Propietario** | Luis Edo Villegas | | | 76736002 | 980028 |
| **Ocupante** | 4 personas | | I I | **ESTACIONES QUE ACTUAN** | **LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA** |
| **ASEGURADORA** | SI ( ) NO(**X**) | | | 767360021 | 7673600 |
| | | | | **FECHA** | **HORA** |
| | | | | 06-11-98 | 18:25 |
| **MEDIOS EMPLEADOS** | | | | **DIA** | **TIPO DE DIA** |
| **MEDIOS HUMANOS** | **No. BOMBEROS** | | | 5 | 1 |
| | 6 | | | | |

**OBSERVACIONES**

Inundación x Fuertes lluvias y Mal estado del Alcantarillado..

| AFECTADO | | | | IDENTIFICACION | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ubicación** | Kra 51ª N° 197 | **Zona** | I | **CUERPO DE BOMBEROS** | **ACTUACION No** |
| **Propietario** | Ester Julia Nieto | | | 76736002 | 980029 |
| **Ocupante** | Ester Julia e Hijo | | I I | **ESTACIONES QUE ACTUAN** | **LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA** |
| **ASEGURADORA** | SI ( ) NO(**X**) | | | 767360021 | 7673600 |
| | | | | **FECHA** | **HORA** |
| | | | | 06-11-98 | 18:10 |
| **MEDIOS EMPLEADOS** | | | | **DIA** | **TIPO DE DIA** |
| **MEDIOS HUMANOS** | **No. BOMBEROS** | | | 5 | 1 |
| | 18 | | | | |

**OBSERVACIONES**

Inundación x Fuertes lluvias y Mal estado del Alcantarillado.

| AFECTADO | | | | IDENTIFICACION | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ubicación** | Cll 65 Manz 16 C#17 | **Zona** | I | **CUERPO DE BOMBEROS** | **ACTUACION No** |
| **Propietario** | Alirio Velazquez | | | 76736002 | 980030 |
| **Ocupante** | El mismo + Flia | | I I | **ESTACIONES QUE ACTUAN** | **LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA** |
| **ASEGURADORA** | SI ( ) NO(**X**) | | | 767360021 | 7673600 |
| | | | | **FECHA** | **HORA** |
| **MEDIOS EMPLEADOS** | | | | 06-11- | 18:10 |

98

| MEDIOS HUMANOS | No. BOMBEROS | DIA | TIPO DE DIA |
|---|---|---|---|
| | 4 | 5 | 7 |

**OBSERVACIONES**

Inundación x Fuertes lluvias y Mal estado del Alcantarillado.

**AFECTADO** | **IDENTIFICACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ubicación** | Cll 53 N° 53-56 | **Zona** _____ | I | **CUERPO DE BOMBEROS** | **ACTUACION No** |
| **Propietario** | Aracelly Giraldo | | | 76736002 | 980031 |
| **Ocupante** | La Misma + Flia | | I I | **ESTACIONES QUE ACTUAN** | **LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA** |
| **ASEGURADORA** | SI ( ) NO(**X**) | | | 767360021 | 7673600 |
| | | | | **FECHA** | **HORA** |
| | | | | 06-11-98 | 19:15 |

**MEDIOS EMPLEADOS**

| MEDIOS HUMANOS | No. BOMBEROS | DIA | TIPO DE DIA |
|---|---|---|---|
| | 7 | 5 | 1 |

**OBSERVACIONES**

Inundación x Fuertes lluvias y Mal Estado del Alcantarillado.

**AFECTADO** | **IDENTIFICACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ubicación** | Cra 41 N° 49-48 | **Zona** _____ | I | **CUERPO DE BOMBEROS** | **ACTUACION No** |
| **Propietario** | Marleny Giraldo | | | 76736002 | 980032 |
| **Ocupante** | La Misma + Flia | | I I | **ESTACIONES QUE ACTUAN** | **LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA** |
| **ASEGURADORA** | SI ( ) NO(**X**) | | | 767360021 | 7673600 |
| | | | | **FECHA** | **HORA** |
| | | | | 06-11-98 | 19:15 |

**MEDIOS EMPLEADOS**

| MEDIOS HUMANOS | No. BOMBEROS | DIA | TIPO DE DIA |
|---|---|---|---|
| | 4 | 5 | 1 |

**OBSERVACIONES**

Inundación x Fuertes lluvias y Mal Estado del alcantarillado.

**AFECTADO** | **IDENTIFICACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ubicación** | Cll 65 Manz 16 C 4 | **Zona** _____ | I | **CUERPO DE BOMBEROS** | **ACTUACION No** |
| **Propietario** | Peregrino Serna Vargas | | | 76736002 | 980033 |
| **Ocupante** | El Mismo y Flia | | I | **ESTACIONES QUE** | **LOCALIZACIÓN** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | I | **ACTUAN** | **DE LA EMERGENCIA** | |
| | | | 767360021 | 7673600 | |
| **ASEGURADORA** | SI ( ) NO(**X**) | | | **FECHA** | **HORA** |
| | | | | 06-11-98 | 18:10 |
| **MEDIOS EMPLEADOS** | | | | | |
| **MEDIOS HUMANOS** | **No. BOMBEROS** | | | **DIA** | **TIPO DE DIA** |
| | 5 | | | 5 | 1 |

**OBSERVACIONES**

Inundación x Fuertes lluvias y Mal Estado del Alcantarillado.

| **AFECTADO** | | | | **IDENTIFICACION** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ubicación** | Cll 65 Kra 38 Esq | **Zona** | _____ __ | I **CUERPO DE BOMBEROS** | **ACTUACION No** |
| **Propietario** | Gerardo Legado | | | 76736002 | 980034 |
| **Ocupante** | El Mismo y Flia | | | I I **ESTACIONES QUE ACTUAN** | **LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA** |
| **ASEGURADORA** | SI ( ) NO(**X**) | | | 767360021 | 7673600 |
| | | | | **FECHA** | **HORA** |
| **MEDIOS EMPLEADOS** | | | | 06-11-98 | 18:10 |
| **MEDIOS HUMANOS** | **No. BOMBEROS** | | | **DIA** | **TIPO DE DIA** |
| | 4 | | | 5 | 1 |

**OBSERVACIONES**

Inundación por Fuertes lluvias y Mal Estado del Alcantarillado.

## CUERPO DE BOMBEROS SEVILLA

**ACTUACIÓN** **027** **FALSA ALARMA**
**HORA DE SALIDA** 18:10 **HORA DE REGRESO**: 19:45
**DÍA** Viernes **FECHA:** 6 Noviembre 1998
**DIRECCIÓN** Cra 47 con Calle 52 Esquina Barrio Fundadores
**PROPIETARIA** Vía Publica (La Nación)
**OCUPANTES**_____
**USO DEL LOCAL O LUGAR** Vía Publica
**SEGURO SI** ___**NO** _____ **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
**ENTIDADES QUE LABORARON** _____
**NÚMERO DE UNIDADES** 5 **ACTUARON** 5 **PERSONAL DE APOYO**____
**MATERIAL UTILIZADO** Palas Recatones
**GALONES DE AGUA EXPULSADOS** _____
**EXTINTORES UTILIZADOS DE** _____
**TIPO DE EMERGENCIA** Inundación

**ÁREA QUEMADA** _____
**CAUSAS DE INICIACIÓN** Torrencial aguacero
**CAUSAS DE PROPAGACIÓN** El mismo
**AVISO EL SINIESTRO** Rosa Hernandes
**DIRECCIÓN** Cra 48 Calle 53 **TELÉFONO** 2196323
**DISTANCIA EN KILÓMETROS** 1 km
**DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS** 3 minutos
**MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR**
**PERSONAS RESCATADAS** **PERSONAS HERIDAS** **MUERTOS**
**AVALÚO DE LAS PÉRDIDAS** _____
**COMANDANTE DE GUARDIA** Brigs Betancourth Francisco
**COMANDANTE DE OPERACIÓN** TE Murillo
**REPORTE ELABORADO POR** Bro Giraldo Didier

**MÁQUINAS**

**MÁQUINA No.** M 5 **MAQUINISTA** Bro Duque Diesgo

**OBSERVACIONES.** Se presento inundación de la via publica por taponamientos de el alcantarillado por basuras

## CUERPO DE BOMBEROS SEVILLA

**ACTUACIÓN** **027** **FALSA ALARMA**
**HORA DE SALIDA** 18:10 **HORA DE REGRESO**: 19:45
**DÍA** Viernes **FECHA:** 6 Noviembre /98
**DIRECCIÓN** Cra 41 N° 49-48
**PROPIETARIA** Marleny Giraldo
**OCUPANTES**_____
**USO DEL LOCAL O LUGAR** Cañada
**SEGURO SI** ___**NO** _____ **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
**ENTIDADES QUE LABORARON** _____
**NÚMERO DE UNIDADES** 4 **ACTUARON** 4 **PERSONAL DE APOYO**_____
**MATERIAL UTILIZADO** Palas
**GALONES DE AGUA EXPULSADOS** _____
**EXTINTORES UTILIZADOS DE** _____
**TIPO DE EMERGENCIA** _____
**ÁREA QUEMADA** _____
**CAUSAS DE INICIACIÓN** Desbordamiento Cañada
**CAUSAS DE PROPAGACIÓN** _____
**AVISO EL SINIESTRO** Rosa Hernandes
**DIRECCIÓN** Cra 48 Calle 53 **TELÉFONO** 2196323
**DISTANCIA EN KILÓMETROS** 1 km
**DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS** 10’
**MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR**_____
**PERSONAS RESCATADAS**_____
**COMANDANTE DE GUARDIA** Juv Betancourth Francisco

CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

**IDENTIFICACION** 1

CUERPO DE BOMBEROS I II

ESTACIONES QUE ACTUAN

ACTUACION No 27

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA

FECHA HORA

DIA 5 III TIPO DIA 1 IV

**AFECTADO**

Ubicación Cra 42 Cl 52 E 59 Zona

Propietario Vía pública

Ocupante [illegible]

ASEGURADORA SI ( ) NO (X)

2 TIPO DE ACTUACION (V) 21059

**SERVICIOS COLABORADORES (VI)** 3

**NUMERO DE VICTIMAS** 4

| BOMBEROS | | OTROS HOMBRES Edad 0 - 17 | 18 59 | 60 – | MUJERES Edad 0 17 | 18 59 | 60 – | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesionados | | | | | | | | | Lesionados |
| Muertos | | | | | | | | | Muertos |

**MEDIOS EMPLEADOS** 5

MEDIOS HUMANOS No. BOMBEROS 005

**VEHICULOS (VII)**

| Tipo | H salida | H regreso | ut. | Tipo | H. salida | H. regreso | ut. | Tipo | H. salida | H. regreso | ut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 18 | 01 | 9 | 43 | 7 | | | | | | |

**MATERIAL DIVERSO (VIII)**

| Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**AGENTES EXTINTORES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galones Agua | | Libras $CO_2$ | | Libras P. Q. S. | |
| Galones Espuma | | Galones Pentrate | | Kg. Halon | |

**DETALLE DE VICTIMAS**

| Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic | Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**VEHICULOS SINIESTRADOS**

| TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**OBSERVACIONES**

Inundación x fuertes lluvias y el desbordamiento del alcantarillado.

CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

**1 IDENTIFICACION**

CUERPO DE BOMBEROS: I, II

ESTACIONES QUE ACTUAN:

ACTUACION No: 5 8 0 0 2 8

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA: 4 9 # 3 6 0 0

FECHA: 0 5 | 1 | 0 6 HORA: 1 6 2 5

DIA: 5 TIPO DIA: 4

**AFECTADO**

Ubicación: Km 45 N° 52-42 Zona:

Propietario: Luis Edo Villegas

Ocupante: 4 personas

ASEGURADORA SI ( ) NO (X)

**2 TIPO DE ACTUACION (V)** 2 1 6 5 0

**3 SERVICIOS COLABORADORES (VI)**

**4 NUMERO DE VICTIMAS**

| | BOMBEROS | OTROS | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOMBRES Edad | | | MUJERES Edad | | | | |
| | | 0 - 17 | 18 59 | 60 - | 0 17 | 18 59 | 60 - | | |
| Lesionados | | | | | | | | | Lesionados |
| Muertos | | | | | | | | | Muertos |

**5 MEDIOS EMPLEADOS**

MEDIOS HUMANOS — No. BOMBEROS: 0 0 6

VEHICULOS (VII)

| Tipo | Hsalida | Hregreso | ut. | Tipo | H. salida | H. regreso | ut | Tipo | H. salida | H. regreso | ut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 1 8 2 5 1 9 1 0 1 | | | | | | | | | | | |

MATERIAL DIVERSO (VIII)

| Tipo | Canti | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

AGENTES EXTINTORES

Galones Agua: Libras $CO_2$: Libras P. Q. S.:

Galones Espuma: Galones Pentrate: Kg. Halon:

**DETALLE DE VICTIMAS**

| Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic | Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**VEHICULOS SINIESTRADOS**

| TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**OBSERVACIONES**

Inundación y fuertes lluvias y mal estado del Alcantarillado

CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

1 IDENTIFICACION

CUERPO DE BOMBEROS

ESTACIONES QUE ACTUAN

ACTUACION No 98029

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA 761360

FECHA 06/7/98 HORA 18:14

DIA 5 TIPO DIA 1

AFECTADO

Ubicacion Kra 51A. Nº 194 Zona

Propietario Ester Julia Nieto

Ocupante Ester Julia C Hijo

ASEGURADORA SI ( ) NO (X)

2 TIPO DE ACTUACION (V) 3 1 0 5 6

3 SERVICIOS COLABORADORES (VI)

4 NUMERO DE VICTIMAS

| | BOMBEROS | OTROS HOMBRES Edad 0-17 | 18-59 | 60- | OTROS MUJERES Edad 0-17 | 18-59 | 60- | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesionados | | | | | | | | Lesionados |
| Muertos | | | | | | | | Muertos |

5 MEDIOS EMPLEADOS

MEDIOS HUMANOS No BOMBEROS 0 1 8

VEHICULOS (VII)

| Tipo | H salida | H regreso | ut. | Tipo | H salida | H regreso | ut. | Tipo | H salida | H regreso | ut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 19 | 45 | | | | | | | | |
| 50 | 18 | 15 | 45 | | | | | | | | |

MATERIAL DIVERSO (VIII)

| Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AGENTES EXTINTORES

Galones Agua Libras $CO_2$ Libras P. Q. S.

Galones Espuma Galones Pentrate Kg. Halon

DETALLE DE VICTIMAS

| Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic | Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

VEHICULOS SINIESTRADOS

| TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Inmovilización X Fuente. Huyo y fue detenido en el
Hospital de Sevilla

CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIESO

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

**IDENTIFICACION** 1

CUERPO DE BOMBEROS I II

ESTACIONES QUE ACTUAN.

ACTUACION No 98-30

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA 7623600

FECHA 06/7/98 HORA 1810

DIA 5 III TIPO DIA 1 IV

AFECTADO

Ubicación c/165 Manz 16. C/17 Zona

Propietario Alirio Velasquez

Ocupante El mismo + Flia.

ASEGURADORA SI ( ) NO (X)

2 TIPO DE ACTUACION (V) 21650

SERVICIOS COLABORADORES (VI) 3

**NUMERO DE VICTIMAS** 4

| BOMBEROS | | OTROS HOMBRES Edad 0 17 | 18 59 | 60 – | MUJERES Edad 0 17 | 18 59 | 60 – | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesionados | | | | | | | | | Lesionados |
| Muertos | | | | | | | | | Muertos |

**MEDIOS EMPLEADOS** 5

MEDIOS HUMANOS No BOMBEROS 004

VEHICULOS (VII)

| Tipo | H salida | H regreso | ut. | Tipo | H. salida | H. regreso | ut | Tipo | H. salida | H. regreso | ut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1810 | 1945 | 1 | | | | | | | | |

MATERIAL DIVERSO (VIII)

| Tipo | Canti | Tipo | Cant | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

AGENTES EXTINTORES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galones Agua | | Libras $CO_2$ | | Libras P. Q. S. | |
| Galones Espuma | | Galones Pentrate | | Kg. Halon | |

**DETALLE DE VICTIMAS**

| Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic | Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**VEHICULOS SINIESTRADOS**

| TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**OBSERVACIONES**

Inundación x fuertes lluvias y mal estado del Alcantarillado.

CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

**IDENTIFICACION** 1

CUERPO DE BOMBEROS I II

ESTACIONES QUE ACTUAN

ACTUACION No 480733 31

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA 2673600

FECHA 091198 HORA 1930

DIA III 5 TIPO DIA IV 1

AFECTADO

Ubicación: cll 53 No 53-56 Zona

Propietario: Aracelly Giraldo

Ocupante: La Misma + Flia

ASEGURADORA SI ( ) NO X

2 TIPO DE ACTUACION (V) 21050

SERVICIOS COLABORADORES (VI) 3

**NUMERO DE VICTIMAS** 4

| BOMBEROS | OTROS HOMBRES Edad 0 17 | 18 59 | 60 - | OTROS MUJERES Edad 0 17 | 18 59 | 60 - | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesionados | | | | | | | Lesionados |
| Muertos | | | | | | | Muertos |

**MEDIOS EMPLEADOS** 5

MEDIOS HUMANOS No BOMBEROS 002

VEHICULOS (VII)

| Tipo H salida | H regreso | ut. | Tipo H salida | H regreso | ut. | Tipo H. salida | H. regreso | ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131930 | 10451 | | | | | | | |

MATERIAL DIVERSO (VIII)

| Tipo | Canti | Tipo | Cant | Tipo | Cant. | Tipo | Cant | Tipo | Cant | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

AGENTES EXTINTORES

Galones Agua

Galones Espuma

Libras $CO_2$

Galones Pentrate

Libras P. Q. S.

Kg. Halon

**DETALLE DE VICTIMAS**

| Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic | Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**VEHICULOS SINIESTRADOS**

| TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**OBSERVACIONES**

Inundación x fuertes lluvias y mal estado del alcantarillado.

# CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

## CIES

## REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

**1 IDENTIFICACION**

CUERPO DE BOMBEROS: I [ ] II [ ]

ESTACIONES QUE ACTUAN

ACTUACION No: 269 32

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA: 2 3 6 - 9

FECHA: 06 11 98 HORA: 19 15

DIA: 5 (III) TIPO DIA: 1 (IV)

AFECTADO

Ubicación: Cra 41 N° 49-48. Zona: [ ]

Propietario: Mariano Giraldo

Ocupante: Lg H. [illegible] + Flia

ASEGURADORA SI ( ) NO (X)

**2 TIPO DE ACTUACION (V)** 2 1 6 5 9

**3 SERVICIOS COLABORADORES (VI)**

**4 NUMERO DE VICTIMAS**

| | BOMBEROS | OTROS HOMBRES Edad 0-17 | OTROS HOMBRES Edad 18-59 | OTROS HOMBRES Edad 60- | OTROS MUJERES Edad 0-17 | OTROS MUJERES Edad 18-59 | OTROS MUJERES Edad 60- | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesionados | | | | | | | | |
| Muertos | | | | | | | | |

TOTAL: Lesionados [ ] Muertos [ ]

**5 MEDIOS EMPLEADOS**

MEDIOS HUMANOS — No. BOMBEROS: 004

VEHICULOS (VII)

| Tipo | H salida | H regreso | ut. |
|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 15 | 19 |
| | | | |
| | | | |

| Tipo | H salida | H regreso | ut. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Tipo | H. salida | H. regreso | ut. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MATERIAL DIVERSO (VIII)

| Tipo | Canti | Tipo | Cant | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

AGENTES EXTINTORES

Galones Agua: [ ] Libras $CO_2$: [ ] Libras P. Q. S.: [ ]

Galones Espuma: [ ] Galones Pentrate: [ ] Kg. Halon: [ ]

**DETALLE DE VICTIMAS**

| Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic | Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**VEHICULOS SINIESTRADOS**

| TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

**OBSERVACIONES**

Inundación x. [illegible] Afectó [illegible] y [illegible] del [illegible]

CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

**IDENTIFICACION** 1

CUERPO DE BOMBEROS I II

ESTACIONES QUE ACTUAN

ACTUACION No. 33

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA

FECHA HORA

DIA III TIPO DIA IV

**AFECTADO**

Ubicación: Cll 65 Manz 16 C. 4. Zona

Propietario: Pedro Sierra Vargas

Ocupante: El Mismo y Otra

ASEGURADORA SI ( ) NO ( )

2 TIPO DE ACTUACION (V): 24650

**SERVICIOS COLABORADORES (VI)** 3

**NUMERO DE VICTIMAS** 4

| BOMBEROS | | OTROS HOMBRES Edad 0-17 | 18-59 | 60- | OTROS MUJERES Edad 0-17 | 18-59 | 60- | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesionados | | | | | | | | | Lesionados |
| Muertos | | | | | | | | | Muertos |

**MEDIOS EMPLEADOS** 5

MEDIOS HUMANOS — No. BOMBEROS: 005

VEHICULOS (VII)

| Tipo | H salida | H regreso | ut. | Tipo | H salida | H regreso | ut. | Tipo | H salida | H regreso | ut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501810 | 17451 | | | | | | | | | | |

MATERIAL DIVERSO (VIII)

| Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

AGENTES EXTINTORES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galones Agua | | Libras $CO_2$ | | Libras P. Q. S. | |
| Galones Espuma | | Galones Pentrate | | Kg. Halon | |

**DETALLE DE VICTIMAS**

| Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic | Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**VEHICULOS SINIESTRADOS**

| TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**OBSERVACIONES**

Inundación x fuertes lluvias y del estado del alcantarillado.

CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

**IDENTIFICACION** 1

CUERPO DE BOMBEROS I II

ESTACIONES QUE ACTUAN

ACTUACION No 4 8 0 0 [illegible] 34

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA 7 0 7 3 6 0 0

FECHA 0 1 1 7 8 HORA 1 8 1 0

DIA 5 III TIPO DIA 1 IV

**AFECTADO**

Ubicación Cll 65 Kms 38 Esq. Zona

Propietario Gerardo Zagado

Ocupante El Mismo y Hijo

ASEGURADORA SI ( ) NO (X)

2 TIPO DE ACTUACION (V) 2 1 6 5 0

SERVICIOS COLABORADORES (VI) 3

**NUMERO DE VICTIMAS** 4

| BOMBEROS | | OTROS HOMBRES Edad 0 - 17 | 18 59 | 60 - | OTROS MUJERES Edad 0 17 | 18 59 | 60 - | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesionados | | | | | | | | Lesionados |
| Muertos | | | | | | | | Muertos |

**MEDIOS EMPLEADOS** 5

MEDIOS HUMANOS No BOMBEROS 0 0 4

VEHICULOS (VII)

| Tipo | H salida | H regreso | ut. | Tipo | H salida | H. regreso | ut | Tipo | H salida | H. regreso | ut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 5 1 8 1 0 1 9 4 5 1 | | | | | | | | | | | |

MATERIAL DIVERSO (VIII)

| Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

AGENTES EXTINTORES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galones Agua | | Libras $CO_2$ | | Libras P. Q. S. | |
| Galones Espuma | | Galones Pentrate | | Kg. Halon | |

**DETALLE DE VICTIMAS**

| Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic | Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**VEHICULOS SINIESTRADOS**

| TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**OBSERVACIONES**

Inundación por fuertes lluvias y Mal Estado del Alcantarillado

# UERPO DE BOMBEROS • SEVILLA

ACION NUMERO 027 FALSA ALARMA

A SALIDA 18 / 10 HORA REGRESO 14.45

Viernes FECHA 6 de Noviembre 1948

ECCION Cra 47 con calle 52 Esquina Barrio Fundadores

OPIETARIO (Via Publica) La Nacion

FANTES

DEL LOCAL O LUGAR Via Publica

GURO SI ____ NO ____ NUMERO ____ COMPAÑIA ____

TIDADES QUE LABORARON

MERO UNIDADES 5 ACTUARON 5 PERS. APOYO -0-

ERIAL UTILIZADO Palas Recatones

L. DE AGUA EXPULSADOS

TINTORES UTILIZADOS DE

PO DE EMERGENCIA Inundacion

EA QUEMADA

USAS DE INICIACION Torrencial aguacero

USAS DE PROPAGACION el mismo

ISO DEL SINIESTRO Rosa Hernandes

ECCION Cra 48 calle 53 TELEFONO. 214 63 23

STANCIA EN KILOMETROS 1 Km

ACION DEL TRAYECTO EN MINUTOS 3 minutos

DIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR

SONAS RESCATADAS ____ HERIDOS ____ MUERTOS ____

ALGO DE LAS PERDIDAS

MANDANTE DE GUARDIA Brigs Betancourth Francisco

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Alba Nidia Castaño Castaño