Ficha N° MM _8
MOVIMIENTOS EN MASA HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**1993-1996**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa:X, Inundación: _____, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:19**,** Mes:**09**, Año:1996, Hora:**10:10**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE

REPORTE DE ACTUACION

ACTUACION No. 047 FALSA ALARMA

DIA Y FECHA Jueves 19 de Sept./96.

HORA DE SALIDA 10+10. HORA REGRESO 10+55

DIRECCION Ferreteria - Hospital Nuevo.

PROPIETARIO

OCUPANTE

USO DEL LOCAL O LUGAR

SEGURO SI ( ) NO ( )

ENTIDADES QUE COLABORARON Policia Nacional - Cruz Roja. Hospi
tal San Jose con Ambulancia

NUMERO DE UNIDADES (18) ACTUARON (16) P. DE APOYO (2).

MATERIAL UTILIZADO Palas - Camilla - Equipo de Oxigeno.

GALONES DE AGUA EXPULSADOS — 0 —

TIPO DE INCENDIO Ver Observaciones

CAUSAS DE LA INICIACION Derrumbe.

CAUSAS DE LA PROPAGACION Desprendimiento de Talud.

AVISO DEL SINIESTRO Antonio Villegas - Telf. 676013

DISTANCIA 1 Kmtro.

DURACION DEL TRAYECTO 5 minutos

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR Ninguno

PERSONAS RESCATADAS Lisimaco Carvajal.

COMANDANTE DE GUARDIA Reinel Quintero.

MAQUINAS

No. 4 MAQUINISTA Ste MURILLO G. JEFE DE MAQUINAS
No. 5 MAQUINISTA Bdo. FERNEY PARRA JEFE DE MAQUINAS
No. 6 MAQUINISTA OP. CASTILLO JULIO JEFE DE MAQUINAS
No. MAQUINISTA JEFE DE MAQUINAS

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO PLACAS
TIPO PLACAS
TIPO PLACAS
TIPO PLACAS

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

EDAD 40 NOMBRE LISIMACO CARVAJAL (X) ( )
EDAD NOMBRE ( ) ( )
EDAD NOMBRE ( ) ( )
EDAD NOMBRE ( ) ( )
EDAD NOMBRE ( ) ( )
EDAD NOMBRE ( ) ( )
EDAD NOMBRE ( ) ( )
EDAD NOMBRE ( ) ( )
EDAD NOMBRE ( ) ( )

AVALUO PERDIDAS $

OBSERVACIONES: Derrumbe de paredes, de excavación para redes de acueducto - El lesionado fué trasladado al Hospital para su atención médica

COMANDANTE DE OPERACION Ste JIMENEZ ERNESTO.

ACTUACION No.		047	FALSA ALARMA		
DIA Y FECHA		jueves 19 de sep /96			
HORA DE SALIDA		10:10	HORA DE REGRESO	10:55	
DIRECCION		Terra plen - hospital nuevo			
PROPIETARIO					
OCUPANTE					
USO DEL LOCAL O LUGAR					
SEGURO	SI				
	NO				
ENTIDADES QUE COLABORARON		Policia Nacional - cruz roja -Hospital san jose con ambulancia			
NUMERO DE UNIDADES		18 ACTUARON	16	P.DE APOYO	2
MATERIAL UTILIZADO		Palas-Camilla-Equipo De oxigeno			
GALONES DE AGUA EXPULSADOS					
TIPO DE INCENDIO		Ver observaciones			
CAUSAS DE LA INICIACION		Derrumbe			
CAUSAS DE LA PROPAGACION		Desprendimiento de talud			
AVISO DEL SINIESTRO		Antonio Villegas-Telf 696013			
DISTANCIA		1 kmtro			
DURACION DEL TRAYECTO		5 minutos			
MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR		Ninguno			
PERSONAS RESCATADAS		Lisimaco Carvajal			
COMANDANTE DE GUARDIA		Reinel Quintero			

OBSERVACIONES

Derrumbe de paredes, de excavación para redes de acueducto- el lesionado fue trasladado al hospital para atención médica.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso