Ficha N° I_1
INUNDACIÓNES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo Reporte de actuación 1984/1998

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección: **Reporte de Actuación**, Fondo: _____, Tomo: **1984-2004,** Signatura: _____, Folios: _____, Fecha: **12/12/1998**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Archivo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Sevilla

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **12,** Mes: **12**, Año: **1998**, Hora: **01:30**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

CUERPO DE BOMBEROS SEVILLA

ACTUACIÓN_____**FALSA ALARMA**_____
HORA DE SALIDA 18:10 **HORA DE REGRESO**: 19:45
DÍA SABADO **FECHA:** Diciembre 12 de 1998
DIRECCIÓN Calle 64ª Casas 38 y 39 Ferias 2da Etapa
PROPIETARIA Blanca Lucia Osorio – Ana Vallejo
OCUPANTES Los mismos
USO DEL LOCAL O LUGAR Viviendas Familiares
SEGURO SI ___**NO** X **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON _____

NÚMERO DE UNIDADES 3 **ACTUARON** 3 **PERSONAL DE APOYO** 0
MATERIAL UTILIZADO Palas
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Inundación
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN Fuerte Aguacero
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Taponamiento de recámara
AVISO EL SINIESTRO Jhon Fredy Zuleta
DIRECCIÓN Barrio Las Ferias **TELÉFONO** 2191715
DISTANCIA EN KILÓMETROS 1 kmtro
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 3 minutos
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR Ninguno
PERSONAS RESCATADAS 0 **PERSONAS HERIDAS** 0 **MUERTOS** 0
AVALÚO DE LAS PÉRDIDAS 200.000 ambas cosas
COMANDANTE DE GUARDIA Te Jiménez Ernesto
COMANDANTE DE OPERACIÓN TE Murillo
REPORTE ELABORADO POR Ste Murillo Gilberto

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 6 **MAQUINISTA** Ste Murillo Gilberto

OBSERVACIONES. Esta inundación se presenta por deficiencia en el alcantarillado por falta de recolector de aguas lluvias, ya que allí solamente se encuentra un solo recolector para recibir el agua de tres (3) calles y las viviendas se encuentran más bajas del nivel de la calle.

CUERPO DE BOMBEROS • SEVILLA

ACTUACION NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA SALIDA 01:30. HORA REGRESO 02:15.

DIA SABADO. FECHA Diciembre 12 de 1.998

DIRECCION Calle 64A Casas 38 y 39 Ferias 2ª etapa.

PROPIETARIO Blanca Lucia Osorio - Ana Vallejo.

OCUPANTES Los mismos

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda Familiar

SEGURO SI ___ NO X NUMERO ___ COMPAÑIA ___

ENTIDADES QUE LABORARON ___

NUMERO UNIDADES 3. ACTUARON 3. PERS. APOYO 0.

MATERIAL UTILIZADO Palas.

GAL. DE AGUA EXPULSADOS ___

EXTINTORES UTILIZADOS DE ___

TIPO DE EMERGENCIA Inundacion -

AREA QUEMADA ___

CAUSAS DE INICIACION Fuertes Aguacero.

CAUSAS DE PROPAGACION Taponamiento Tecámara.

AVISO DEL SINIESTRO Jhon Fredy. Zuleta.

DIRECCION Barrio Las Ferias TELEFONO. 219715.

DISTANCIA EN KILOMETROS 1 Kmtro.

DURACION DEL TRAYECTO EN MINUTOS 3 minutos

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR ninguno

PERSONAS RESCATADAS 0 HERIDOS 0 MUERTOS 0.

VALOR DE LAS PERDIDAS 290.000 ambas Casas. V/B

COMANDANTE DE GUARDIA Ta Jiménez Ernesto.

REPORTE ELABORADO POR Std Murillo Gilberto.

maquinas

MAQUINA # 6. MAQUINISTA Sta Murillo Gilberto

MAQUINA # _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA # _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA # _____ MAQUINISTA _____

vehiculos siniestrados

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

victimas (lesion o muerte)

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

OBSERVACIONES Esta inundacion se presenta por d
deficiencia en el alcantarillado por falta de rec
tor de aguas lluvias, ya que alli solamente
encuentra un solo recolector para recibir
agua de tres (3) calles y las viviendas se en
tran más bajas del nivel de calle.

COMANDANTE DE OPERACIONES Sta Murillo Gilberto.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Alba Nidia Castaño Castaño