Ficha N° I_40
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Llamadas de Alarma, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Llamadas de alarma**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha: **2010/11**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **08,** Mes: **02**, Año: **2012**, Hora: **16:08**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420

Honor, Abnegación y Disciplina

Sevilla - Valle

ACTUACION NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 16+08 HORA DE REGRESO 17+11

DIA Miercoles FECHA 08/Febrero/2017

DIRECCION B/San José

PROPIETARIO Carmen Rosa Campiño C.C. 1192948788

OCUPANTES 10 ADULTOS 04 NIÑOS 06

USO DEL LOCAL O LUGAR ——— o ———

SEGURO SI ___ NO ___ NUMERO _____

COMPAÑÍA ——— VENCE ———

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos, Ponal.

NUMERO DE UNIDADES 17 ACTUARON 11 PERSONAL DE APOYO 06

MATERIAL UTILIZADO Barros, Palas.

GAL DE AGUA EXPULSADOS ——— o ———

EXTINTORES UTILIZADOS ——— o ———

TIPO DE EMERGENCIA Inundación.

AREA QUEMADA ——— a ———

CAUSA DE INICIACION _____

AVISO DEL SINIESTRO Central de Taxis

DIRECCION Vía Telefonica TELEFONO 219-64-77

DISTANCIA EN KILOMETROS 1 Km aprox.

PERSONAS RESCATADAS ——— HERIDOS ——— MUERTOS ———

COMANDANTE DE GUARDIA Bro. Lozano Pino Jhonatan

COMANDANTE DE OPERACIÓN Bro. Ramírez Restrepo Juan David

REPORTE ELABORADO POR Bro. Ramírez Restrepo Juan David.

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

E-mail: bomberossevilla@latinmail.com

MAQUINAS

MAQUINA No 07 MAQUINISTA CT. Murillo Gilberto

MAQUINA No 03 MAQUINISTA CT. Parra Barco Luis Arbey

MAQUINA No — MAQUINISTA —

MAQUINA No — MAQUINISTA —

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO — MARCA — PLACA —

CONDUCTOR — C.C. —

TIPO — MARCA — PLACA —

CONDUCTOR — C.C. —

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

OBSERVACIONES Al llegar al sitio nos encontramos con el desbordamiento de la quebrada San José, el cual inundó 8 casas, no se reportaron daños materiales, se procedió a revisar el estado de las alcantarillas y se destapan para la evacuación del agua.

Bro. Ramírez Restrepo Juan David.
COMANDANTE DE OPERACIÓN

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:		FALSA ALARMA	
HORA DE SALIDA:	16+08	HORA DE REGRESO:	17+11
DIA:	Miercoles	FECHA:	08/Febrero/2012
DIRECCION:	B/ San José		
PROPIETARIO:	Carmen Rosa Campiño	C.C.	1192948788
OCUPANTES	10 ADULTOS	04	NIÑOS 06
USO DEL LOCAL O LUGAR			
SEGURO SI NO		NUMERO	
COMPAÑÍA		VENCE	
ENTIDADES QUE LABORARON	Bomberos, Ponal		
NUMERO DE UNIDADES	17 ACTUARON 11	PERSONAL DE APOYO	06
MATERIAL UTILIZADO	Barras, Palas.		
GAL DE AGUA EXPULSADOS			
EXTINTORES UTILIZADOS			
TIPO DE EMERGENCIA	Inundación		
AREA QUEMADA			
CAUSA DE INICIACION			
AVISO DEL SINIESTRO	Central de Taxis		
DIRECCION	Via Telefonica	TELEFONO	219-64-22
DISTANCIA EN KILOMETROS	1 km aprox		
PERSONAS RESCATADAS	HERIDOS		MUERTOS
COMANDANTE GUARDIA	Bro. Lozano Pino Jhonatan		
COMANDANTE DE OPERACIÓN	Bro. Ramírez Restrepo Juan David		
REPORTE ELABORADO POR	Bro. Ramírez Restrepo Juan David		

OBSERVACIONES Al llegar al sitio nos encontramos con el desbordamiento de la quebrada San José, el cual inundó 8 casas, no se reportaron daños materiales, se procedió a revisar el estado de las alcantarillas y se destapan para la evacuación del agua.

ANEXOS DE EMERGENCIA

Datos de las personas afectadas en la emergencia atendida el día Miércoles ocho (8) se Febrero de 2012

Propietario: **JOSE GILBERTO HURTADO MONTENEGRO C.C.2.570.566**

Dirección: Calle 50 No.41-34 Barrio San José

Ocupantes: dos (2) adultos – ocho (8) menores

Propietario: **JOSE ARLEY BERMUDEZ C.C.6.460.026**

Dirección: Calle 50 No.41-50 Barrio San José

Ocupantes: dos (2) adultos – un (1) menor

Propietario: **BERNARDO EMILIO GRISALES VALENCIA C.C.3.613.481**

Dirección: Carrera 39A No.51-03 Barrio La Esperanza

Ocupantes: Tres (3) adultos

Propietario: **MARIA ELENA DIAZ C.C.2.982.080**

Dirección: Calle 51 No.40-47 Celular: 316.710.9260

Ocupantes: Dos (2) adultos –tres (3) menores

Propietario: **MARIA AUBRA IBARRA C.C. 29.738.683**

Dirección: Calle 51 No.40-39-Celular: 314.777.6464

Ocupantes: Dos (2) adultos – dos (2) menores

Propietario: **HECTOR DE JESUS TANGARIFE VILLADA C.C. 6.437.081**

Dirección: Calle 51 No.40-40- Celular 312.209.7062

Ocupantes: Cuatro (4) adultos – dos (2) menores

Propietario: **HECTOR FABIO ZABOGAL C.C.94.281.594**

Dirección: Calle 560 No.40-72 – Celular 310.507.2683

Ocupantes: tres (3) adultos – dos (2) menores

ANEXOS DE EMERGENCIA

Datos de las personas afectadas en la emergencia atendida el día Miércoles ocho (8) de Febrero de 2012

Propietario: **JOSE GILBERTO HURTADO MONTENEGRO C.C.2.570.566**
Dirección: Calle 50 No.41-34 Barrio San José
Ocupantes: dos (2) adultos ocho (8) menores

Propietario: **JOSE ARLEY BERMUDEZ C.C.6.460.026**
Dirección: Calle 50 No.41-50 Barrio San José
Ocupantes: dos (2) adultos — un (1) menor

Propietario: **BERNARDO EMILIO GRISALES VALENCIA C.C.3.613.481**
Dirección: Carrera 39A No.51-03 Barrio La Esperanza
Ocupantes: Tres (3) adultos

Propietario: **MARIA ELENA DIAZ C.C.2.982.080**
Dirección: Calle 51 No.40-47 Celular: 316.710.9260
Ocupantes: Dos (2) adultos —tres (3) menores

Propietario: **MARIA AUBRA IBARRA C.C. 29.738.683**
Dirección: Calle 51 No.40-39-Celular: 314.777.6464
Ocupantes: Dos (2) adultos — dos (2) menores

Propietario**: HECTOR DE JESUS TANGARIFE VILLADA C.C. 6.437.081**
Dirección: Calle 51 No.40-40- Celular 312.209.7062
Ocupantes: Cuatro (4) adultos — dos (2) menores

Propietario: **HECTOR FABIO ZABOGAL C.C.94.281.594**
Dirección: Calle 560 No.40-72 - Celular 310.507.2683
Ocupantes: tres (3) adultos — dos (2) menores

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso