Ficha N° I_41
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Llamadas de Alarma, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Llamadas de alarma**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha: **2012**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **14,** Mes: **04**, Año: **2012**, Hora: **16:35**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420
Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACION NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 16735. HORA DE REGRESO 20410.

DIA Sabado. FECHA 14-04-2012.

DIRECCION calle 50. cro 43 y 43. B/ san jose

PROPIETARIO yolando de jesus C.C.C. _____

OCUPANTES 4 ADULTOS 2 NIÑOS 2.

USO DEL LOCAL O LUGAR casa obitación

SEGURO SI _____ NO r NUMERO _____

COMPAÑÍA _____ VENCE _____

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos.

NUMERO DE UNIDADES 21 ACTUARON 21 PERSONAL DE APOYO —

MATERIAL UTILIZADO Palas. - Pica.

GAL DE AGUA EXPULSADOS _____

EXTINTORES UTILIZADOS _____

TIPO DE EMERGENCIA Inundación

AREA QUEMADA _____

CAUSA DE INICIACION fuerte. aguacero.

AVISO DEL SINIESTRO Bomberos armenia

DIRECCION _____ TELEFONO via Radio

DISTANCIA EN KILOMETROS 1 Kms.

PERSONAS RESCATADAS — HERIDOS — MUERTOS —

COMANDANTE DE GUARDIA Pro. Sorono Pino y Voluntarios

COMANDANTE DE OPERACIÓN Tt. Hernán Mejia Porra

REPORTE ELABORADO POR Tt. Hernan. Mejia Porra.

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

MAQUINAS

MAQUINA No 7. MAQUINISTA comandante Hernando Gutierr

MAQUINA No — MAQUINISTA —

MAQUINA No — MAQUINISTA —

MAQUINA No — MAQUINISTA —

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO — MARCA — PLACA —

CONDUCTOR — C.C. —

TIPO — MARCA — PLACA —

CONDUCTOR — C.C. —

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

OBSERVACIONES las cosas Afectadas con perdidas materiales - información que fue dada al clopac

Tt. Hernán Mgio Parra
COMANDANTE DE OPERACIÓN

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:			FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:	16+35		HORA DE REGRESO:	20+10	
DIA:	Sabado		FECHA:	14-04-2012	
DIRECCION:	Calle 50 cra 43 y 43. B/ San Jose				
PROPIETARIO:	Yolanda de Jesús C		C.C.		
OCUPANTES	4	ADULTOS	2	NIÑOS	2
USO DEL LOCAL O LUGAR	Casa habitación				
SEGURO SI / NO	X		NUMERO		
COMPAÑÍA			VENCE		
ENTIDADES QUE LABORARON	Bomberos				
NUMERO DE UNIDADES	21	ACTUARON	21	PERSONAL DE APOYO	
MATERIAL UTILIZADO	Palas - Pica				
GAL DE AGUA EXPULSADOS					
EXTINTORES UTILIZADOS					
TIPO DE EMERGENCIA	Inundación				
AREA QUEMADA					
CAUSA DE INICIACION	Fuerte aguacero				
AVISO DEL SINIESTRO	Bomberos armenia				
DIRECCION			TELEFONO	Via Radio	
DISTANCIA EN KILOMETROS	1 kms				
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS		MUERTOS	
COMANDANTE GUARDIA	Bro. Lozano Pino yhonatan				
COMANDANTE DE OPERACIÓN	TT. Hernán Mejia Parra				
REPORTE ELABORADO POR	TT. Hernán Mejia Parra				

OBSERVACIONES Las casas afectadas con perdidas materiales - información que fue dada al clopac

YOLANDA DE JESUS CARON TORRES C,C, No 29.306.782 Sevilla 43 Años de edad
Carrera 50 No 44-57
Perdida de todos los Enseres-Primera Vez que se Inunda
Colchones –Utensilios de Cocina –
Vivienda habitan 4 Personas y 2 Menores

BLANCA INES PATIÑO AGUDELO C.C. No 29.807.326 Sevilla
Calle 50 No 43-67
Se moja la Casa por las Goteras deterioro en la Canal del Desagüe

JOSE VICENTE MANZERA C.C. 14.890.338
Calle 50 No 43-47
Vivienda habitan 3 Menores y 5 Adultos

MARIA ELIZABETH CALLE GONZALEZ C.C. No 24.810.403
Vivienda habitan dos Familias y 2 menores de edad – Otra familia

ANYI VANESA AGUDELO C.C. No 1.113.307.297
Vivienda habitan 2 personas adultas y dos 2 menores de edad
Pérdida de Enseres

YOLANDA DE JESUS CARON TORRES C.C. No 29.306.782 Sevilla 43 Años de edad
Carrera 5() No 44-57
Perdida de todos los Enseres-Primera Vez que se Inunda
Colchones -Utensilios de Cocina -
Vivienda habitan 4 Personas y 2 Menores

BLANCA INES PATIÑO AGUDELO C.C. No 29.807.326 Sevilla
Calle 50 No 43-67
Se moja la Casa por las Goteras deterioro en la Canal del Desagüe

JOSE VICENTE MANZERA C.C. 14.890.338
Calle 50 No 43-47
Vivienda habitan 3 Menores y 5 Adultos

MARIA ELIZABETH CALLE GONZALEZ C.C. No 24.810.403
Vivienda habitan dos Familias y 2 menores de edad - Otra familia

ANYI VANESA AGUDELO C.C. No 1.113.307.297
Vivienda habitan 2 personas adultas y dos 2 menores de edad
Pérdida de Enseres

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso