Ficha N° I_3
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:**20,** Fecha: **1993-1996**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **18,** Mes: **06**, Año: **1993**, Hora: **21:20**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE

20

era 43 # 4302 REPORTE DE ACTUACION

ACTUACION No. _____ FALSA ALARMA _____

DIA Y FECHA 18 de junio de 1993

HORA DE SALIDA 21+20 HORA REGRESO 21+45

DIRECCION Cra 43 # 43-02

PROPIETARIO Liliana Restrepo

OCUPANTE " "

USO DEL LOCAL O LUGAR vivienda

SEGURO SI ( ) NO (X)

ENTIDADES QUE COLABORARON Cruz Roja

NUMERO DE UNIDADES 26 unidades

MATERIAL UTILIZADO _____

GALONES DE AGUA EXPULSADOS NINGUNO

TIPO DE INCENDIO _____

CAUSAS DE LA INICIACION Mal estado del frente (carretera)

CAUSAS DE LA PROPAGACION lluvia

AVISO DEL SINIESTRO Martha Lucia Restrepo

DISTANCIA _____

DURACION DEL TRAYECTO _____

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR NINGUNO

PERSONAS RESCATADAS _____

COMANDANTE DE GUARDIA Bio: Olando Velez

M A Q U I N A S

No. 4 MAQUINISTA TTE Alvaro VAL. JEFE DE MAQUINAS Tt. Valen

No. 6 MAQUINISTA S.P. Zapata M. JEFE DE MAQUINAS CT. Agudel

No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS _____

No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS _____

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

AVALUO PERDIDAS _____ $

OBERVACIONES: Inundación por escombros en la calle.

COMANDANTE DE OPERACION CT. Agudelo Norberto

ACTUACION No.			FALSA ALARMA	
DIA Y FECHA		18 de junio de 1993		
HORA DE SALIDA		21+20	HORA DE REGRESO	21+45
DIRECCION		Cra 43 # 43- 02		
PROPIETARIO		Liliana Restrepo		
OCUPANTE		“ “		
USO DEL LOCAL O LUGAR		Vivenda		
SEGURO	SI			
	NO	X		
ENTIDADES QUE COLABORARON		Cruz Roja		
NUMERO DE UNIDADES		26 unidades		
MATERIAL UTILIZADO				
GALONES DE AGUA EXPULSADOS		NINGUNO		
TIPO DE INCENDIO				
CAUSAS DE LA INICIACION		Mal estado del frente (carretera)		
CAUSAS DE LA PROPAGACION		Lluvia		
AVISO DEL SINIESTRO		Martha Lucia Restrepo		
DISTANCIA				
DURACION DEL TRAYECTO				
MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR		NINGUNO		
PERSONAS RESCATADAS				
COMANDANTE DE GUARDIA		Bro: Olmedo Velez		

OBSERVACIONES: Inundación por arreglos en la calle

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso