Ficha N° I_21
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Emergencias, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Emergencias**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:**66, 69,** Fecha: **2007**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **02,** Mes: **06**, Año: **2007**, Hora: _____

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

66

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.905-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420

Honor, Abnegación y Disciplina

Sevilla - Valle

SITUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 06+30 HORA DE REGRESO 08+05

Sabado FECHA 02 de junio 2007

DIRECCION Barrio Bonanza Casa # 26

PROPIETARIO Luz Mary Izquierdo C.C. 38'757.218

OCUPANTES 5 ADULTOS 2 NIÑOS 3

USO DEL LOCAL O LUGAR Domiciliario

SEGURO SI — NO — NUMERO — — —

COMPAÑIA — — — VENCE — — —

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos Sevilla.

NUMERO UNIDADES 8 ACTUARON 3 PERSONAL DE APOYO 5

MATERIAL UTILIZADO Palas.

GAL. DE AGUA EXPULSADOS — — —

EXTINTORES UTILIZADOS DE — — —

TIPO DE EMERGENCIA Inundación

AREA QUEMADA — — —

CAUSA DE INICIACIÓN Fuerte lluvia.

AVISO DEL SINIESTRO Luz Mary Izquierdo

DIRECCIÓN Barrio Bonanza TELEFONO — - —

DISTANCIA EN KILOMETROS 2 Kilometros.

PERSONAS RESCATADAS — - - HERIDOS — - MUERTOS — -

COMANDANTE DE GUARDIA Cb Albeiro Valencia

COMANDANTE DE OPERACION Bia: Yo Monica Ortiz

REPORTE ELABORADO POR Bia: Yo Monica Ortiz

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 3 MAQUINISTA CT Laurenciano Ruiz

MÁQUINA No. ___ MAQUINISTA ___

MÁQUINA No. ___ MAQUINISTA ___

MÁQUINA No. ___ MAQUINISTA ___

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO ___ MARCA ___ PLACA ___

CONDUCTOR ___ C.C. ___

TIPO ___ MARCA ___ PLACA ___

CONDUCTOR ___ C.C. ___

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE ___ EDAD ___ ( )* ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

OBSERVACIONES la vivienda afectada esta ubicada en un nivel mas bajo que las Demas edificaciones y no hay Desague.

COMANDANTE DE OPERACIÓN

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:			FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:	06+30		HORA DE REGRESO:	08+05	
DIA:	Sábado		FECHA:	02 de Junio 2007	
DIRECCION:	Barrio Bonanza casa #26				
PROPIETARIO:	Luz Mary Izquierdo		C.C.	38’757.218	
OCUPANTES	5	ADULTOS	2	NIÑOS	3
USO DEL LOCAL O LUGAR	Domiciliario				
SEGURO	SI NO		NUMERO		
COMPAÑÍA			VENCE		
ENTIDADES QUE LABORARON	Bomberos Sevilla				
NUMERO DE UNIDADES	8	ACTUARON	3	PERSONAL DE APOYO	5
MATERIAL UTILIZADO	Palas				
GAL DE AGUA EXPULSADOS					
EXTINTORES UTILIZADOS					
TIPO DE EMERGENCIA	Inundación				
AREA QUEMADA					
CAUSA DE INICIACION	Fuerte lluvia				
AVISO DEL SINIESTRO	Luz Mary Izquierdo				
DIRECCION	Barrio Bonanza		TELEFONO		
DISTANCIA EN KILOMETROS	2 kilometros				
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS		MUERTOS	
COMANDANTE GUARDIA	Cb Albeiro Valencia				
COMANDANTE DE OPERACIÓN	Bra. Ma Monica Ortiz				
REPORTE ELABORADO POR	Bra. Ma Monica Ortiz				

OBSERVACIONES la vivienda afectada esta ubicada en un nivel mas bajo que las demas edificaciones y no hay Desagüe.

69

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420

Honor, Abnegación y Disciplina

Sevilla - Valle

ACTUACION NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA _____ HORA DE REGRESO _____

DIA Sabado FECHA Junio 2 / 2007

DIRECCIÓN c/ 31B 7126 B/ popular

PROPIETARIO Antonio Ayala C.C 94279036

OCUPANTES 2 ADULTOS 2 NIÑOS _____

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda

SEGURO SI ____ NO P NUMERO _____

COMPAÑIA _____ VENCE _____

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos Sevilla

NUMERO UNIDADES 20 ACTUARON 20 PERSONAL DE APOYO _____

MATERIAL UTILIZADO palas. picas,

GAL. DE AGUA EXPULSADOS _____

EXTINTORES UTILIZADOS DE _____

TIPO DE EMERGENCIA inundación

AREA QUEMADA _____

CAUSA DE INICIACIÓN desbordamiento quebrada S/Jose.

AVISO DEL SINIESTRO PONAL.

DIRECCION Personalmente. TELEFONO _____

DISTANCIA EN KILOMETROS 2 dos

PERSONAS RESCATADAS 2 HERIDOS _____ MUERTOS _____

COMANDANTE DE GUARDIA CB Alberto Valencia

COMANDANTE DE OPERACION CS Rendón Fabian

REPORTE ELABORADO POR CS Fabian Rendón

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

E-mail: bomberossevilla@latinmail.com

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 7 MAQUINISTA. TE Gilberto Murillo

MÁQUINA No. ___ MAQUINISTA ___

MÁQUINA No. ___ MAQUINISTA ___

MÁQUINA No. ___ MAQUINISTA ___

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO ___ MARCA ___ PLACA ___

CONDUCTOR ___ C.C. ___

TIPO ___ MARCA ___ PLACA ___

CONDUCTOR ___ C.C. ___

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

OBSERVACIONES

2 personas afectadas "Antonio Agudelo y Darley Villegas Velasquez

COMANDANTE DE OPERACIÓN

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:				FALSA ALARMA	
HORA DE SALIDA:				HORA DE REGRESO:	
DIA:	Sábado			FECHA:	Junio 2 /2007
DIRECCION:	Cl 71B #126 B/ popular				
PROPIETARIO:	Antonio Agudelo			C.C.	94279036
OCUPANTES	2	ADULTOS		2	NIÑOS
USO DEL LOCAL O LUGAR	Vivienda				
SEGURO SI / NO	X			NUMERO	
COMPAÑÍA				VENCE	
ENTIDADES QUE LABORARON	Bomberos Sevilla				
NUMERO DE UNIDADES	20	ACTUARON	20	PERSONAL DE APOYO	
MATERIAL UTILIZADO	Palas, picas				
GAL DE AGUA EXPULSADOS					
EXTINTORES UTILIZADOS					
TIPO DE EMERGENCIA	Inundación				
AREA QUEMADA					
CAUSA DE INICIACION	Desbordamiento quebrada S/ Jose.				
AVISO DEL SINIESTRO	PONAL				
DIRECCION	Personalmente			TELEFONO	
DISTANCIA EN KILOMETROS	2 4dos				
PERSONAS RESCATADAS	2	HERIDOS		MUERTOS	
COMANDANTE GUARDIA	CB Albeiro Valencia				
COMANDANTE DE OPERACIÓN	Cs Rendón Fabian				
REPORTE	Cs Fabian Rendón				

ELABORADO POR

OBSERVACIONES 2 personas afectadas “Antonio Agudelo y Darley Villegas Velasquez

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso