Ficha N° I
INUNDACIÓNES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reporte de actuación 2002/2004

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección: **Reporte de Actuación**, Fondo: _____, Tomo: **2002/2004,** Signatura: _____, Folios: _____, Fecha: **12/02/2002**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Archivo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Sevilla

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **12,** Mes: **02**, Año:**2002**, Hora: **17:10**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SEVILLA VALLE

ACTUACIÓN_____ **FALSA ALARMA**
HORA DE SALIDA 17:10 **HORA DE REGRESO**: 17:34
DÍA Martes **FECHA:** 12 -02-02
DIRECCIÓN Barrio San Jose
PROPIETARIA Anaci Osorio
OCUPANTES _____ **ADULTOS** 4 **NIÑOS** 4
USO DEL LOCAL O LUGAR Casa vivienda
SEGURO SI ___**NO** X **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos
NÚMERO DE UNIDADES 6 **ACTUARON** 6 **PERSONAL DE APOYO**_____

MATERIAL UTILIZADO Escalera
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Inundación
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN "Taponamiento" aguacero
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Taponamiento de la canal "chuspa"
AVISO EL SINIESTRO Paula Andrea Osorio
DIRECCIÓN B/ San Jose Tienda la gran esquina **TELÉFONO** 2191856
DISTANCIA EN KILÓMETROS 1
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 10 minutos
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR
PERSONAS RESCATADAS **PERSONAS HERIDAS** **MUERTOS**
AVALÚO DE LAS PÉRDIDAS _____
COMANDANTE DE GUARDIA bro Albeiro Valencia
COMANDANTE DE OPERACIÓN TE Murillo
REPORTE ELABORADO POR bro Martinson Vargas Acevedo

ACTUACIÓN_____ **FALSA ALARMA**
HORA DE SALIDA 17:20 **HORA DE REGRESO**: 17:34
DÍA Martes **FECHA:** 12-02-02
DIRECCIÓN B/ Las Ferias
PROPIETARIA
OCUPANTES _____ **ADULTOS** **NIÑOS**
USO DEL LOCAL O LUGAR Casa vivienda
SEGURO SI ___**NO** **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos
NÚMERO DE UNIDADES 6 **ACTUARON** 6 **PERSONAL DE APOYO**_____
MATERIAL UTILIZADO
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Inundación
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN aguacero
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Inundación alcantarilla Taponada
AVISO EL SINIESTRO Lijia Cuartas
DIRECCIÓN B/Las Ferias **TELÉFONO** 2191856
DISTANCIA EN KILÓMETROS 2
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 15 minutos
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR
PERSONAS RESCATADAS **PERSONAS HERIDAS** **MUERTOS**
AVALÚO DE LAS PÉRDIDAS _____
COMANDANTE DE GUARDIA bro Albeiro Valencia
COMANDANTE DE OPERACIÓN TE Murillo
REPORTE ELABORADO POR bro Martinson Vargas Acevedo

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SEVILLA VALLE

ACTUACIÓN NÚMERO _____ FALSA ALARMA _____
HORA SALIDA 17:10 HORA REGRESO 17:34
DÍA MARTES FECHA: 12 - 02 - 02
DIRECCIÓN BARRIO SAN JOSE
PROPIETARIO OMAR OSORIO C.C. _____
OCUPANTES _____ ADULTOS 4 NIÑOS 4
USO DEL LOCAL O LUGAR CASA VIVIENDA
SEGURO SI ____ NO X NÚMERO _____ COMPAÑÍA _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos.

NÚMERO UNIDADES 6 ACTUARON 6 PERSONAL DE APOYO _____
MATERIAL UTILIZADO ESCALERA

GAL. DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA INUNDACIÓN
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN "Taponamiento" aguacero
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Taponamiento de la canal "chuspa"
AVISO DEL SINIESTRO PAULA Andrea. Osorio
DIRECCIÓN B. San Jose Tienda la esquina TELÉFONO 219 18 56
DISTANCIA EN KILÓMETROS 1
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 10
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN EL LUGAR _____

PERSONAS RESCATADAS _____ HERIDOS _____ MUERTOS _____
AVALÚO DE LAS PÉRDIDAS _____
COMANDANTE DE GUARDIA bro Albeiro Valencia
COMANDANTE DE OPERACIÓN TE Murillo

REPORTE ELABORADO POR bro Yorlinson Vargas Acevedo.

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SEVILLA VALLE

ACTUACIÓN NÚMERO _____ FALSA ALARMA _____
HORA SALIDA 17:20 HORA REGRESO 17:34
DÍA Martes FECHA: 12-02-02
DIRECCIÓN B/ Las Ferias
PROPIETARIO _____ C.C. _____
OCUPANTES _____ ADULTOS _____ NIÑOS _____
USO DEL LOCAL O LUGAR CASA vivienda
SEGURO SI ____ NO ____ NÚMERO _____ COMPAÑÍA _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos
NUMERO UNIDADES 6 ACIUARON 6 PERSONAL DE APOYO _____
MATERIAL UTILIZADO _____
CAL. DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Inundacion
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN aguacero
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Inundacion alcantarilla Taponada
AVISO DEL SINIESTRO Lizia Cuartas
DIRECCIÓN B/ Las Ferias TELÉFONO _____
DISTANCIA EN KILÓMETROS 2
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 15
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN EL LUGAR _____
PERSONAS RESCATADAS _____ HERIDOS _____ MUERTOS _____
AVALÚO DE LAS PÉRDIDAS _____
COMANDANTE DE GUARDIA bro Albeiro Valencia
COMANDANTE DE OPERACIÓN Tc Murillo
REPORTE ELABORADO POR bro Harlinson Vargas Acevedo

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Alba Nidia Castaño Castaño