Ficha N° MM _16
MOVIMIENTOS EN MASA HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**2005-2006**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa:X, Inundación: _____, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:**08,** Mes:**11**, Año:2006, Hora:**18:45**
2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento



Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420
Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS SEVILLA VALLE COLOMBIA

ACTUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 18+45 HORA DE REGRESO 19+53

DIA miercoles FECHA 08 Noviembre/2006

DIRECCIÓN Calle 57 Nº 53 A-65

PROPIETARIO Luz Mery Muñoz Zapata C.C. 43 321 871

OCUPANTES 6 ADULTOS 2 NIÑOS 4

USO DEL LOCAL O LUGAR Viviendas

SEGURO SI ____ NO X NUMERO _____

COMPAÑÍA _____ VENCE _____

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos - Defensa civil

NUMERO UNIDADES 22 ACTUARON 18 PERSONAL DE APOYO 4

MATERIAL UTILIZADO Cordinos - palas - alicates - barras y Material humano

GAL. DE AGUA EXPULSADOS _____

EXTINTORES UTILIZADOS DE _____

TIPO DE EMERGENCIA Deslizamiento de tierra

AREA QUEMADA NO

CAUSA DE INICIACIÓN Terreno inestable por el invierno.

AVISO DEL SINIESTRO Jessica Alejandra Angel

DIRECCIÓN Barrio Gaitan TELEFONO 219 1842

DISTANCIA EN KILOMETROS UNO (1)

PERSONAS RESCATADAS NO HERIDOS NO MUERTOS NO

COMANDANTE DE GUARDIA Cb. Alberto Valencia Villada

COMANDANTE DE OPERACIÓN Te. Julio César Castillo Barbosa

REPORTE ELABORADO POR Bro. Lisandro Obando Galeano

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!



MÁQUINAS

MÁQUINA No. 8 MAQUINISTA TE. Gilberto Murillo

MÁQUINA No. 5 MAQUINISTA CT. Ernesto Jaramillo Quiceno

MÁQUINA No. 3 MAQUINISTA CS. Diego Antonio Duque.

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO — MARCA — PLACA —

CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

OBSERVACIONES Se presenta deslizamiento de tierra arrastrando columnas de concreto y madera que fueron retiradas del lugar. En el sector se encuentra un poste de líneas telefónicas que ofrece peligro a las viviendas. Se recomienda se tomen las medidas del caso.

COMANDANTE DE OPERACION

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:				FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:		18:45		HORA DE REGRESO:	19.53	
DIA:		miercoles		FECHA:	08-nov-06	
DIRECCION:		calle 57 Nº 53a - 65				
PROPIETARIO:		Luz Kely Muñoz Zapata		C.C.	43321871	
OCUPANTES		6	ADULTOS	2	NIÑOS	4
USO DEL LOCAL O LUGAR		vivienda				
SEGURO	SI			NUMERO		
	NO	X				
COMPAÑÍA				VENCE		
ENTIDADES QUE LABORARON		Bomberos - Defensa Civil				
NUMERO DE UNIDADES		22	ACTUARON	18	PERSONAL DE APOYO	4
MATERIAL UTILIZADO		cordinos - palas - alicoles -barras y material humano				
GAL DE AGUA EXPULSADOS						
EXTINTORES UTILIZADOS						
TIPO DE EMERGENCIA		Deslizamiento de tierra				
AREA QUEMADA		No				
CAUSA DE INICIACION		Terreno inestable por el invierno				
AVISO DEL SINIESTRO		Jessica Alejandra Angel				
DIRECCION		Barrio Gaitan		TELEFONO	2191842	
DISTANCIA EN KILOMETROS		uno (1)				
PERSONAS RESCATADAS		No	HERIDOS	No	MUERTOS	No
COMANDANTE GUARDIA		Cb. Albeiro Valencia Villada				
COMANDANTE DE OPERACIÓN		Te. Julio Ceson Castillo Barbosa				
REPORTE ELABORADO POR		Bro. Lisandro Obando Galeano				

OBSERVACIONES

Se presenta deslizamiento de tierra arrastrando columnas de cemento y madera que fueron retiradas del lugar en el sector se encuentra en parte de líneas telefónicas que ofrece peligro a las viviendas se recomienda tomar las medidas del caso.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso