Ficha N° I_22
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Emergencias, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: **__,** Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Emergencias**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:**90,** Fecha:**2007**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: **___**, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **15,** Mes: **09**, Año: **2007**, Hora: **12:37**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

90

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS SEVILLA VALLE COLOMBIA

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420
Honor, Abnegación y Disciplina

ACTUACION NUMERO Sevilla - Valle FALSA ALARMA ———

HORA DE SALIDA 12+37 HORA DE REGRESO 13+20

DIA Sabado FECHA 15 Septiembre 2007

DIRECCION Calle 66 4B Casa 19 Barrio Sevilla Centenario

PROPIETARIO Horacio Orozco Valencia C.C. 6'459.489 Sevilla.

OCUPANTES 2 ADULTOS 2 NIÑOS — . —

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda

SEGURO SI — NO — NUMERO ———

COMPAÑIA ——— VENCE ———

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos Sevilla - Ponal

NUMERO DE UNIDADES 13 ACTUARON 8 PERSONAL DE APOYO 5

MATERIAL UTILIZADO ———

GAL DE AGUA EXPULSADOS ———

EXTINTORES UTILIZADOS ———

TIPO DE EMERGENCIA Inundación

AREA QUEMADA ———

CAUSA DE INICIACION Taponamiento de cañeria

AVISO DEL SINIESTRO Ponal (Agente Rico)

DIRECCION ——— TELEFONO 112

DISTANCIA EN KILOMETROS 1½ Kilometro

PERSONAS RESCATADAS — HERIDOS — MUERTOS —

COMANDANTE DE GUARDIA Bco: Lisandro Obando

COMANDANTE DE OPERACIÓN Slo: Hernan Mejia

REPORTE ELABORADO POR Cb: Ju Monica Ortiz C

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

bomberossevilla@latinmail.com

MAQUINAS

MAQUINA No 7 MAQUINISTA Te: Gilberto Murillo

MAQUINA No ___ MAQUINISTA ___

MAQUINA No ___ MAQUINISTA ___

MAQUINA No ___ MAQUINISTA ___

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO ___ MARCA ___ PLACA ___

CONDUCTOR ___ C.C. ___

TIPO ___ MARCA ___ PLACA ___

CONDUCTOR ___ C.C. ___

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE ___ EDAD ___ (-) * (-)

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

OBSERVACIONES Se Atendio a la llamada Por inundacion el cual no se pudo solucionar ya que era un problema de Taponamiento de Alcantarillado. Se le dio el respectivo informe a Acuavalle Para que den una Pronta Solucion

ST Hernán Mejia P.
COMANDANTE DE OPERACIÓN

ACTUACION NUMERO:			FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:	12+37		HORA DE REGRESO:	13+20	
DIA:	Sábado		FECHA:	15 septiembre 2007	
DIRECCION:	Calle 66 4B Casa 19 Barrio Sevilla Centenario				
PROPIETARIO:	Horacio Orozco Valencia		C.C.		
OCUPANTES	2	ADULTOS	2	NIÑOS	
USO DEL LOCAL O LUGAR	Vivienda				
SEGURO SI NO			NUMERO		
COMPAÑÍA			VENCE		
ENTIDADES QUE LABORARON	Bomberos Sevilla - Ponal				
NUMERO DE UNIDADES	13	ACTUARON	8	PERSONAL DE APOYO	5
MATERIAL UTILIZADO					
GAL DE AGUA EXPULSADOS					
EXTINTORES UTILIZADOS					
TIPO DE EMERGENCIA	Inundación				
AREA QUEMADA					
CAUSA DE INICIACION	Taponamiento de cañeria				
AVISO DEL SINIESTRO	Ponal (Agente Rico)				
DIRECCION			TELEFONO	112	
DISTANCIA EN KILOMETROS	1 ½ kilometro				
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS		MUERTOS	
COMANDANTE GUARDIA	Bro Lisandro Obando				
COMANDANTE DE OPERACIÓN	Ste. Hernan Mejia				
REPORTE	Cb. Ma Monica Ortiz C.				

ELABORADO POR

OBSERVACIONES se atendió a la llamada por inundación el cual no se pudo solucionar ya que era un problema de taponamiento de alcantarillado, se le dio el respectivo informe a Acuavalle para que den una pronta solución

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso