Ficha N° I9_
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**1999-2001**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:04**,** Mes:**01**, Año:1999, Hora:_____
2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

CO-25

CUERPO DE BOMBEROS • SEVILLA

ACTUACION NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA SALIDA _____ HORA REGRESO _____

DIA Lunes FECHA Enero 4 / 1999

DIRECCION CRA 50 # 60A - 18 BAJOS

PROPIETARIO Luz Marina Chica

OCUPANTES Esse Homo Ramirez

USO DEL LOCAL O LUGAR Residensia

SEGURO SI ____ NO X NUMERO _____ COMPAÑIA _____

ENTIDADES QUE LABORARON _____

NUMERO UNIDADES 29 ACTUARON 29 PERS. APOYO _____

MATERIAL UTILIZADO Palas - Motobomba

GAL. DE AGUA EXPULSADOS _____

EXTINTORES UTILIZADOS DE _____

TIPO DE EMERGENCIA Inundacion

AREA QUEMADA _____

CAUSAS DE INICIACION Torrencial Aguacero

CAUSAS DE PROPAGACION Alcantarillas Tapadas

AVISO DEL SINIESTRO Luz Marina Chica

DIRECCION Cra 51 # 60A 25. Barr TELEFONO. _____

DISTANCIA EN KILOMETROS 3 Kilometros

DURACION DEL TRAYECTO EN MINUTOS 10 Minutos

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR Ninguno

PERSONAS RESCATADAS _____ HERIDOS _____ MUERTOS _____

AVALUO DE LAS PERDIDAS 800.000 = V/B

COMANDANTE DE GUARDIA Bro Didier Giraldo

REPORTE ELABORADO POR Cp. Jaime Marquez

maquinas

MAQUINA # 3 MAQUINISTA CT. valencia Alvar

MAQUINA # _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA # _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA # _____ MAQUINISTA _____

vehiculos siniestrados

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

victimas (lesion o muerte)

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

OBSERVACIONES se presento un torrencial ac
cero presentando inundaciones en es
residencia procedimos a la evacuaci
del agua no se presento desgracia
personales

COMANDANTE DE OPERACIONES [signature]

ACTUACION NUMERO:			FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:			HORA DE REGRESO:		
DIA:	lunes		FECHA:	enero 4/1999	
DIRECCION:	cra 50 #60a-18 Bajos				
PROPIETARIO:	Luz Marina Chica				
OCUPANTES	Esse Homo Ramirez				
USO DEL LOCAL O LUGAR	Residencia				
SEGURO SI			NUMERO		
NO	X				
COMPAÑÍA					
ENTIDADES QUE LABORARON					
NUMERO DE UNIDADES	29	ACTUARON	29	PERS. APOYO	
MATERIAL UTILIZADO	palas- motobombas				
GAL DE AGUA EXPULSADOS					
EXTINTORES UTILIZADOS DE					
TIPO DE EMERGENCIA	inundacion				
AREA QUEMADA					
CAUSA DE INICIACION	torrencial aguacero				
CAUSAS DE PROPAGACION	Alcantarillas tapadas				
AVISO DEL SINIESTRO	Luz Marina Chica				
DIRECCION	cra 51#60-25 bajos		TELEFONO		
DISTANCIA EN KILOMETROS	3 kilometros				
DURACION DE TRAYECTO EN MINUTOS	10 minutos				
MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR	Ninguno				
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS		MUERTOS	
VALUO DE LAS PERDIDAS	800.000				
COMANDANTE DE	Bro Didier Giraldo				

GUARDIA	
REPORTE ELABORADO POR	c.p. Jaime Marquez

OBSERVACIONES

Se presentó un torrencial aguacero presentando inundación en la residencia procedieron a la evacuación del agua no se presentó desagües personales.

CUERPO DE BOMBEROS • SEVILLA

ACTUACION NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA SALIDA 15:45 HORA REGRESO 17:00.

DIA Lunes. FECHA Enero. 4 de 1.999.

DIRECCION Kra 51 # 63-70.

PROPIETARIO Rafael Tovar Moreno.

OCUPANTES Los mismos

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda.

SEGURO SI ____ NO X NUMERO ____ COMPAÑIA ____

ENTIDADES QUE LABORARON ____

NUMERO UNIDADES 5 ACTUARON 5 PERS. APOYO ____.

MATERIAL UTILIZADO Palas - Barretones. ____

GAL. DE AGUA EXPULSADOS ____

EXTINTORES UTILIZADOS DE ____

TIPO DE EMERGENCIA Inundacion.

AREA QUEMADA ____

CAUSAS DE INICIACION Fuerte Aguacero.

CAUSAS DE PROPAGACION Desbordamiento Quebrada San José.

AVISO DEL SINIESTRO Clarena Zastoque

DIRECCION Kra 51 - #60-73. TELEFONO. Personalmente

DISTANCIA EN KILOMETROS 1.8 Kmts.

DURACION DEL TRAYECTO EN MINUTOS 8 minutos

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR ninguno. ____

PERSONAS RESCATADAS ____ HERIDOS ____ MUERTOS ____

AVALUO DE LAS PERDIDAS 800'000=

COMANDANTE DE GUARDIA Bxo Giraldo Didier. V/B

REPORTE ELABORADO POR Sd. Jiménez Ernesto.

maquinas

MAQUINA # 7 MAQUINISTA Fr Jiménez Ernesto.
MAQUINA # ___ MAQUINISTA ___
MAQUINA # ___ MAQUINISTA ___
MAQUINA # ___ MAQUINISTA ___

vehiculos siniestrados

TIPO ___ MARCA ___ PLACA ___
CONDUCTOR ___
TIPO ___ MARCA ___ PLACA ___
CONDUCTOR ___
TIPO ___ MARCA ___ PLACA ___
CONDUCTOR ___

victimas (lesion o muerte)

HOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )
HOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )
HOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )
HOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )
HOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )
HOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )
HOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )
HOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )
HOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )
HOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

OBSERVACIONES Se presenta inundacion en la Vivienda (Bajos) por desbordamientos de la Quebrada San José, quedando todos los enseres de la vivienda flotando sobre el agua.

COMANDANTE DE OPERACIONES Fr Jiménez Ernesto.

ACTUACION NUMERO:			FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:	15:45		HORA DE REGRESO:	17:00	
DIA:	lunes		FECHA:	enero 4 de 1999	
DIRECCION:	kra 51# 63-70				
PROPIETARIO:	Rafael Tovar Moreno				
OCUPANTES	Los mismos				
USO DEL LOCAL O LUGAR	vivienda				
SEGURO	SI		NUMERO		
	NO	X			
COMPAÑÍA					
ENTIDADES QUE LABORARON					
NUMERO DE UNIDADES	5	ACTUARON	5	PERS. APOYO	
MATERIAL UTILIZADO	Palas- Barretones				
GAL DE AGUA EXPULSADOS					
EXTINTORES UTILIZADOS DE					
TIPO DE EMERGENCIA	Inundacion				
AREA QUEMADA					
CAUSA DE INICIACION	fuerte aguacero				
CAUSAS DE PROPAGACION	Desbordamiento quebrada san jose				
AVISO DEL SINIESTRO	Clarena Zastoque				
DIRECCION	kra51#60-73		TELEFONO	personalmente	
DISTANCIA EN KILOMETROS	1.8 kmts				
DURACION DE TRAYECTO EN MINUTOS	8 minutos				
PREDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR	ninguno				
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS		MUERTOS	
VALUO DE LAS PERDIDAS	800.000				

COMANDANTE DE GUARDIA	Bro Giraldo Didier
REPORTE ELABORADO POR	Te Jimenez Ernesto

OBSERVACIONES

Se presenta inundación en la vivienda (bajos) por desbordamientos de la quebrada San José, quedando todos los enseres de la vivienda flotando sobre el agua.

CUERPO DE BOMBEROS • SEVILLA

ACTUACION NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA SALIDA 15:45. HORA REGRESO 17:00.

DIA LUNES. FECHA ENERO 4 DE 1.999.

DIRECCION Kra 51. # 60A - 25 - BAJOS.

PROPIETARIO Luz Marina Ochica.

OCUPANTES Ecce Homo. Ramirez.

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda.

SEGURO SI ____ NO X NUMERO _____ COMPAÑIA _____

ENTIDADES QUE LABORARON _____

NUMERO UNIDADES 5 ACTUARON 5 PERS. APOYO _____

MATERIAL UTILIZADO Palas - Barretones.

GAL. DE AGUA EXPULSADOS _____

EXTINTORES UTILIZADOS DE _____

TIPO DE EMERGENCIA Inundación.

AREA QUEMADA _____

CAUSAS DE INICIACION Fuerte aguacero.

CAUSAS DE PROPAGACION Alcantarillados obstruidos.

AVISO DEL SINIESTRO Luz Marina Ochica.

DIRECCION Kra 51 #60A-25 TELEFONO. 2197915.

DISTANCIA EN KILOMETROS 1,5 Kmts.

DURACION DEL TRAYECTO EN MINUTOS 4 minutos.

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR Ninguno.

PERSONAS RESCATADAS ____ HERIDOS ____ MUERTOS ____

AVALUO DE LAS PERDIDAS 800'000=

COMANDANTE DE GUARDIA Bpo Giraldo Didier. V/B

REPORTE ELABORADO POR Fo Jimenez Ernesto.

maquinas

MAQUINA # 7. MAQUINISTA Fe Jiménez Ernesto.

MAQUINA # — MAQUINISTA —

MAQUINA # — MAQUINISTA —

MAQUINA # — MAQUINISTA —

vehiculos siniestrados

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

victimas (lesion o muerte)

HOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

HOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

HOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

HOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

HOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

HOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

HOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

HOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

HOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

HOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

OBSERVACIONES Se presenta inundación en dicha cas
por obstrucción delas recámaras (sifones)
que estan en la calle; ya que cayó torrenc
aguacero sobre la ciudad, y el poco mante
nimiento de éstas recámaras causó ést
inundación.

ACTUACION NUMERO:			FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:		15:45	HORA DE REGRESO:	17:00	
DIA:		lunes	FECHA:	enero 4 de 1999	
DIRECCION:		kra 51#60a-25 bajos			
PROPIETARIO:		Luz Marina Chica			
OCUPANTES		vivienda			
USO DEL LOCAL O LUGAR					
SEGURO	SI		NUMERO		
	NO	X			
COMPAÑÍA					
ENTIDADES QUE LABORARON					
NUMERO DE UNIDADES	5	ACTUARON	5	PERS. APOYO	
MATERIAL UTILIZADO		Palas- Barretones			
GAL DE AGUA EXPULSADOS					
EXTINTORES UTILIZADOS DE					
TIPO DE EMERGENCIA		Inundacion			
AREA QUEMADA					
CAUSA DE INICIACION		Fuerte Aguacero			
CAUSAS DE PROPAGACION		alcantarillados obstruidos			
AVISO DEL SINIESTRO		Luz Marina Chica			
DIRECCION		kra 51#60a-25	TELEFONO	2197915	
DISTANCIA EN KILOMETROS		1,5 kmts			
DURACION DE TRAYECTO EN MINUTOS		4 minutos			
MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR		ninguno			
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS		MUERTOS	
AVALUO DE LAS PERDIDAS		800.000			
COMANDANTE DE		Bro Giraldo Didier			

GUARDIA	
REPORTE ELABORADO POR	Te Jimenez Ernesto

OBSERVACIONES

Se presenta inundación en dicha casa que está en la calle ya que cayo torrencial aguacero sobre la ciudad y el poco mantenimiento de estas recamaras causo esta inundación.

CUERPO DE BOMBEROS • SEVILLA

ACTUACION NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA SALIDA 15+35 HORA REGRESO 17+15

DIA Lunes FECHA Enero 4 99

DIRECCION Las Perias, La Mamposina

PROPIETARIO Martha Osorio

OCUPANTES Martha Osorio

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda

SEGURO SI ____ NO ✓ NUMERO _____ COMPAÑIA _____

ENTIDADES QUE LABORARON _____

NUMERO UNIDADES 6 ACTUARON 6 PERS. APOYO _____

MATERIAL UTILIZADO Palas, Barretones, Picas

GAL. DE AGUA EXPULSADOS —

EXTINTORES UTILIZADOS DE —

TIPO DE EMERGENCIA Inundacion

AREA QUEMADA —

CAUSAS DE INICIACION Fuerte aguacero

CAUSAS DE PROPAGACION Represamiento alcantarillas

AVISO DEL SINIESTRO Martha Osorio

DIRECCION Las Perias TELEFONO. 2191715

DISTANCIA EN KILOMETROS (1)

DURACION DEL TRAYECTO EN MINUTOS (3)

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR Ninguno

PERSONAS RESCATADAS _____ HERIDOS _____ MUERTOS _____

AVALUO DE LAS PERDIDAS 5'000.000 V/B [signature]

COMANDANTE DE GUARDIA Bro Quintero Didier

REPORTE ELABORADO POR Ste Murillo Gilberto

maquinas

MAQUINA # 6 MAQUINISTA Sto Murillo Gilberto
MAQUINA # MAQUINISTA
MAQUINA # MAQUINISTA
MAQUINA # MAQUINISTA

vehiculos siniestrados

TIPO MARCA PLACA
CONDUCTOR
TIPO MARCA PLACA
CONDUCTOR
TIPO MARCA PLACA
CONDUCTOR

victimas (lesion o muerte)

NOMBRE EDAD ( ) * ( )
NOMBRE EDAD ( ) * ( )
NOMBRE EDAD ( ) * ( )
NOMBRE EDAD ( ) * ( )
NOMBRE EDAD ( ) * ( )
NOMBRE EDAD ( ) * ( )
NOMBRE EDAD ( ) * ( )
NOMBRE EDAD ( ) * ( )
NOMBRE EDAD ( ) * ( )
NOMBRE EDAD ( ) * ( )

OBSERVACIONES el sector de la Hoyposiya ubicado en la parte Baja del Barrio las Ferias, Recibe Todo el caudal de aguas de la parte alta, y esta parte no Tiene Suficientes alcantarillas para Evacuacion de las aguas, y esto origina el Represamiento, en los Solares, y parte de la calle.

COMANDANTE DE OPERACIONES Cte Agudelo Norberto

ACTUACION NUMERO:			FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:	15:35		HORA DE REGRESO:	17:15	
DIA:	lunes		FECHA:	enero 4 de 1999	
DIRECCION:	las ferias, la momposina				
PROPIETARIO:	Martha Osorio				
OCUPANTES	Martha Osorio				
USO DEL LOCAL O LUGAR	vivienda				
SEGURO SI			NUMERO		
NO	X				
COMPAÑÍA					
ENTIDADES QUE LABORARON					
NUMERO DE UNIDADES	6	ACTUARON	6	PERS. APOYO	
MATERIAL UTILIZADO	Palas, Barretones, Picas				
GAL DE AGUA EXPULSADOS					
EXTINTORES UTILIZADOS DE					
TIPO DE EMERGENCIA	Inundacion				
AREA QUEMADA					
CAUSA DE INICIACION	Fuerte Aguacero				
CAUSAS DE PROPAGACION	Represamiento Alcantarillas				
AVISO DEL SINIESTRO	Martha Osorio				
DIRECCION	Las ferias		TELEFONO	2191715	
DISTANCIA EN KILOMETROS	1				
DURACION DE TRAYECTO EN MINUTOS	3				
PREDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR	ninguno				
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS		MUERTOS	
AVALUO DE LAS PERDIDAS	5´000.000				
COMANDANTE DE	Bro Quintero Didier				

GUARDIA	
REPORTE ELABORADO POR	Ste Murillo Gilberto

OBSERVACIONES

El sector de la momposina ubreado en la parte baja del barrio las ferias, reside todo el caudal del agua de la parte alta y esta parte no tiene suficientes alcantarillas para evacuación de las aguas y esto origina el represamiento en los solares y parte de cable.

CUERPO DE BOMBEROS • SEVILLA

ACTUACION NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA SALIDA 15:45 HORA REGRESO 17:00.

DIA Lunes. FECHA Enero 4 de 1.999.

DIRECCION Kra 50 Calle 59. #49-60.

PROPIETARIO Carlina Cortéz

OCUPANTES Rosalba Arias.

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda

SEGURO SI ____ NO X NUMERO _____ COMPAÑIA _____

ENTIDADES QUE LABORARON _____

NUMERO UNIDADES 5 ACTUARON 5 PERS. APOYO ____

MATERIAL UTILIZADO Palas. - Barretones.

GAL. DE AGUA EXPULSADOS _____

EXTINTORES UTILIZADOS DE _____

TIPO DE EMERGENCIA Inundación.

AREA QUEMADA _____

CAUSAS DE INICIACION Fuerte aguacero

CAUSAS DE PROPAGACION Desbordamiento Quebrada San José.

AVISO DEL SINIESTRO Rosalba Arias

DIRECCION Kra 50 #49-60. TELEFONO. Público.

DISTANCIA EN KILOMETROS 800 mts.

DURACION DEL TRAYECTO EN MINUTOS 3 minutos.

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR ninguno.

PERSONAS RESCATADAS ____ HERIDOS ____ MUERTOS ____

AVALUO DE LAS PERDIDAS 400'000 =

COMANDANTE DE GUARDIA Bto Giraldo Didier V/B

REPORTE ELABORADO POR Sd Jiménez Ernesto.

maquinas

MAQUINA # 7 MAQUINISTA Jc Jimenez Ernesto.
MAQUINA # MAQUINISTA
MAQUINA # MAQUINISTA
MAQUINA # MAQUINISTA

vehiculos siniestrados

TIPO MARCA PLACA
CONDUCTOR
TIPO MARCA PLACA
CONDUCTOR
TIPO MARCA PLACA
CONDUCTOR

victimas (lesion o muerte)

HOMBRE EDAD ( ) * ( )
HOMBRE EDAD ( ) * ( )
HOMBRE EDAD ( ) * ( )
HOMBRE EDAD ( ) * ( )
HOMBRE EDAD ( ) * ( )
HOMBRE EDAD ( ) * ( )
HOMBRE EDAD ( ) * ( )
HOMBRE EDAD ( ) * ( )
HOMBRE EDAD ( ) * ( )
HOMBRE EDAD ( ) * ( )

OBSERVACIONES Se presentó inundacion en la Vivienda (Bajos) por desbordamiento de la Quebrada San Jose que pasa al pié de la vivienda, quedando todos los enseres de la vivienda flotando en agua.

COMANDANTE DE OPERACIONES Jc Jimenez @ Ernesto.

ACTUACION NUMERO:			FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:		15:45	HORA DE REGRESO:	17:00	
DIA:		lunes	FECHA:	enero 4 de 1999	
DIRECCION:		kra 50 calle 59#49-60			
PROPIETARIO:		Corlina Cortez			
OCUPANTES		Rosalba Arias			
USO DEL LOCAL O LUGAR		vivienda			
SEGURO	SI		NUMERO		
	NO	X			
COMPAÑÍA					
ENTIDADES QUE LABORARON					
NUMERO DE UNIDADES	5	ACTUARON	5	PERS. APOYO	
MATERIAL UTILIZADO		Palas-Barretones			
GAL DE AGUA EXPULSADOS					
EXTINTORES UTILIZADOS DE					
TIPO DE EMERGENCIA		Inundacion			
AREA QUEMADA					
CAUSA DE INICIACION		Fuerte Aguacero			
CAUSAS DE PROPAGACION		Desbordamiento quebrada san jose			
AVISO DEL SINIESTRO		Rosalba Arias			
DIRECCION		kra 50 calle 59#49-60	TELEFONO	Publico	
DISTANCIA EN KILOMETROS		800 mts			
DURACION DE TRAYECTO EN MINUTOS		3 minutos			
MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR		ninguno			
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS		MUERTOS	
AVALUO DE LAS PERDIDAS		400.000			
COMANDANTE DE		Bro Giraldo Didier			

GUARDIA	
REPORTE ELABORADO POR	Te Jimenez Ernesto

OBSERVACIONES

Se presentó inundación en la vivienda (bajos) por desbordamiento de la quebrada san José que pasa al pie de la vivienda, quedando todos los enseres de la vivienda flotando en el agua.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso