Ficha N°MM _2
MOVIMIENTOS EN MASA HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**1999-2001**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa:X, Inundación: ___, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:15**,** Mes: **04**, Año:1999, Hora:**10:50**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE
Personería Jurídica Resol. No. 327 de 1945
Teléfonos: 119 (Alarma) 219 6222 (Guardia)

Honor, Abnegación y Disciplina
Fundado en 1939

CON SIRENA ALARMA INTERNA — SI: X — NO:

REPORTE DE EMERGENCIA # _____ FECHA: MES IV DIA 15 AÑO 99

HORA LLAMADA 10 50 AM PM

TELÉFONO QUE DA LA ALARMA 2 1 5 3 9 7 5 OTRO MEDIO RADIOTELEFONO

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA Bomberos Argelia

DIRECCIÓN Calle La Pinta SI ES FUERA DE LA CIUDAD NOMBRE DEL LUGAR La Argelia Valle

GUARDIA C.T. Agudelo Nolberto

INCENDIOS

INCENDIO ESTRUCTURAL
CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN
EDIFICIO _____ ALTURA (PISOS) _____ APARTAMENTO _____
BODEGA _____ RESIDENCIA _____ COMERCIAL _____
TALLER _____ INDUSTRIA _____ OTROS _____
INCENDIO AGRÍCOLA _____ FORESTAL _____

NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR

NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO _____
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA _____

ELEMENTOS UTILIZADOS
BIOX. DE CARBONO _____ QUIMICO SECO (BC) LBS. _____ GALONES DE AGUA _____
QUÍMICO SECO ABC LBS. _____ OTROS _____
MANGUERAS UTILIZADAS 1" _____ 1 ½" _____ 2 ½" _____

EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (derrumbe): DESCRIBA ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA. Busqueda y Rescate de personas atrapadas por el deslizamiento de tierra

ACCIDENTES

VEHÍCULO(S)

TIPO: _____ TIPO: _____
PLACA: _____ PLACA: _____
MARCA: _____ MARCA: _____
CONDUCTOR: _____ CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____ PROPIETARIO: _____

_____

EMERGENCIAS CON GAS LICUADO DEL PETROLEO (PROPANO)

ESCAPE O FUGA _____ SIN INCENDIO _____ CON INCENDIO _____

ESTADO DEL CILINDRO _____ SOBRE LLENADO _____ ROTURA DEL CILINDRO _____

CAUSA DEL ESCAPE _____

PROCEDIMIENTO REALIZADO: _____

MÁQUINAS Y PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE INTERVINO

MÁQUINA No.	MAQUINISTA(S)	HORA SALIDA		HORA REGRESO		TIEMPO DE TRABAJO	
M #	NOMBRE	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS
7	ST Murillo Gilberto	10	50	21	00	7	30

TIEMPO DE RESPUESTA 3H. (Minutos) **DISTANCIA** _____ (Mts.)

PERSONAL QUE INTERVINO EN LA EMERGENCIA

1. ST. Murillo Gilberto	11.
2. CP. Jair Parra	12.
3. CP. Marquez Jaime	13.
4. CS. Garces Jorge	14.
5. C.S. Tapasco Osiel	15.
6. Bro Didier Giraldo	16.
7. Bro Rivera Diego	17.
8. Bro Alexander Raigosa	18.
9. Bro Albeiro Valencia	19
10.	20.

OTRAS ENTIDADES QUE ASISTIERON A LA EMERGENCIA: POLICÍA X CRUZ ROJA X

DEFENSA CIVIL X CUERPO DE B.V. DE Valle del Cauca **OTROS** Ejercito

VÍCTIMAS TRANSPORTADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS A UN CENTRO ASISTENCIAL

NOMBRE	EDAD	TRASLADADO A	CIUDAD

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA	ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA
se presento un alud de tierra sobre un vivienda pereciendo una señora alli, cuando los organismos de rescate se encontraban laborando en el rescate una segunda avalancha de tierra tapo toda la gente que se encontraba en el lugar se calculan que eran 50 personas	se hiso evacuación de las viviendas que se encontran en el area del derrumbe - se estan haciendo continuos monitoreos del area por personal de bomberos de la CVC

REPORTE HECHO POR: C.P. Jaime Márquez

FIRMA DEL COMANDANTE DE OPERACIÓN

V.º B.º _____ COMANDANTE

Cuerpo de Bomberos Voluntarios Comandante Sevilla V.

REPORTE DE EMERGENCIA #			FECHA:	IV	15	1999
				MES	DIA	AÑO
HORA DE LLAMADA	10:50 AM		OTRO MEDIO	RADIOTELEFONO		
TELÉFONO QUE DA LA ALARMA		153975				
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA			Bomberos Argelia			
DIRECCIÓN	calle la pista	SI ES FUERA DE LA CIUDAD NOMBRE DEL LUGAR				
GUARDIA	C.T. Agudelo Nolberto					
INCENDIOS						
INCENDIO ESTRUCTURAL						
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN						
EDIFICIO		ALTURA(PISOS)		APARTAMENTO		
BODEGA		RESIDENCIA		COMERCIAL		
TALLER		INDUSTRIA		OTROS		
INCENDIO AGRÍCOLA		FORESTAL				
NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR						
NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO						
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA						
ELEMENTOS UTILIZADOS						
BIOX. DE CARBONO		QUIMICO SECO (BC) LBS			GALONES DE AGUA	
QUÍMICO SECO ABC LBS		OTROS				
MANGUERAS UTILIZADAS		1 1/2"		2 1/2"		
EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (derrumbe):			DESCRIBA ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA			
Busqueda y rescate de personas atrapadas por el deslizamiento de tierra						
ACCIDENTES						
VEHÍCULO(S)						
TIPO:			TIPO:			
PLACA:			PLACA:			

MARCA:		MARCA:	
CONDUCTOR:		CONDUCTOR:	
PROPIETARIO:		PROPIETARIO:	

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA

Se presento un alud de tierra sobre un vivienda pereciendo una señora allí, cuando los organismos de rescate se encontraban laborando en el rescate una segunda avalancha de tierra tapo toda la gente que se encontraba en el lugar se calculan que eran 50 personas

ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACION DE LA EMERGENCIA

Se hiso evacuación de las viviendas que se encuentran en el área del derrumbe – se están haciendo continuos monitoreos del área por personas de ingenieros de la cvc.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso