Ficha N° MM_1
AVENIDAS TORRENCIALES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: EL CIUDADANO EN LA RED

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Santiago de Cali

1.3. Tipo de publicación o del documento:

a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: : Sección_____, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:, Fecha:
e. OTRO: **X**: Especifique: Página web (Internet)

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde se encuentra: Cibergrafia. http://www.elciudadanoenlared.com/2012/04/vendaval-derrumbes-e-inundaciones-en.html

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa:____, Inundación: ___, Avenida Torrencial:**X**

2.2. Fecha del evento: Día: **24,** Mes: **04**, Año: **2012**, Hora: _____

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

Vendaval derrumbes inundaciones en Sevilla

Fuertes lluvias acompañadas de vendaval ocasiona emergencia en barrios de la ciudad y en las vías de alto Carangal, La Playa. La tarde del sábado anterior pasó de ser un día con el clima templado característico de la ciudad a un atardecer con improvistos vendavales y fuertes lluvias que se prolongaron por más de tres horas, tanto en el área urbana como en zona rurales de nuestro municipio.

Los organismos de socorro Cruz Roja, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil recibieron llamados de los habitantes que residen en inmediaciones de la quebrada San José, El Brasil, Provivienda,

temerosos por la fuerza de las aguas de la quebrada y otro nacimiento de agua, además del ímpetu del viento que en todas direcciones golpeada techos y paredes de viviendas

Los Bomberos Voluntarios tuvieron que recurrir a todas las unidades adscritas, mayores y jóvenes para atender las emergencias reportadas. Lo mismo hicieron los voluntarios de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional del tercer distrito y algunos funcionarios de la administración encabezados por el alcalde. La unión de esfuerzos de todas las instituciones mencionadas dio como resultado que se llegará a los lugares en donde se solicitó su presencia, brindando apoyo a los afectados y damnificados.

Más de medio centenar de viviendas construidas sobre la calle 50 del barrio San José, fueron invadidas por el torrente de la quebrada que lo atraviesa.

Viviendas del barrio La Esperanza aledañas al cauce de la quebrada San José y las situadas entre las carreras 40 y 46 con calle 50 del barrio San José, se vieron nuevamente inundadas por las aguas de la quebrada del mismo nombre, que se desbordó debido al aguacero caído durante cerca de tres horas en la tarde del sábado pasado.

El barrio La Esperanza en su parte alta está situado en una zona cercana al nacimiento del riachuelo que más abajo se transforma en la quebrada San José y ella pasa a pocos metros del área habitada, anegando las propiedades con sus avenidas cada vez que el caudal aumenta considerablemente y se sale del cauce. Los residentes en el barrio San José observaron como la corriente desbordada de la quebrada corría por la calle 50 entre carreras 40 y 46 cual río sobre su cauce natural, entrando a las casas a través de puertas frontales, por sus patios y lotes sin construcción, transportando con la violencia de la corriente, tierra, barro, desechos y basuras.

Los Bomberos Voluntarios trataron de acelerar la corriente de la quebrada, pero las aguas se devolvían por las alcantarillas ya que estos conductos no tenían la capacidad de recibirlas y hacerlas circular; el agua alcanzó a superar el metro de altura al interior de gran número de viviendas.

La Cruz Roja efectuó un censo en la mañana y tarde del domingo y el día lunes para conocer con más precisión los daños causados, censo que arroja resultados parciales, encontrando que veintiséis familias que integran 161 personas fueron damnificadas con pérdida de ropa, enseres y otros elementos; asimismo la cifra de afectados por la inundación sin perder enseres era de 103 personas y se continuará con la labor de identificar más personas en este y otros sitios del área urbana, que sufrieron con las inclemencias de la naturaleza.

Contacto

Home › Noticias de Sevilla › Vendaval, derrumbes e inundaciones en Sevilla

Vendaval, derrumbes e inundaciones en Sevilla

24 de abril de 2012 0 COMENTARIOS AQUÍ

Me gusta | Compartir | Sé el primero de tus amigos en indicar que le gusta.



Fuerte lluvia acompañada de vendaval ocasionó emergencia en barrios de la ciudad y en la vía alto de Caranqal -La Playa.
La tarde del sábado anterior pasó de ser un día con el clima templado característico de la ciudad a un atardecer con imprevisto vendaval y fuerte lluvia que se prolongaron por más de tres horas, tanto en el área urbana como en zonas rurales de nuestro municipio.
Los organismos de socorro, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, recibieron llamados de los habitantes que residen en inmediaciones de la quebrada San José, El Brasil, Provivienda, temerosos por la fuerza de las aguas de la quebrada y otros nacimientos de agua, además del ímpetu de viento que en todas direcciones golpeaba techos y paredes de viviendas.

Los Bomberos Voluntarios tuvieron que recurrir a todas las unidades adscritas, mayores y jóvenes para atender las emergencias reportadas. Lo mismo hicieron los voluntarios de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional del tercer distrito y algunos funcionarios de la administración encabezados por el alcalde. La unión de esfuerzos de todas las instituciones mencionadas dio como resultado que se llegara a los lugares en donde se solicitó su presencia, brindando apoyo a los afectados y damnificados.

Más de medio centenar de viviendas construidas sobre la calle 50 del barrio San José, fueron invadidas por el torrente de la quebrada que lo atraviesa.



Viviendas del barrio La Esperanza aledañas al cauce de la quebrada San José y las situadas entre las carreras 40 y 46 con calle 50 del barrio San José, se vieron nuevamente inundadas por las aguas de la quebrada del mismo nombre, que se desbordó debido al aguacero caído durante cerca de tres horas en la tarde del sábado pasado. El barrio La Esperanza en su parte alta está situado en una zona cercana al nacimiento del riachuelo que más abajo se transforma en la quebrada San José y ella pasa a pocos metros del área habitada, anegando las propiedades con sus avenidas cada vez que el caudal aumenta considerablemente y se sale del cauce.
Los residentes en el barrio San José observaron como la corriente desbordada de la quebrada corría por la calle 50 entre carreras 40 y 46 cual río sobre su cauce natural, entrando a las casas a través de puertas frontales, por sus patios y lotes sin construcción, transportando con la violencia de la corriente, tierra, barro, desechos y basuras.



Los Bomberos Voluntarios trataron de acelerar la corriente de la quebrada, pero las aguas se devolvían por las alcantarillas ya que estos conductos no tenían la capacidad de recibirlas y hacerlas circular; el agua alcanzó a superar el metro de altura al interior de gran número de viviendas.



La Cruz Roja efectuó un censo en la mañana y tarde del domingo y el día lunes para conocer con más precisión los daños causados, censo que arroja resultados parciales, encontrando que veintisiete familias que integran 161 personas fueron damnificadas con pérdida de ropa, enseres y otros elementos; asimismo la cifra de afectados por la inundación sin perder enseres era de 103 personas y se continuará con la labor de identificar más personas en este y otros sitios del área urbana, que sufrieron con las inclemencias de la naturaleza.

Fuente:
http://www.elciudadanoenlared.com/2012/04/vendaval-derrumbes-e-inundaciones-en.html
Nombre de quien diligencia la ficha: Leiner Andrés Cortes Joris