Ficha N° I8_
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**1999-2001**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:03**,** Mes:**01**, Año:1999, Hora:____

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

CUERPO DE BOMBEROS • SEVILLA

ACTUACION NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA SALIDA 17 + 00 HORA REGRESO 17 + 45

DIA Domingo FECHA 3 de Enero 1999

DIRECCION Cra 49 A # 62-104 • 62-84 • 62-72

PROPIETARIO Marina Correa - Jose Antonio Pardo - Luis E Valencia

OCUPANTES Los Mismos

USO DEL LOCAL O LUGAR Viviendas

SEGURO SI ____ NO ____ NUMERO _____ COMPAÑIA _____

ENTIDADES QUE LABORARON PONAL

NUMERO UNIDADES 15 ACTUARON 9 PERS. APOYO 6

MATERIAL UTILIZADO Palas y Barra

GAL. DE AGUA EXPULSADOS _____

EXTINTORES UTILIZADOS DE _____

TIPO DE EMERGENCIA Inundacion

AREA QUEMADA _____

CAUSAS DE INICIACION Fuerte Aguacero

CAUSAS DE PROPAGACION Falta de Recamaras de sesayue en las casas

AVISO DEL SINIESTRO Jose Antonio Pardo

DIRECCION Cra 49 A 62-84 Barrio Uribe Uribe TELEFONO. 2190707

DISTANCIA EN KILOMETROS 2 Km

DURACION DEL TRAYECTO EN MINUTOS 6 Minutos

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR Ningono

V/B

PERSONAS RESCATADAS -0- HERIDOS -0- MUERTOS -0-

AVALUO DE LAS PERDIDAS -0- REPORTES DE ACTUACIÓN 1999-2001

COMANDANTE DE GUARDIA TE Jimenez

REPORTE ELABORADO POR Bco Gral [illegible]

maquinas

MAQUINA # M 7 MAQUINISTA TE Jimenez

MAQUINA # _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA # _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA # _____ MAQUINISTA _____

vehiculos siniestrados

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

victimas (lesion o muerte)

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

OBSERVACIONES Se produjo Represamiento en las casas por causa de un muro de contencion y por falta de Recamos de sesague de las Alcantarillas

COMANDANTE DE OPERACIONES [illegible]

ACTUACION NUMERO:			FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:	17:00		HORA DE REGRESO:	17:45	
DIA:	Domingo		FECHA:	3 de enero 1999	
DIRECCION:	cra 49a#62-10, 62-64, 62-72				
PROPIETARIO:	Maria Garcia- Jose Antonio Pardo- Luis E. Valencia				
OCUPANTES	Los mismo				
USO DEL LOCAL O LUGAR	viviendas				
SEGURO SI			NUMERO		
SEGURO NO					
COMPAÑÍA					
ENTIDADES QUE LABORARON	PONAL				
NUMERO DE UNIDADES	15	ACTUARON	9	PERS. APOYO	6
MATERIAL UTILIZADO	Palas y Barra				
GAL DE AGUA EXPULSADOS					
EXTINTORES UTILIZADOS DE					
TIPO DE EMERGENCIA	Inundacion				
AREA QUEMADA					
CAUSA DE INICIACION	Fuerte Aguacero				
CAUSAS DE PROPAGACION	Falta de recamaras de desague en las casas				
AVISO DEL SINIESTRO	Jose Antonio Pardo				
DIRECCION	cra 49a 62-84 Barrio uribe uribe		TELEFONO	2190707	
DISTANCIA EN KILOMETROS	2 km				
DURACION DE TRAYECTO EN MINUTOS	6 minutos				
MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR	NINGUNO				
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS		MUERTOS	
VALUO DE LAS					

PERDIDAS	
COMANDANTE DE GUARDIA	TE Jimenez
REPORTE ELABORADO POR	Bro Giraldo Didier

OBSERVACIONES
Se produjo represamiento en las casas por causa de un muro de contención y por falta de recamaras de desagüe de las alcantarillas.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso