Ficha N° I_27
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Emergencias, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Emergencias**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha: **2008**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **11,** Mes: **04**, Año: **08**, Hora: **06:55**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS SEVILLA VALLE COLOMBIA

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420
Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACION NUMERO 30 FALSA ALARMA OK

HORA DE SALIDA 06:55 HORA DE REGRESO 09:30

DIA Viernes 8 FECHA 11-04-08

DIRECCION Calle 51 Cra 40 # 39-80

PROPIETARIO Maria Delia Bedoya C.C. 29878570 - Sevilla

OCUPANTES 1 ADULTOS 1 NIÑOS 0

USO DEL LOCAL O LUGAR vivienda

SEGURO SI — NO — NUMERO 0

COMPAÑÍA — VENCE —

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos

NUMERO DE UNIDADES 9 ACTUARON 8 PERSONAL DE APOYO 1

MATERIAL UTILIZADO Hachas, palas, Pulaski, lazo

GAL DE AGUA EXPULSADOS —

EXTINTORES UTILIZADOS —

TIPO DE EMERGENCIA Inundación

AREA QUEMADA —

CAUSA DE INICIACION Obstrucción del desague de la cazada San Jose

AVISO DEL SINIESTRO Bernarda Cano

DIRECCION Cra 40 # 50-71 TELEFONO 2753

DISTANCIA EN KILOMETROS 1 km Aprox

PERSONAS RESCATADAS 0 HERIDOS 0 MUERTOS 0

COMANDANTE DE GUARDIA Cb. Valencia Alberto

COMANDANTE DE OPERACIÓN Bro. Obando Lisandro

REPORTE ELABORADO POR Bro. Arias Luis Alberto

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

E-mail: bomberossevilla@latinmail.com

MAQUINAS

MAQUINA No 5 MAQUINISTA Te. Murillo Gilberto

MAQUINA No — MAQUINISTA —

MAQUINA No — MAQUINISTA —

MAQUINA No — MAQUINISTA —

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO — MARCA — PLACA —

CONDUCTOR — C.C. —

TIPO — MARCA — PLACA —

CONDUCTOR — C.C. —

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE — EDAD — ( ) ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) ( )

OBSERVACIONES Al llegar al sitio de la emergencia encontramos una vivienda inundada a causa de taponamiento del desague de la cañada san jose la cual fue obstruida por bastagos de platano y basuras, la cual fue destapada. Ademas fue evacuada la vivienda.

Pro obando Lisandro
COMANDANTE DE OPERACIÓN

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:	30		FALSA ALARMA	OK	
HORA DE SALIDA:	06:55		HORA DE REGRESO:	09:30	
DIA:	Viernes -		FECHA:	11-04-08	
DIRECCION:	Calle 51 cra 40 # 39-80				
PROPIETARIO:	Maria Ofelia Bedolla		C.C.	29818570	
OCUPANTES	1	ADULTOS	1	NIÑOS	
USO DEL LOCAL O LUGAR	Vivienda				
SEGURO	SI NO		NUMERO		
COMPAÑÍA			VENCE		
ENTIDADES QUE LABORARON	Bomberos				
NUMERO DE UNIDADES	9	ACTUARON	8	PERSONAL DE APOYO	1
MATERIAL UTILIZADO	Perticas, palas, pulaski, lazo				
GAL DE AGUA EXPULSADOS					
EXTINTORES UTILIZADOS					
TIPO DE EMERGENCIA	Inundación				
AREA QUEMADA					
CAUSA DE INICIACION	Obstrucción del desague de la cañada San Jose				
AVISO DEL SINIESTRO	Bernarda Cano				
DIRECCION	Cra 40 # 50-71		TELEFONO	2153	
DISTANCIA EN KILOMETROS	1 km aprox				
PERSONAS RESCATADAS	HERIDOS			MUERTOS	
COMANDANTE GUARDIA	Cb Valencia Albeiro				
COMANDANTE DE OPERACIÓN	Bro. Obando Lisandro				
REPORTE ELABORADO POR	Bro. Arias Luis Alberto				

OBSERVACIONES al llegar al sitio de la emergencia encontramos una vivienda inundada a causa de taponamiento del desague de la Cañada San Jose la cual fue obstruida por bastagos de plátano y basuras, la cual fue destapada. Ademas fue evacuada la vivienda.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso