Ficha N° MM_1
MOVIMIENTOS EN MASA HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo Reporte de actuación 2002/04

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección: **Reporte de Actuación**, Fondo: _____, Tomo: **2002/2004,** Signatura: _____, Folios: _____, Fecha: **23/10/2002**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Archivo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Sevilla

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: **X**, Inundación: ___, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **23,** Mes: **10**, Año:**2002**, Hora: **13:05**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SEVILLA VALLE

ACTUACIÓN_____ **FALSA ALARMA**
HORA DE SALIDA 13:05. **HORA DE REGRESO**: 13:29
DÍA Miercoles **FECHA:** 23 de Octubre 2002
DIRECCIÓN Manzana 16 Casa 18.
PROPIETARIA Bertha Rivera
OCUPANTES 5 **ADULTOS** 4 **NIÑOS** 1
USO DEL LOCAL O LUGAR Via publica
SEGURO SI ___ **NO** X **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos.
NÚMERO DE UNIDADES 21 **ACTUARON** 10 **PERSONAL DE APOYO** 11

MATERIAL UTILIZADO
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Desplome Muro de Contención
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN
CAUSAS DE PROPAGACIÓN
AVISO EL SINIESTRO Bertha Rivera
DIRECCIÓN Manzana 16 Casa 18 **TELÉFONO** 219 0254
DISTANCIA EN KILÓMETROS 02
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 07
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR Ninguno.
PERSONAS RESCATADAS - **PERSONAS HERIDAS** - **MUERTOS** 0
COMANDANTE DE GUARDIA Bro Valencia Albeiro
COMANDANTE DE OPERACIÓN Ct Quiceno Jose Eriberto
REPORTE ELABORADO POR Bro Perez Jose Lisandro

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 7 **MAQUINISTA** Ct. Valencia Alvaro
MÁQUINA No. 6 **MAQUINISTA** Te Murillo Gilberto
MÁQUINA No._____ **MAQUINISTA** _____
MÁQUINA No._____ **MAQUINISTA** _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____
TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____
TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____

VÍCTIMAS (Lesión o muerte)

NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**

OBSERVACIONES Se desploma el Muro por falta de viga de amarre sobre Muro de Contención.

ACTUACIÓN_____ **FALSA ALARMA**
HORA DE SALIDA 13:05. **HORA DE REGRESO**: 13:29
DÍA Miercoles **FECHA:** 23-10-2002

DIRECCIÓN Manzana 16 Casa 17 Inmaculada Velasquez.
PROPIETARIA Alirio Eudero Mena. **C.C** 94 282 136 S.V.
OCUPANTES 4 **ADULTOS** 2 **NIÑOS** 2
USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda
SEGURO SI ___ **NO** - **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos.
NÚMERO DE UNIDADES 21 **ACTUARON** 10 **PERSONAL DE APOYO** 11
MATERIAL UTILIZADO
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Desplome de un muro.
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN
CAUSAS DE PROPAGACIÓN
AVISO EL SINIESTRO Bertha Rivera
DIRECCIÓN Manzana 16 Casa 18 Inmaculada **TELÉFONO** 219- 02-54
DISTANCIA EN KILÓMETROS 2
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 07
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR Ninguno.
PERSONAS RESCATADAS - **PERSONAS HERIDAS** - **MUERTOS** 0
AVALÚO DE LAS PERDIDAS 3’000.000 (+O-)
COMANDANTE DE GUARDIA Bro Valencia Albeiro
COMANDANTE DE OPERACIÓN Ct Quiceno Jose
REPORTE ELABORADO POR Bro. Perez Lisandro

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 7 **MAQUINISTA** Ct. Valencia Alveiro
MÁQUINA No. 6 **MAQUINISTA** Te Murillo Gilberto
MÁQUINA No._____ **MAQUINISTA** _____
MÁQUINA No._____ **MAQUINISTA** _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____
TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____
TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____

VÍCTIMAS (Lesión o muerte)

NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**

NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**

OBSERVACIONES Se desploma el muro por falta de biga de amarre en sima de dos viviendas.

COMANDANTE DE OPERACIONES COMANDANTE

ACTUACIÓN_____ **FALSA ALARMA** NO
HORA DE SALIDA 17:40. **HORA DE REGRESO**: 17:50
DÍA Miercoles **FECHA:** Octubre 23 2002
DIRECCIÓN Calle 65 # 42-19
PROPIETARIA Araceli Uribe. **C.C** 29 815 162 Slla.
OCUPANTES 5 **ADULTOS** 2 **NIÑOS** 3 Menores Edad
USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda
SEGURO SI ___ **NO** X **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos.
NÚMERO DE UNIDADES 2 **ACTUARON** 2 **PERSONAL DE APOYO** _____
MATERIAL UTILIZADO
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Deslizamiento parcial
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN Rellenos No Confinados
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Lluvias.
AVISO EL SINIESTRO Araceli Uribe
DIRECCIÓN Calle 65 # 42-19 **TELÉFONO** 219 9612
DISTANCIA EN KILÓMETROS Dos (2klms)
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 07
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR NINGUNO.
PERSONAS RESCATADAS - **PERSONAS HERIDAS** - **MUERTOS** -
AVALÚO DE LAS PERDIDAS _____
COMANDANTE DE GUARDIA Bro Valencia Albeiro
COMANDANTE DE OPERACIÓN Cs Márquez Carlos A.
REPORTE ELABORADO POR Cs Márquez Carlos Alberto.

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 5 **MAQUINISTA** Te Murillo Gilberto
MÁQUINA No. _____ **MAQUINISTA** _____
MÁQUINA No._____ **MAQUINISTA** _____
MÁQUINA No._____ **MAQUINISTA** _____

OBSERVACIONES Se le informa a la Sra Araceli por que devido a un lleno se esta deslizando parcialmente se le informa sobre medidas de seguridad. También a la persona casa ste

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SEVILLA VALLE

ACTUACIÓN NÚMERO _____ FALSA ALARMA No.

HORA SALIDA 13:05 HORA REGRESO 13:29.

DÍA Miercoles FECHA: 23 de Octubre 2002.

DIRECCIÓN Manzana 16 Casa 18.

PROPIETARIO Beetha Rivera. C.C. 21557934 Betania.

OCUPANTES 5 ADULTOS 4 NIÑOS 1.

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda.

SEGURO SI ____ NO X NÚMERO _____ COMPAÑÍA _____

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos.

NÚMERO UNIDADES 21 ACTUARON 10 PERSONAL DE APOYO 11.

MATERIAL UTILIZADO —

GAL. DE AGUA EXPULSADOS —

EXTINTORES UTILIZADOS DE —

TIPO DE EMERGENCIA Desplome Muro de Contención

ÁREA QUEMADA —

CAUSAS DE INICIACIÓN -

CAUSAS DE PROPAGACIÓN -

AVISO DEL SINIESTRO Beetha Rivera

DIRECCIÓN Manzana 16 Casa 18 TELÉFONO 219 0254.

DISTANCIA EN KILÓMETROS 02.

DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 07

MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN EL LUGAR Ninguno.

PERSONAS RESCATADAS - HERIDOS — MUERTOS -

COMANDANTE DE GUARDIA Bro. Valencia Albeiro.

COMANDANTE DE OPERACIÓN Cf. Quiceno Rosa Eriberto.

REPORTE ELABORADO POR Bro Perez Jose Lisandro.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Alba Nidia Castaño Castaño