Ficha N° 10_
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**1999-2001**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:19**,** Mes:**07**, Año:2000, Hora:____

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE
Personería Jurídica Resol. No. 327 de 1945
Teléfonos: 119 (Alarma) 219 6222 (Guardia)

Honor, Abnegación y Disciplina
Fundado en 1939

CON SIRENA / ALARMA INTERNA — SI: X — NO:

REPORTE DE EMERGENCIA # _____

FECHA: 07 (MES) 19 (DIA) 2000 (AÑO)

HORA LLAMADA 18 10 AM / PM

TELÉFONO QUE DA LA ALARMA 2198706 OTRO MEDIO ——

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA Gloria Chica.

DIRECCIÓN Kra 51 # 60-25 SI ES FUERA DE LA CIUDAD ... NOMBRE DEL LUGAR _____

GUARDIA Fe Jiménez E.

INCENDIOS

INCENDIO ESTRUCTURAL
CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN

EDIFICIO _____ ALTURA (PISOS) _____ APARTAMENTO _____
BODEGA _____ RESIDENCIA _____ COMERCIAL _____
TALLER _____ INDUSTRIA _____ OTROS _____
INCENDIO AGRÍCOLA _____ FORESTAL _____

NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR _____

NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO _____
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA _____

ELEMENTOS UTILIZADOS

BIOX. DE CARBONO _____ QUIMICO SECO (BC) LBS. _____ GALONES DE AGUA _____
QUÍMICO SECO ABC LBS. _____ OTROS _____
MANGUERAS UTILIZADAS 1" _____ 1 ½" _____ 2 ½" _____

EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (Inundación): DESCRIBA ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA. Destape de alcantarilla para evacuación de aguas lluvias.

ACCIDENTES

VEHÍCULO(S)

TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

EMERGENCIAS CON GAS LICUADO DEL PETROLEO (PROPANO)

ESCAPE O FUGA _____ SIN INCENDIO _____ CON INCENDIO _____

ESTADO DEL CILINDRO _____ SOBRE LLENADO _____ ROTURA DEL CILINDRO _____

CAUSA DEL ESCAPE _____

PROCEDIMIENTO REALIZADO: _____

MÁQUINAS Y PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE INTERVINO

MÁQUINA No.	MAQUINISTA(S)	HORA SALIDA		HORA REGRESO		TIEMPO DE TRABAJO	
	NOMBRE	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS
M# 5	Sto Castillo Julio	18	16	18	43	00	27

TIEMPO DE RESPUESTA 3 (Minutos) DISTANCIA 800 (Mts.)

PERSONAL QUE INTERVINO EN LA EMERGENCIA

1. Sto Castillo Julio Cesar	11.
2. Bro. Raigoza Alexander	12.
3.	13.
4.	14.
5.	15.
6.	16.
7.	17.
8.	18.
9.	19
10.	20.

OTRAS ENTIDADES QUE ASISTIERON A LA EMERGENCIA: POLICÍA ___ CRUZ ROJA ___

DEFENSA CIVIL ___ CUERPO DE B.V. DE _____ OTROS ___

VÍCTIMAS TRANSPORTADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS A UN CENTRO ASISTENC

NOMBRE	EDAD	TRASLADADO A	CIUDAD

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA

Se presento inundacion por deficiencia en la construccion de la del cantonera que recoge las aguas lluvias que van por la calle.

ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGA DE LA EMERGENCIA

Levante de tapa de alcantarilla.

REPORTE HECHO POR: Bro Raigoza A

FIRMA DEL COMANDANTE DE OPERA

V.B _____

REPORTE DE EMERGENCIA #		FECHA:	7	19	2000
			MES	DIA	AÑO
HORA DE LLAMADA	18:10 pm				
TELÉFONO QUE DA LA ALARMA	2198706				
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA		Gloria Chica			
DIRECCIÓN	kra 51#60-25	SI ES FUERA DE LA CIUDAD NOMBRE DEL LUGAR			
GUARDIA	Te Jimenez E.				
INCENDIOS					
INCENDIO ESTRUCTURAL					
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN					
EDIFICIO		ALTURA(PISOS)		APARTAMENTO	
BODEGA		RESIDENCIA		COMERCIAL	
TALLER		INDUSTRIA		OTROS	
INCENDIO AGRÍCOLA		FORESTAL			
NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR					
NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO					
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA					
ELEMENTOS UTILIZADOS					
BIOX. DE CARBONO		QUIMICO SECO (BC) LBS		GALONES DE AGUA	
QUÍMICO SECO ABC LBS		OTROS			
MANGUERAS UTILIZADAS	1 1/2"		2 1/2"		
EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (INUNDACION):		DESCRIBA ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA			
Destape de alcantarilla para evacuacion de aguas lluvias					
ACCIDENTES					
VEHÍCULO(S)					
TIPO:		TIPO:			
PLACA:		PLACA:			
MARCA:		MARCA:			
CONDUCTOR:		CONDUCTOR			

		:	
PROPIETARIO:		PROPIETARIO:	

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA

Se presenta inundación por deficiencia en la obstrucción de la alcantarilla que recoge las aguas lluvias que van por la calle.

ACCIONES TOMADAS POR LA MITIGACION DE LA EMERGENCIA

Levante de la tapa de la alcantarilla.



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE
Personería Jurídica Resol. No. 327 de 1945
Teléfonos: 119 (Alarma) 219 6222 (Guardia)

Cuerpo Abnegación Disciplina
Fundado en 1939

CON SIRENA ALARMA INTERNA — SI: X — NO:

REPORTE DE EMERGENCIA # _____ FECHA: 07 (MES) 19 (DIA) 2000 (AÑO)

HORA LLAMADA 18 10 AM / PM

TELÉFONO QUE DA LA ALARMA 2197410 OTRO MEDIO _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA Jaime Chaparro.

DIRECCIÓN Calle 52 # 48-19 SI ES FUERA DE LA CIUDAD . . NOMBRE DEL LUGAR _____

GUARDIA Fe Jiménez E.

INCENDIOS

INCENDIO ESTRUCTURAL
CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN
EDIFICIO _____ ALTURA (PISOS) _____ APARTAMENTO _____
BODEGA _____ RESIDENCIA _____ COMERCIAL _____
TALLER _____ INDUSTRIA _____ OTROS _____
INCENDIO AGRÍCOLA _____ FORESTAL _____

NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR _____

NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO _____

NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA _____

ELEMENTOS UTILIZADOS
BIOX. DE CARBONO _____ QUIMICO SECO (BC) LBS. _____ GALONES DE AGUA _____
QUÍMICO SECO ABC LBS. _____ OTROS _____
MANGUERAS UTILIZADAS 1" _____ 1 ½" _____ 2 ½" _____

EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (Inundación): DESCRIBA
ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA. Limpieza de recámara, Obstru
da por basura y otra.

ACCIDENTES

VEHÍCULO(S)
TIPO: _____ TIPO: _____
PLACA: _____ PLACA: _____
MARCA: _____ MARCA: _____
CONDUCTOR: _____ CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____ PROPIETARIO: _____

EMERGENCIAS CON GAS LICUADO DEL PETROLEO (PROPANO)

ESCAPE O FUGA _____ SIN INCENDIO _____ CON INCENDIO _____

ESTADO DEL CILINDRO _____ SOBRE LLENADO _____ ROTURA DEL CILINDRO _____

CAUSA DEL ESCAPE _____

PROCEDIMIENTO REALIZADO: _____

MÁQUINAS Y PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE INTERVINO

MÁQUINA No.	MAQUINISTA(S) NOMBRE	HORA SALIDA HORA	MINUTOS	HORA REGRESO HORA	MINUTOS	TIEMPO DE TRABAJO HORA	MIN
M# 7	OT Valencia A.	18	10	18	45	00	

TIEMPO DE RESPUESTA 3 (Minutos) **DISTANCIA** 800 (Mts.)

PERSONAL QUE INTERVINO EN LA EMERGENCIA

1. OT Valencia Alvaro.	11.
2. SP: Mejia Hernan	12.
3. Bom: Ordoñez Victor.	13.
4. " Echeverry Leonardo.	14.
5. " Valencia Alberto.	15.
6. " Gomez Julian.	16.
7. " Rivera Diego.	17.
8.	18.
9.	19
10.	20.

OTRAS ENTIDADES QUE ASISTIERON A LA EMERGENCIA: POLICÍA _____ CRUZ ROJA _____

DEFENSA CIVIL _____ CUERPO DE B.V. DE _____ OTROS _____

VÍCTIMAS TRANSPORTADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS A UN CENTRO ASISTEN

NOMBRE	EDAD	TRASLADADO A	CIUDAD

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA

Suponamiento de alcan... Motilla por basura y arena.

ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIG... DE LA EMERGENCIA

Limpieza del sitio... por parte de otros...

REPORTE HECHO POR: J. Jimenez E.

OT Valencia Alv...
FIRMA DEL COMANDANTE DE OPER...

V.B _____

COMANDANTE

REPORTE DE EMERGENCIA #		FECHA:	7	19	2000
			MES	DIA	AÑO
HORA DE LLAMADA	18:10 pm				
TELÉFONO QUE DA LA ALARMA	2197410				
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA		Jaime Chaparro			
DIRECCIÓN	calle 52#48-19	SI ES FUERA DE LA CIUDAD NOMBRE DEL LUGAR			
GUARDIA	Te Jimenez E.				
INCENDIOS					
INCENDIO ESTRUCTURAL					
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN					
EDIFICIO		ALTURA(PISOS)		APARTAMENTO	
BODEGA		RESIDENCIA		COMERCIAL	
TALLER		INDUSTRIA		OTROS	
INCENDIO AGRÍCOLA		FORESTAL			
NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR					
NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO					
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA					
ELEMENTOS UTILIZADOS					
BIOX. DE CARBONO		QUIMICO SECO (BC) LBS		GALONES DE AGUA	
QUÍMICO SECO ABC LBS		OTROS			
MANGUERAS UTILIZADAS		1 1/2"		2 1/2"	
EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (INUNDACION):		DESCRIBA ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA			
Limpieza de recamara, obstruida por basura y arena					
ACCIDENTES					
VEHÍCULO(S)					
TIPO:		TIPO:			
PLACA:		PLACA:			
MARCA:		MARCA:			
CONDUCTOR:		CONDUCTO			

		R:	
PROPIETARIO:		PROPIETARIO:	

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA
Taponamiento de alcantarilla por basura y arena.

ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACION DE LA EMERGENCIA
Limpieza de recamara para la evaluación de aguas lluvias.



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE
Personería Jurídica Resol. No. 327 de 1945
Teléfonos: 119 (Alarma) 219 6222 (Guardia)

Fundado en 1939

CON SIRENA / ALARMA INTERNA — SI: X — NO:

REPORTE DE EMERGENCIA # _____ FECHA: 07 (MES) 19 (DIA) 2000 (AÑO)

HORA LLAMADA 18 10 AM / PM

TELÉFONO QUE DA LA ALARMA 2 2 9 1 8 6 0 OTRO MEDIO _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA Melva Naranjo.

DIRECCIÓN Cra 5 2 # 46-51 SI ES FUERA DE LA CIUDAD . . .
NOMBRE DEL LUGAR _____

GUARDIA Fe Jimenez E.

INCENDIOS

INCENDIO ESTRUCTURAL
CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN
EDIFICIO _____ ALTURA (PISOS) _____ APARTAMENTO _____
BODEGA _____ RESIDENCIA _____ COMERCIAL _____
TALLER _____ INDUSTRIA _____ OTROS _____
INCENDIO AGRÍCOLA _____ FORESTAL _____

NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR

NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO Melva Naranjo.

NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA _____

ELEMENTOS UTILIZADOS

BIOX. DE CARBONO _____ QUIMICO SECO (BC) LBS. _____ GALONES DE AGUA _____

QUÍMICO SECO ABC LBS. _____ OTROS _____

MANGUERAS UTILIZADAS 1" _____ 1 ½" _____ 2 ½" _____

EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (_____): DESCRIBA

ASI: LUGAR Y LABOR PRESTADA. _____

ACCIDENTES

VEHÍCULO(S)

TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

EMERGENCIAS CON GAS LICUADO DEL PETROLEO (PROPANO)

ESCAPE O FUGA _____ SIN INCENDIO _____ CON INCENDIO _____

ESTADO DEL CILINDRO _____ SOBRE LLENADO _____ ROTURA DEL CILINDRO _____

CAUSA DEL ESCAPE _____

PROCEDIMIENTO REALIZADO: _____

MÁQUINAS Y PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE INTERVINO

MÁQUINA No.	MAQUINISTA(S)	HORA SALIDA		HORA REGRESO		TIEMPO DE TRABAJO	
M #	NOMBRE	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS	HORA	MIN
6	TE. Zapata Nelson	4 8	1 7	1 8	4 5	0 0	2

TIEMPO DE RESPUESTA ____ (Minutos) DISTANCIA 300 (Mts.)

PERSONAL QUE INTERVINO EN LA EMERGENCIA

1. TE. Zapato Nelson	11.
2. SP. Beltran Luis M.	12.
3. Dist. Rendon Fabian M.	13.
4. Bio. Gómez Aníbal	14.
5.	15.
6.	16.
7.	17.
8.	18.
9.	19
10.	20.

OTRAS ENTIDADES QUE ASISTIERON A LA EMERGENCIA: POLICÍA ____ CRUZ ROJA

DEFENSA CIVIL _____ CUERPO DE B.V. DE _____ OTROS _____

VÍCTIMAS TRANSPORTADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS A UN CENTRO ASISTEN

NOMBRE	EDAD	TRASLADADO A	CIUDAD

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA	ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGA DE LA EMERGENCIA
Inundacion por taponamiento de alcantarillas por arena.	Destapar las alcantarillas aislar la arena.

REPORTE HECHO POR: Dist. Rendon Fabian M

IRMA DEL COMANDANTE DE OPERA

REPORTE DE EMERGENCIA #		FECHA:	7	19	2000
			MES	DIA	AÑO
HORA DE LLAMADA	18:10 pm				
TELÉFONO QUE DA LA ALARMA	2191860				
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA	Melva Naranjo				
DIRECCIÓN	cra 52#46-51	SI ES FUERA DE LA CIUDAD NOMBRE DEL LUGAR			
GUARDIA	Te Jimenez E.				
INCENDIOS					
INCENDIO ESTRUCTURAL					
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN					
EDIFICIO		ALTURA(PISOS)		APARTAMENTO	
BODEGA		RESIDENCIA		COMERCIAL	
TALLER		INDUSTRIA		OTROS	
INCENDIO AGRÍCOLA		FORESTAL			
NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR					
NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO					
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA					
ELEMENTOS UTILIZADOS					
BIOX. DE CARBONO		QUIMICO SECO (BC) LBS		GALONES DE AGUA	
QUÍMICO SECO ABC LBS		OTROS			
MANGUERAS UTILIZADAS	1 1/2"		2 1/2"		
EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA ():		DESCRIBA ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA			
ACCIDENTES					
VEHÍCULO(S)					
TIPO:		TIPO:			
PLACA:		PLACA:			
MARCA:		MARCA:			

CONDUCTOR:		CONDUCTOR:	
PROPIETARIO:		PROPIETARIO:	

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA
Inundacion por taponamiento de alcantarilla por arena

ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACION DE LA EMERGENCIA
Destapar las alcantarillas, aislar la arena.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso