Ficha N° MM_1
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: RCN RADIO COLOMBIA

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Santiago de Cali

1.3. Tipo de publicación o del documento:

a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: _____, Sección: _____, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:_____, Fecha:_____
e. OTRO: **X**, Especifique: Página web (Internet).

1.4. Título del artículo y número de página(s): DESLIZAMIENTO E INUNDACIONES POR LLUVIAS EN SEVILLA, VALLE DEL CAUCA.

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Cibergrafía. https://www.rcnradio.com/colombia/deslizamientos-e-inundaciones-por-lluvias-en-sevilla-valle-del-cauca

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **11,** Mes: **07**, Año: **2020**, Hora: _____

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

Los fuertes aguaceros que cayeron en el municipio de Sevilla, al oriente del Valle, dejaron afectaciones no solo en las vías sino que además generaron inundaciones en seis viviendas y pusieron en riesgo un barrio que hoy presenta amenazas por deslizamientos.

Ante estas emergencias y desde tempranas horas de la mañana de este domingo, los organismos de socorro y las autoridades administrativas iniciaron trabajos de remoción de escombros y un barrido constante por las zonas afectadas; esto para evitar que las lluvias sigan ocasionando estragos y cediendo terrenos.

El Alcalde Jorge Palacios dijo que, tanto la zona rural como urbana se vieron afectadas con las lluvias por lo que ha solicitado a las autoridades ambientales y a la Gestión del Riesgo del Valle, trasladar una comisión hacía esa zona para evaluar las vías, ya que estas presentan agrietamientos y se ha evidenciado una falla geológica.

"Se presenta dificultad en algunos sectores de Sevilla, tenemos un tramo de la vía que conduce hacía la Cristalina, y hacía la Uribe donde se presentaron deslizamientos de tierra, por lo que tuvimos que cerrar el paso hasta tanto no se cumpliera con las labores de limpieza. Adelantamos en este momento visitas a las viviendas donde ingresó el agua para entregar las ayudas correspondientes", señaló el alcalde Palacios.

Algunas de las personas damnificadas fueron reubicadas en albergues temporales de Sevilla, como prevención ante las lluvias que caían en esta zona. De acuerdo con el mandatario, se mantiene el monitoreo activado y una vez mejoren las condiciones del clima, retomarán labores de intervención vial para habilitar varias carreteras que permanecieron bloqueadas a raíz de los deslizamientos y que se requieren para el traslado de productos agrícolas.



Deslizamientos e inundaciones por lluvias en Sevilla, Valle del Cauca

El Alcalde Jorge Palacio, solicitará apoyo a Gestión del Riesgo del Valle para verificar falla geológica que presenta en una de las vías.

Marcela Cortés

Fotografías suministradas por Alcaldía Sevilla

Los fuertes aguaceros que cayeron en el municipio de **Sevilla, al oriente del Valle**, dejaron afectaciones no solo en las vías sino que además generaron inundaciones en seis viviendas y pusieron en riesgo un barrio que hoy presenta amenazas por deslizamientos.

Ante estas emergencias y desde tempranas horas de la mañana de este domingo, los organismos de socorro y las autoridades administrativas iniciaron trabajos de remoción de escombros y un barrido constante por las zonas afectadas; esto para evitar que las lluvias sigan ocasionando estragos y cediendo terrenos.

El **Alcalde Jorge Palacios** dijo que, tanto la zona rural como urbana se vieron afectadas con las lluvias por lo que ha solicitado a las autoridades ambientales y a la **Gestión del Riesgo del Valle**, trasladar una comisión hacia esa zona para evaluar las vías, ya que estas presentan agrietamientos y se ha evidenciado una falla geológica.

Le puede interesar: Indígenas bloquean una vía en el departamento de Risaralda

"Se presenta **dificultad en algunos sectores de Sevilla**, tenemos un tramo de la vía que conduce hacia la Cristalina, y hacia la Uribe donde se presentaron deslizamientos de tierra, por lo que tuvimos que cerrar el paso hasta tanto no se cumpliera con las labores de limpieza. Adelantamos en este momento visitas a las viviendas donde ingresó el agua para entregar las ayudas correspondientes", señaló el alcalde Palacios.

Algunas de las personas damnificadas fueron reubicadas en albergues temporales de Sevilla, como prevención ante las lluvias que caían en esta zona. De acuerdo con el mandatario, se mantiene el monitoreo activado y una vez mejoren las condiciones del clima, retomarán labores de intervención vial para habilitar varias carreteras que permanecieron bloqueadas a raíz de los deslizamientos y que se requieren para el traslado de productos agrícolas.

Lo más visto

1 Gobierno ordena toque de queda nocturno en Bogotá y otras ciudades por dos semanas

2 Pimentel estalla tras descenso del Chicó: "relájense mamertos que aquí hay para todos"

3 Boyacá Chicó vuelve a la B y Pereira se salva: así queda la tabla del descenso

4 Asesinan a joven por evitar que violaran a su novia, en Cali

5 Cinco municipios del Eje Cafetero, en riesgo por taponamiento del río Risaralda

Fuente: https://www.rcnradio.com/colombia/deslizamientos-e-inundaciones-por-lluvias-en-sevilla-valle-del-cauca

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Leiner Andres Cortes Joris