Ficha N° MM_1
MOVIMIENTOS EN MASA HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo Reporte de actuación 2002/04

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección: **Reporte de Actuación**, Fondo: _____, Tomo: **2002/2004,** Signatura: _____, Folios: _____, Fecha: **08/11/2002**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Archivo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Sevilla

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: **X**, Inundación: ___, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **08,** Mes: **11**, Año:**2002**, Hora: **21:05**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SEVILLA VALLE

ACTUACIÓN_____ **FALSA ALARMA**
HORA DE SALIDA 08:40. **HORA DE REGRESO**: 09+07
DÍA Viernes **FECHA:** 08-11-02
DIRECCIÓN Calle 51 # 53-05 B/ San Luis
PROPIETARIA Gabriel Ospina.
OCUPANTES 48 **ADULTOS** 26 **NIÑOS** 22
USO DEL LOCAL O LUGAR Inquilinato
SEGURO SI ___ **NO** X **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos
NÚMERO DE UNIDADES 3 **ACTUARON** 2 **PERSONAL DE APOYO** 1

MATERIAL UTILIZADO Humano
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Deslizamiento
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN Vacio de Cañada aguas Negras.
CAUSAS DE PROPAGACIÓN humedad del terreno
AVISO EL SINIESTRO Campo Elias barbosa
DIRECCIÓN Calle 51 # 53-05 **TELÉFONO** Personal
DISTANCIA EN KILÓMETROS 0.700 mts.
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 03
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR NUNGUNO.
PERSONAS RESCATADAS - **PERSONAS HERIDAS** - **MUERTOS** -
AVALÚO DE LAS PÉRDIDAS _____
COMANDANTE DE GUARDIA Bro Valencia albeiro
COMANDANTE DE OPERACIÓN Cs. Márquez Carlos A
REPORTE ELABORADO POR Cs. Márquez Carlos alberto

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 5 **MAQUINISTA** Ct. Ruiz Laurenciano
MÁQUINA No._____ **MAQUINISTA** _____
MÁQUINA No._____ **MAQUINISTA** _____
MÁQUINA No._____ **MAQUINISTA** _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____
TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____
TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____

VÍCTIMAS (Lesión o muerte)

NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**

OBSERVACIONES Se informa a las personas interesadas del peligro Que presenta la vivienda puesto Que es un inquilinato (15 familias). Firman varias de ellas Orlando Romero B. 4551686

Rda. Jesus Antonio Cardona 16357368 tulua. […] Jaime Castillo 94280324 Slla. Leonel Garsia 4315546 Mzles.

COMANDANTE DE OPERACIONES COMANDANTE



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SEVILLA VALLE

ACTUACIÓN NÚMERO _____ FALSA ALARMA NO.
HORA SALIDA 08:40 HORA REGRESO 09:07.
DÍA Viernes FECHA: 08 - 11 - 02.
DIRECCIÓN Calle 51 # 53 05 B/ San Luis
PROPIETARIO Gabriel. Ospina C.C. _____
OCUPANTES 48. ADULTOS 26 NIÑOS 22
USO DEL LOCAL O LUGAR INQUILINATO.
SEGURO SI ____ NO * NÚMERO _____ COMPAÑÍA _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos.
NÚMERO UNIDADES 3 ACTUARON 2 PERSONAL DE APOYO 2.
MATERIAL UTILIZADO Humano.
GAL. DE AGUA EXPULSADOS -
EXTINTORES UTILIZADOS DE -
TIPO DE EMERGENCIA Deslizamiento.
ÁREA QUEMADA -
CAUSAS DE INICIACIÓN Vacio de cañada aguas negras.
CAUSAS DE PROPAGACIÓN humedad del terreno
AVISO DEL SINIESTRO Campo Elias barbosa
DIRECCIÓN Calle 51 # 53 05 TELÉFONO Personal
DISTANCIA EN KILÓMETROS 0.700 mts.
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 03.
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN EL LUGAR NINGUNO.
PERSONAS RESCATADAS - HERIDOS - MUERTOS -
COMANDANTE DE GUARDIA Bro. Valencia Alberto.
COMANDANTE DE OPERACIÓN Cb. Márquez Carlos A
REPORTE ELABORADO POR Cb. Márquez Carlos Alberto.

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 5 MAQUINISTA Ct. Ruiz Laurenciano

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

VÍCTIMAS (Lesión o muerte)

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

OBSERVACIONES Se informa a las personas interesadas del peligro que presenta la vivienda puesto que es un inquilinato (15 familias). Firman varias de ellas

Orlando Romero B. 4551686 Sda. Jesus Antonio Cardo 16357368 Tulua

Pedro Jaime Castillo 94280324 Sla

Daniel Garcia 4315546 Sla.

COMANDANTE DE OPERACIONES

COMANDANTE

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Alba Nidia Castaño Castaño