Ficha N° I_2
INUNDACIÓNES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reporte de actuación 2002/04

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección: **Reporte de Actuación**, Fondo: _____, Tomo: **2002/2004,** Signatura: _____, Folios: _____, Fecha: **02/04/2002**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Archivo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Sevilla

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **02,** Mes: **04**, Año:**2002**, Hora: **14:45**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SEVILLA VALLE

ACTUACIÓN_____ **FALSA ALARMA**
HORA DE SALIDA 14:45. **HORA DE REGRESO**: 16:15
DÍA Martes **FECHA:** 02-04-02
DIRECCIÓN Calle 51 # 40-39
PROPIETARIA Martha Cecilia A.
OCUPANTES 4 **ADULTOS** 2 **NIÑOS** 2
USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda
SEGURO SI ___**NO** ___ **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos
NÚMERO DE UNIDADES 22 **ACTUARON** 7 **PERSONAL DE APOYO** 15

MATERIAL UTILIZADO Palas y pica
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Inundación
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN Fuerte aguacero
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Taponamiento de alcantarilla
AVISO EL SINIESTRO Fabio Ruiz
DIRECCIÓN_____ **TELÉFONO** Personal
DISTANCIA EN KILÓMETROS 1 Kilometro
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 2 minutos
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR
PERSONAS RESCATADAS X **PERSONAS HERIDAS** X **MUERTOS** X
AVALÚO DE LAS PÉRDIDAS _____
COMANDANTE DE GUARDIA Albeiro Valencia
COMANDANTE DE OPERACIÓN Ste Hernando Gutiérrez
REPORTE ELABORADO POR Bro John Alexander González

ACTUACIÓN_____ **FALSA ALARMA**
HORA DE SALIDA: 17:30. **HORA DE REGRESO**: 17:55
DÍA Lunes **FECHA:** 02-04-02
DIRECCIÓN Cra 43 entre calles 49 y 50
PROPIETARIA ECENOBER CAMACHO
OCUPANTES **ADULTOS** **NIÑOS**
USO DEL LOCAL O LUGAR
SEGURO **SI** ___**NO** ___ **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON BOMBEROS
NÚMERO DE UNIDADES 18 **ACTUARON** 4 **PERSONAL DE APOYO** 14
MATERIAL UTILIZADO
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Inundación
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN Fuerte Tormenta
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Taponamiento de alcantarilla
AVISO EL SINIESTRO ECENOBER CAMACHO
DIRECCIÓN Cra 43 entre calles 49 y 50 **TELÉFONO** 2198275
DISTANCIA EN KILÓMETROS 1 Kilometro
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 2 minutos
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR
PERSONAS RESCATADAS X **PERSONAS HERIDAS** X **MUERTOS** X
AVALÚO DE LAS PÉRDIDAS _____
COMANDANTE DE GUARDIA DIST JHON JAIRO HENAO
COMANDANTE DE OPERACIÓN BRO JOHN ALEXANDER GONZÁLEZ
REPORTE ELABORADO POR BRO JOHN ALEXANDER GONZÁLEZ

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 4 **MAQUINISTA** TE MURILLO JILBERTO
MÁQUINA No._____ **MAQUINISTA** _____
MÁQUINA No._____ **MAQUINISTA** _____
MÁQUINA No._____ **MAQUINISTA** _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____
TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____
TIPO_____ **MARCA** _____**PLACA** _____
CONDUCTOR_____**C.C.**_____

VÍCTIMAS (Lesión o muerte)

NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**
NOMBRE _____ **EDAD** _____ **( ) * ( )**

OBSERVACIONES Por causa del Fuerte aguacero y el mal estado de la alcantarilla ce tapona por acumulación de malesa.

COMANDANTE DE OPERACIONES COMANDANTE

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SEVILLA VALLE

ACTUACIÓN NÚMERO _____ FALSA ALARMA _____
HORA SALIDA 14:45 HORA REGRESO 16:15
DÍA MARTES FECHA: 02-04-02
DIRECCIÓN Calle 51 # 40-34
PROPIETARIO _____ C.C. _____
OCUPANTES 7 ADULTOS X NIÑOS X
USO DEL LOCAL O LUGAR bodega.
SEGURO SI ____ NO ____ NÚMERO ____ COMPAÑÍA ____
ENTIDADES QUE LABORARON BOMBEROS y CRUZ ROJA
NÚMERO UNIDADES 14 ACTUARON 7 PERSONAL DE APOYO 7
MATERIAL UTILIZADO lazos y palas
GAL. DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA INUNDACION.
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN Fuerte aguacero
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Taponamiento de alcantarilla.
AVISO DEL SINIESTRO MARIA VILLADA
DIRECCIÓN Calle 51 # 40-41 TELÉFONO 21994-66.
DISTANCIA EN KILÓMETROS 1 Kilometro
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 2 minutos.
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN EL LUGAR _____
PERSONAS RESCATADAS X HERIDOS X MUERTOS X
COMANDANTE DE GUARDIA DIST JHON JAIRO HENAO.
COMANDANTE DE OPERACIÓN STE HERNANDO GUTIERREZ.
REPORTE ELABORADO POR BRO JHON ALEXANDER GONZALEZ.

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 6 MAQUINISTA STE HERNANDO GUTIERR

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

VÍCTIMAS (Lesión o muerte)

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

OBSERVACIONES por causa del fuerte aguacero y el estado de la alcantarilla estaba tapada por acumulacion de Maleza.

COMANDANTE DE OPERACIONES

COMANDANTE

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Alba Nidia Castaño Castaño