Ficha N° I_2
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:**14-15,** Fecha: **1993-1996**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **09,** Mes: **05**, Año: **1993**, Hora: **20:20**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE

REPORTE DE ACTUACION

#15

ACTUACION No. _____ FALSA ALARMA _____

DIA Y FECHA 9 Mayo/93.

HORA DE SALIDA 20+20 HORA REGRESO 21:40

DIRECCION Carrera 71 N° 250 calle larga

PROPIETARIO Hector Tamayo

OCUPANTE Hector Tamayo y familia.

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda.

SEGURO SI ( ) NO (X)

ENTIDADES QUE COLABORARON Bomberos

NUMERO DE UNIDADES 12

MATERIAL UTILIZADO palas -

GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____

TIPO DE INCENDIO _____

CAUSAS DE LA INICIACION _____

CAUSAS DE LA PROPAGACION _____

AVISO DEL SINIESTRO _____

DISTANCIA _____

DURACION DEL TRAYECTO _____

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR _____

PERSONAS RESCATADAS _____

COMANDANTE DE GUARDIA Cp. Ricardo Cortez.

MAQUINAS

No. 3 MAQUINISTA He Alvaro Valencia N. JEFE DE MAQUINAS El mismo.

No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS _____

No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS _____

No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS _____

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

AVALUO PERDIDAS _____ $

OBSERVACIONES: Inundación provocada por desbordamiento de la quebrada.

COMANDANTE DE OPERACION He Alvaro Valencia Naranjo.

ACTUACION No.			FALSA ALARMA	
DIA Y FECHA		9 Mayo/93		
HORA DE SALIDA		20+20	HORA DE REGRESO	21:40
DIRECCION		Carrera 71 N. 250 calle larga		
PROPIETARIO		Hector Tamayo		
OCUPANTE		Hector Tamayo y familia		
USO DEL LOCAL O LUGAR		Vivienda		
SEGURO	SI NO	X		
ENTIDADES QUE COLABORARON		Bomberos		
NUMERO DE UNIDADES		12		
MATERIAL UTILIZADO		palas		
GALONES DE AGUA EXPULSADOS				
TIPO DE INCENDIO				
CAUSAS DE LA INICIACION				
CAUSAS DE LA PROPAGACION				
AVISO DEL SINIESTRO				
DISTANCIA				
DURACION DEL TRAYECTO				
MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR				
PERSONAS RESCATADAS				
COMANDANTE DE GUARDIA		Cp. Ricardo Cortez		

OBSERVACIONES: Inundación provocada en varias viviendas.

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE

#14

REPORTE DE ACTUACION

ACTUACION No. _____ FALSA ALARMA _____

DIA Y FECHA 9 Mayo /93.

HORA DE SALIDA 20+20 HORA REGRESO 21:40

DIRECCION Calle 61 N: 51-30 B/ San Vicente.

PROPIETARIO Mª Belay Ramirez.

OCUPANTE Mª Belay Ramirez.

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda.

SEGURO SI ( ) NO (X)

ENTIDADES QUE COLABORARON Bomberos.

NUMERO DE UNIDADES 12 unidades.

MATERIAL UTILIZADO palas - picas - Materia/ humano.

GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____

TIPO DE INCENDIO _____

CAUSAS DE LA INICIACION _____

CAUSAS DE LA PROPAGACION _____

AVISO DEL SINIESTRO Policia Nacional.

DISTANCIA 1 Kilometro.

DURACION DEL TRAYECTO 3 minutos.

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR _____

PERSONAS RESCATADAS Ninguna.

COMANDANTE DE GUARDIA Cp. Cortez Ricardo.

M A Q U I N A S

No. 3 MAQUINISTA Tte Alvaro Valencia N. JEFE DE MAQUINAS El mismo

No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS _____

No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS _____

No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS _____

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

AVALUO PERDIDAS _____ $

OBSERVACIONES: INUNDACIÓN presentado en varias viviendas

COMANDANTE DE OPERACION Tte Alvaro Valencia N.

ACTUACION No.			FALSA ALARMA	
DIA Y FECHA		9 MAYO/93		
HORA DE SALIDA		20+20	HORA DE REGRESO	21:40
DIRECCION		Calle 61 N. 51-30 B/ San Vicente		
PROPIETARIO		Ma Beley Ramirez		
OCUPANTE		Ma Beley Ramirez		
USO DEL LOCAL O LUGAR		Vivienda		
SEGURO	SI NO	X		
ENTIDADES QUE COLABORARON		Bomberos		
NUMERO DE UNIDADES		12 unidades		
MATERIAL UTILIZADO		Palas - picas - Material humano		
GALONES DE AGUA EXPULSADOS				
TIPO DE INCENDIO				
CAUSAS DE LA INICIACION				
CAUSAS DE LA PROPAGACION				
AVISO DEL SINIESTRO		Policia Nacional		
DISTANCIA		1 Kilometro		
DURACION DEL TRAYECTO		3 Minutos		
MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR				
PERSONAS RESCATADAS		Ninguna		
COMANDANTE DE GUARDIA		Cp. Cortez Ricardo		

OBSERVACIONES: Inundación provocada por desbordamiento de la quebrada

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Maria Camila Rodriguez Lasso