Ficha N° I3_
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**1999-2001**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:18**,** Mes:**10**, Año:10, Hora:**2000**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE
Personería Jurídica Resol. No. 327 de 1945
Teléfonos: 119 (Alarma) 219 6222 (Guardia)

Abnegación
Disciplina
Fundado en 1939

	SI	NO
CON SIRENA	X	
ALARMA INTERNA	X	

REPORTE DE EMERGENCIA # _____ FECHA: 10 18 2000 (MES DIA AÑO)

HORA LLAMADA X X 15 30 AM PM

TELÉFONO QUE DA LA ALARMA 2 1 9 1 8 0 1 OTRO MEDIO _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA BRO DUQUE DIEGO

DIRECCIÓN CRA 50 # 60-25 SI ES FUERA DE LA CIUDAD NOMBRE DEL LUGAR San Vicente

GUARDIA SANDRA Trejos

INCENDIOS

INCENDIO ESTRUCTURAL
CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN
EDIFICIO _____ ALTURA (PISOS) _____ APARTAMENTO _____
BODEGA _____ RESIDENCIA _____ COMERCIAL _____
TALLER _____ INDUSTRIA _____ OTROS INUNDACION
INCENDIO AGRÍCOLA _____ FORESTAL _____
NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR _____
NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO LUZ MARINA CHICA
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA _____

ELEMENTOS UTILIZADOS
BIOX. DE CARBONO _____ QUIMICO SECO (BC) LBS. _____ GALONES DE AGUA ✓
QUÍMICO SECO ABC LBS. _____ OTROS _____
MANGUERAS UTILIZADAS 1" _____ 1 ½" _____ 2 ½" _____

EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (✓): DESCRIBA
ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA. _____

ACCIDENTES

VEHÍCULO(S)
TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

REPORTE DE EMERGENCIA #		FECHA:	10	18	2000
			MES	DIA	AÑO
HORA DE LLAMADA	15:30 pm				
TELÉFONO QUE DA LA ALARMA	2191801				
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA		Bro Duque Diego			
DIRECCIÓN	cra 50#60-25	SI ES FUERA DE LA CIUDAD NOMBRE DEL LUGAR			san vicente
GUARDIA	Sandra Trejos				
INCENDIOS					
INCENDIO ESTRUCTURAL					
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN					
EDIFICIO		ALTURA(PISOS)		APARTAMENTO	
BODEGA		RESIDENCIA		COMERCIAL	
TALLER		INDUSTRIA		OTROS	inundacion
INCENDIO AGRÍCOLA		FORESTAL			
NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR					
NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO		Luz Marina Chica			
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA					
ELEMENTOS UTILIZADOS					
BIOX. DE CARBONO		QUIMICO SECO (BC) LBS		GALONES DE AGUA	
QUÍMICO SECO ABC LBS		OTROS			
MANGUERAS UTILIZADAS		1 1/2"		2 1/2"	
EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA ():		DESCRIBA ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA			
ACCIDENTES					
VEHÍCULO(S)					
TIPO:		TIPO:			
PLACA:		PLACA:			
MARCA:		MARCA:			
CONDUCTOR:		CONDUCTOR			

		:	
PROPIETARIO:		PROPIETARIO:	

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso