Ficha N° 24_
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**2005-2006**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa:_____, Inundación:**X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:10**,** Mes:**07**, Año:2005, Hora:

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420
Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 18+10 HORA DE REGRESO 19+45

DIA DOMINGO FECHA Julio - 10 - 2005

DIRECCIÓN cra 53 # 49-36 B/9ies de Mayo

PROPIETARIO S. Rafael Villareal C.C. 2.642.525 sevilla

OCUPANTES 3 ADULTOS 1 NIÑOS 2.

USO DEL LOCAL O LUGAR casa de Habitación

SEGURO SI ____ NO X NUMERO ———o———

COMPAÑÍA ———o——— VENCE ———o———

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos - defensa civil

NUMERO UNIDADES 6 ACTUARON 5 PERSONAL DE APOYO 1

MATERIAL UTILIZADO Maquina - 9ramos 2 1/2
Boquilla 2 1/2 - escalera.

GAL. DE AGUA EXPULSADOS 500. 6ls

EXTINTORES UTILIZADOS DE ———o———

TIPO DE EMERGENCIA Inundación (704)

AREA QUEMADA ———o———

CAUSA DE INICIACIÓN Taponamiento tubos de
drenaje a la calle.

AVISO DEL SINIESTRO Patricia Garcia

DIRECCIÓN cra 53 # 49-18 TELEFONO 3155163542

DISTANCIA EN KILIMETROS 0.280 MTs

PERSONAS RESCATADAS ———o——— HERIDOS ———o——— MUERTOS ———o———

COMANDANTE DE GUARDIA C.S. Márquez Carlos A.

COMANDANTE DE OPERACIÓN S.S. Márquez Jaime

REPORTE ELABORADO POR S.S. Márquez Jaime

MAQUINAS

MAQUINA No. 7 MAQUINISTA TE. castillo Julio C.

MAQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )* ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

OBSERVACIONES Se atendio emergencia por inundación, resultando afectada la vivienda de la sra Francia elena Diaz P con cc # 29.831.596 de sevilla, emergencia ocasionada por represamiento de aguas lluvias y aguas negras.

COMANDANTE DE OPERACIÓN
S.S. Márquez S.

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:				FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:		18:10		HORA DE REGRESO:	19:45	
DIA:		Domingo		FECHA:	Julio-10-2005	
DIRECCION:		cra 53#49-36 B/Tres de mayo				
PROPIETARIO:		J. Rafael Villareal		C.C.	2642525 sevilla	
OCUPANTES		3	ADULTOS	1	NIÑOS	2
USO DEL LOCAL O LUGAR		casa de habitacion				
SEGURO	SI			NUMERO		
	NO	X				
COMPAÑÍA				VENCE		
ENTIDADES QUE LABORARON		Bomberos -Defensa civil				
NUMERO DE UNIDADES		6	ACTUARON	5	PERSONAL DE APOYO	1
MATERIAL UTILIZADO		Maquina - Tramos 2 1/2 Boquilla 2 1/2 - escalera				
GAL DE AGUA EXPULSADOS						
EXTINTORES UTILIZADOS		500 gls				
TIPO DE EMERGENCIA		Inundacion (704)				
AREA QUEMADA						
CAUSA DE INICIACION		Taponamiento tubos de drenaje a la calle				
AVISO DEL SINIESTRO		Patricia Garcia				
DIRECCION		cra 53#49-18		TELEFONO	3155163542	
DISTANCIA EN KILOMETROS		0.280 mts				
PERSONAS RESCATADAS			HERIDOS		MUERTOS	
COMANDANTE GUARDIA		C.S. Marquez Carlos A.				
COMANDANTE DE OPERACIÓN		S.S. Marquez Jaime				
REPORTE ELABORADO POR		S.S. Marquez Jaime				

OBSERVACIONES

Se atendió emergencia por inundación, resultando afectada la vivienda de la sra Francia Elena Diaz P. con cc #29831596 de Sevilla, emergencia ocasionada por el represamiento de aguas lluvias y aguas negras.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso