Ficha N° 23_
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**2005-2006**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa:_____, Inundación:**X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:06**,** Mes:**12**, Año:2006, Hora:19:41

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.905-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420

Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 19:41 HORA DE REGRESO 20:42

DIA Miercoles FECHA 06-12-06.

DIRECCIÓN Calle 51 # 40-39 B/ San José

PROPIETARIO Lindalia Maria Valasquez C.C. 29613446 la Unión V.

OCUPANTES 5 ADULTOS 2 NIÑOS 3

USO DEL LOCAL O LUGAR Casa de habitación

SEGURO SI ____ NO — NUMERO ____

COMPAÑÍA ____ VENCE ____

ENTIDADES QUE LABORARON bomberos + Roja D.C.

NUMERO UNIDADES 20 ACTUARON 14 PERSONAL DE APOYO 6

MATERIAL UTILIZADO Palas.

GAL. DE AGUA EXPULSADOS ____

EXTINTORES UTILIZADOS DE ____

TIPO DE EMERGENCIA Inundación

AREA QUEMADA ____

CAUSA DE INICIACIÓN fuerte aguacero.

AVISO DEL SINIESTRO Maria Elsa Sabogal.

DIRECCIÓN Cra 41#50-34 B/ San José TELEFONO 219 0315

DISTANCIA EN KILOMETROS 800 mts. +

PERSONAS RESCATADAS — HERIDOS — MUERTOS —

COMANDANTE DE GUARDIA Cb Molina Ever.

COMANDANTE DE OPERACIÓN SP Mejia Parra Hernan.

REPORTE ELABORADO POR Cb Valencia Villada Alberto

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

bomberossevilla@latinmail.com

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 07 MAQUINISTA CS Quintero Reinel

MÁQUINA No. 05 MAQUINISTA Te Murillo Gilberto

MÁQUINA No. 02 MAQUINISTA CS Duque Diego

MÁQUINA No. — MAQUINISTA — — —

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO — — MARCA — — PLACA —

CONDUCTOR — — — C.C. — —

TIPO — — MARCA — — PLACA —

CONDUCTOR — — — C.C. — —

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE — — — — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — — — — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — — — — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — — — — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — — — — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — — — — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — — — — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — — — — EDAD — ( ) * ( )

OBSERVACIONES se presenta una inundación por desbordamiento de la cañada debido a las fuertes lluvias

SP [signature]
COMANDANTE DE OPERACIÓN

[signature]
COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:				FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:		19:41		HORA DE REGRESO:	20:42	
DIA:		miercoles		FECHA:	06/12/2006	
DIRECCION:		calle 51#40-39 B/San jose				
PROPIETARIO:		Lindelia Marin Velasquez		C.C.	29615448 la union	
OCUPANTES		5	ADULTOS	2	NIÑOS	3
USO DEL LOCAL O LUGAR		casa de habitacion				
SEGURO	SI			NUMERO		
	NO					
COMPAÑÍA				VENCE		
ENTIDADES QUE LABORARON		Bomberos Cruz Roja D.C				
NUMERO DE UNIDADES		20	ACTUARON	14	PERSONAL DE APOYO	6
MATERIAL UTILIZADO		Palas				
GAL DE AGUA EXPULSADOS						
EXTINTORES UTILIZADOS						
TIPO DE EMERGENCIA		Inundacion				
AREA QUEMADA						
CAUSA DE INICIACION		Fuerte aguacero				
AVISO DEL SINIESTRO		Maria Elena Sabogal				
DIRECCION		cra 41#50-34 B/San jose		TELEFONO	2190315	
DISTANCIA EN KILOMETROS		800 mts				
PERSONAS RESCATADAS			HERIDOS		MUERTOS	
COMANDANTE GUARDIA		Cb Molina Ever				
COMANDANTE DE OPERACIÓN		Sp Mejia Parra Hernan				
REPORTE ELABORADO POR		cb Valencia Villada Albeiro				

OBSERVACIONES

Se presentó una inundación por desbordamiento de la cañada debido a las fuertes lluvias.

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420

Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 19:41 HORA DE REGRESO 20:42

DIA Miercoles FECHA 06-12-06

DIRECCIÓN calle 50 entre casas 40-61 y 40-74

PROPIETARIO Martha cecilia Murillo Palacios C.C. 29819387 Sevilla

OCUPANTES 4 ADULTOS 2 NIÑOS 2

USO DEL LOCAL O LUGAR casa de habitación

SEGURO SI ____ NO ____ NUMERO _____

COMPAÑIA _____ VENCE _____

ENTIDADES QUE LABORARON bomberos + Roja D.C

NUMERO UNIDADES 20 ACTUARON 14 PERSONAL DE APOYO 6

MATERIAL UTILIZADO Palas

GAL. DE AGUA EXPULSADOS _____

EXTINTORES UTILIZADOS DE _____

TIPO DE EMERGENCIA Inundación

AREA QUEMADA _____

CAUSA DE INICIACIÓN Fuerte aguacero.

AVISO DEL SINIESTRO María Elena Sabogal

DIRECCIÓN Cra 41 #50-34 B/San Jose TELEFONO 2190315

DISTANCIA EN KILOMETROS 800 mts ±

PERSONAS RESCATADAS ____ HERIDOS ____ MUERTOS ____

COMANDANTE DE GUARDIA Cb Molina Ever.

COMANDANTE DE OPERACIÓN SS Mejia Parra Hernan.

REPORTE ELABORADO POR Cb Valencia Villada Alberto.

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

bomberossevilla@latinmail.com

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 07 MAQUINISTA Cs Quintero Reinel

MÁQUINA No. 05 MAQUINISTA te Murillo Gilberto

MÁQUINA No. 02 MAQUINISTA Cs Duque Diego

MÁQUINA No. — MAQUINISTA — — —

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO — MARCA — PLACA —

CONDUCTOR — — — C.C. —

TIPO — — MARCA — — PLACA —

CONDUCTOR — — — C.C. — —

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE — — — — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — — — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — — — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — — — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — — — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — — — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — — — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — — — EDAD — ( ) * ( )

OBSERVACIONES se presenta una inundación por desbordamiento de la cañada debido a las fuertes lluvias

SP Hernán Mejía R.
COMANDANTE DE OPERACIÓN

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:				FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:	19:41			HORA DE REGRESO:	20:42	
DIA:	Miercoles			FECHA:	06/12/2006	
DIRECCION:	calle 50 entre casas 40-61 y 40-74					
PROPIETARIO:	Martha Cecilia Murillo Matacea			C.C.	29819387 sevilla	
OCUPANTES	4	ADULTOS		2	NIÑOS	2
USO DEL LOCAL O LUGAR	casa de habitacion					
SEGURO	SI			NUMERO		
	NO					
COMPAÑÍA				VENCE		
ENTIDADES QUE LABORARON	Bomberos Cruz Roja D.C					
NUMERO DE UNIDADES	20	ACTUARON		14	PERSONAL DE APOYO	6
MATERIAL UTILIZADO	Palas					
GAL DE AGUA EXPULSADOS						
EXTINTORES UTILIZADOS						
TIPO DE EMERGENCIA	Inundacion					
AREA QUEMADA						
CAUSA DE INICIACION	Fuerte Aguacero					
AVISO DEL SINIESTRO	Maria Elena Sabogal					
DIRECCION	cra 41#50-34 B/san jose			TELEFONO	2190315	
DISTANCIA EN KILOMETROS	800 mts					
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS			MUERTOS	
COMANDANTE GUARDIA	Cb Molina Ever					
COMANDANTE DE OPERACIÓN	SS Mejia Parra Hernan					
REPORTE	Cb Valencia Villada Albeiro					

ELABORADO POR	

OBSERVACIONES

Se presenta una inundación por desbordamiento de la cañada debido a las fuertes lluvias.

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420

Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 19:41 HORA DE REGRESO 20:42

DIA Miércoles FECHA 06-12-06

DIRECCIÓN Calle 51 #39-80

PROPIETARIO Lindalia Marin Velasquez C.C. 29615448 la unión V.

OCUPANTES 4 ADULTOS 4 NIÑOS — —

USO DEL LOCAL O LUGAR Casa de habitación

SEGURO SI ___ NO — NUMERO — — —

COMPAÑÍA — — — VENCE —

ENTIDADES QUE LABORARON bomberos + Roja D.C.

NUMERO UNIDADES 20 ACTUARON 14 PERSONAL DE APOYO 6

MATERIAL UTILIZADO Palas

GAL. DE AGUA EXPULSADOS — — —

EXTINTORES UTILIZADOS DE — — —

TIPO DE EMERGENCIA Inundación

AREA QUEMADA — — —

CAUSA DE INICIACIÓN Fuerte aguacero.

AVISO DEL SINIESTRO Maria Elena Sabogal.

DIRECCIÓN Cra 41 #50-34 B/ San José TELEFONO 219 0315

DISTANCIA EN KILOMETROS 800 mtro ±

PERSONAS RESCATADAS — HERIDOS — MUERTOS —

COMANDANTE DE GUARDIA cb Molina Ever.

COMANDANTE DE OPERACIÓN SP Mejia Parra Hernan.

REPORTE ELABORADO POR cb Valencia Villada Albeiro.

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 05 MAQUINISTA Te Murillo Gilberto

MÁQUINA No. 02 MAQUINISTA CS Duque Diego

MÁQUINA No. 07 MAQUINISTA CS Quintero Raiel

MÁQUINA No. ——— MAQUINISTA ———

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO ——— MARCA ——— PLACA ———

CONDUCTOR ——— C.C. ———

TIPO ——— MARCA ——— PLACA ———

CONDUCTOR ——— C.C. ———

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE ——— EDAD ——— ( ) * ( )

NOMBRE ——— EDAD ——— ( ) * ( )

NOMBRE ——— EDAD ——— ( ) * ( )

NOMBRE ——— EDAD ——— ( ) * ( )

NOMBRE ——— EDAD ——— ( ) * ( )

NOMBRE ——— EDAD ——— ( ) * ( )

NOMBRE ——— EDAD ——— ( ) * ( )

NOMBRE ——— EDAD ——— ( ) * ( )

OBSERVACIONES Se presenta una inundación por desbordamiento de la cañada debido a las fuertes lluvias y

SP Nicolás Mejía P.
COMANDANTE DE OPERACIÓN

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:				FALSA ALARMA			
HORA DE SALIDA:		19:41		HORA DE REGRESO:	20:42		
DIA:		Miercoles		FECHA:	16/12/2006		
DIRECCION:		calle 51#39-80					
PROPIETARIO:		Lindelia Marin Velasquez		C.C.	29615448 la union v.		
OCUPANTES		4	ADULTOS	4	NIÑOS		
USO DEL LOCAL O LUGAR		casa de habitacion					
SEGURO	SI			NUMERO			
	NO	X					
COMPAÑÍA				VENCE			
ENTIDADES QUE LABORARON		Bomberos Cruz Roja D.C					
NUMERO DE UNIDADES		20	ACTUARON	14	PERSONAL DE APOYO	6	
MATERIAL UTILIZADO		Palas					
GAL DE AGUA EXPULSADOS							
EXTINTORES UTILIZADOS							
TIPO DE EMERGENCIA		Inundacion					
AREA QUEMADA							
CAUSA DE INICIACION		Fuerte Aguacero					
AVISO DEL SINIESTRO		Maria Elena Sabogal					
DIRECCION		cra 41#50-34 B/San jose		TELEFONO	2190315		
DISTANCIA EN KILOMETROS		800 mts					
PERSONAS RESCATADAS			HERIDOS		MUERTOS		
COMANDANTE GUARDIA		Cb Molina Ever					
COMANDANTE DE OPERACIÓN		Sp Mejia Parra Hernan					
REPORTE ELABORADO POR		Cb Valencia Mejia Villada Albeiro					

OBSERVACIONES

Se presenta una inundación por desbordamiento de la cañada debido a las fuertes lluvias.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso