Ficha N° I_9
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha: **1993-1996**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **07,** Mes: **03**, Año: **1996**, Hora: **19:20**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento



CUERPO DE BOMBEROS • SEVILLA

ACTUACION NUMERO 010 FALSA ALARMA ____

HORA SALIDA 19:20 HORA REGRESO 19:40

DIA JUEVES FECHA MARZO 7 de 1996

DIRECCION CARRERA 49 casas #46-65-46-69-46-63

PROPIETARIOS FABIO GOMEZ, NELLY CARDONA, MILENA NABARRETE

OCUPANTES Los mismos con su familia

USO DEL LOCAL O LUGAR casas de Habitación

SEGURO SI ____ NO X NUMERO ____ COMPAÑIA ____

ENTIDADES QUE LABORARON ____

NUMERO UNIDADES 7 ACTUARON 7 PERS. APOYO oficiales.

MATERIAL UTILIZADO 1 pala

GAL. DE AGUA EXPULSADOS ____

EXTINTORES UTILIZADOS DE ____

TIPO DE EMERGENCIA Inundación

AREA QUEMADA ____

CAUSAS DE INICIACION Lluvia fuerte

CAUSAS DE PROPAGACION ____

AVISO DEL SINIESTRO Fabio Gomez

DIRECCION ____ TELEFONO. Personal

DISTANCIA EN KILOMETROS 4 cuadras

DURACION DEL TRAYECTO EN MINUTOS 1 minuto

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR desagues

PERSONAS RESCATADAS ____ HERIDOS ____ MUERTOS ____

VALUO DE LAS PERDIDAS ____

COMANDANTE DE GUARDIA Ct. Agudelo

REPORTE ELABORADO POR SS Ricardo Cortés



maquinas

MAQUINA # 4 MAQUINISTA St. Zapata

MAQUINA # _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA # _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA # _____ MAQUINISTA _____

vehiculos siniestrados

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____

victimas (lesion o muerte)

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

OBSERVACIONES Se Presento Inundacion En Las Viviendas Anotadas Debido A Fuertes Lluv
Y Las Deficiencias En Los Desagues.

COMANDANTE DE OPERACIONES SS. Cortes Ricardo

ACTUACION NUMERO:	010		FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:	19:20		HORA DE REGRESO:	19:40	
DIA:	JUEVES		FECHA:	MARZO 7 DE 1996	
DIRECCION:	CARRERA 49 CASAS # 46-65 - 46-69 - 46-63				
PROPIETARIO:	FABIO GOMEZ, NELLY CARDONA, MILENA NABARRETE				
OCUPANTES	Los mismos con su familia				
USO DEL LOCAL O LUGAR	Casas de habitación				
SEGURO	SI NO X		NUMERO		
COMPAÑÍA					
ENTIDADES QUE LABORARON					
NUMERO DE UNIDADES	7	ACTUARON	7	PERS. APOYO	Oficial de s.
MATERIAL UTILIZADO	1 pala				
GAL DE AGUA EXPULSADOS					
EXTINTORES UTILIZADOS DE					
TIPO DE EMERGENCIA	Inundación				
AREA QUEMADA					
CAUSA DE INICIACION	Lluvia fuerte				
CAUSAS DE PROPAGACION					
AVISO DEL SINIESTRO	Fabio Gomez				
DIRECCION			TELEFONO	Personal	
DISTANCIA EN KILOMETROS	4 cuadras				
DURACION DE TRAYECTO EN MINUTOS	1 minuto				
MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR	Desagües				
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS		MUERTOS	

VALUO DE LAS PERDIDAS	
COMANDANTE DE GUARDIA	Ct. Agudelo
REPORTE ELABORADO POR	ss. Ricardo Cortés

OBSERVACIONES: SE PRESENTÓ INUNDACIÓN EN LAS VIVIENDAS ANOTADAS DEBIDO A FUERTES LLUVIAS Y LAS DEFICIENCIAS EN LOS DESAGUES.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso