Ficha N° MM _18
MOVIMIENTOS EN MASA HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**2005-2006**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa:X, Inundación: _____, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:28**,** Mes:**10**, Año:2005, Hora:**11:05**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420

Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 11 t 05 HORA DE REGRESO 11 t 30

DIA viernes FECHA 28 de octubre del 2005

DIRECCIÓN Casa sin nomenclatura alto el recreo

PROPIETARIO Carlina Lopez de Alba C.C 29393573 sevilla

OCUPANTES 6 ADULTOS 4 NIÑOS 2

USO DEL LOCAL O LUGAR Casa de Familia

SEGURO SI -- NO -- NUMERO — - —

COMPAÑIA — - — VENCE — - —

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos

NUMERO UNIDADES 1 ACTUARON 2 PERSONAL DE APOYO 3

MATERIAL UTILIZADO Humano

GAL. DE AGUA EXPULSADOS — - —

EXTINTORES UTILIZADOS DE — a —

TIPO DE EMERGENCIA Deslizamiento de tierra

AREA QUEMADA — > —

CAUSA DE INICIACIÓN Fuertes lluvias

AVISO DEL SINIESTRO Isabela Lopez

DIRECCIÓN Alto el recreo TELEFONO 219-72-49

DISTANCIA EN KILOMETROS 1 kilometro

PERSONAS RESCATADAS — 0 — HERIDOS — 0 — MUERTOS — 0 —

COMANDANTE DE GUARDIA Bro. Tapasco Liliana

COMANDANTE DE OPERACIÓN Bro. Molina Ever

REPORTE ELABORADO POR Bro Molina Ever Alberto

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

E-mail : bomberossevilla@latinmail.com

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 6 MAQUINISTA Te Gilberto murillo

MÁQUINA No. — MAQUINISTA —

MÁQUINA No. — MAQUINISTA —

MÁQUINA No. — MAQUINISTA —

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO — MARCA — PLACA —

CONDUCTOR — C.C. —

TIPO — MARCA — PLACA —

CONDUCTOR — C.C. —

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

OBSERVACIONES Se presento un deslizamiento de tierra ocacionado por los fuertes lluvias el cual causo daños en esta vivienda la cual presento daños en el techo y paredes, se les aconseja evacuar la vivienda ya que se encuentra en peligro de un nuevo deslizamiento

Ever Alberto molina
COMANDANTE DE OPERACIÓN

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:				FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:	11:05			HORA DE REGRESO:	11:30	
DIA:	viernes			FECHA:	28 de octubre del 2005	
DIRECCION:	casa sin nomenclatura alto recreo					
PROPIETARIO:	Corlina Lopez De Alba			C.C.	29398573 sevilla	
OCUPANTES	6	ADULTOS		4	NIÑOS	2
USO DEL LOCAL O LUGAR	casa de familia					
SEGURO SI				NUMERO		
SEGURO NO						
COMPAÑÍA				VENCE		
ENTIDADES QUE LABORARON	Bomberos					
NUMERO DE UNIDADES	5	ACTUARON		2	PERSONAL DE APOYO	3
MATERIAL UTILIZADO	Humano					
GAL DE AGUA EXPULSADOS						
EXTINTORES UTILIZADOS						
TIPO DE EMERGENCIA	Deslizamiento de tierra					
AREA QUEMADA						
CAUSA DE INICIACION	Fuertes lluvias					
AVISO DEL SINIESTRO	Isabela Lopez					
DIRECCION	Alto el recreo			TELEFONO	2197249	
DISTANCIA EN KILOMETROS	1 kilometro					
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS			MUERTOS	
COMANDANTE GUARDIA	Bombero Tapasco Liliana					
COMANDANTE DE OPERACIÓN	Bro Molina Ever					
REPORTE ELABORADO POR	Bro Molina Ever Alberto					

OBSERVACIONES

Se presentó un deslizamiento de tierra ocasionado por las fuertes lluvias el cual causó daños en esta vivienda la cual presento daños en el techo y paredes, se les aconsejo evacuar la vivienda ya que se encontraba en peligro de un nuevo deslizamiento.

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420
Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 10:40 HORA DE REGRESO 11:05

DIA viernes FECHA 28 de octubre del 2005

DIRECCIÓN Calle 60 N° 44-55 B/proviviendo

PROPIETARIO Luz Dary valencia C.C. _____

OCUPANTES 7 ADULTOS 3 NIÑOS 4

USO DEL LOCAL O LUGAR Casa de familia

SEGURO SI ____ NO ____ NUMERO _____

COMPAÑÍA _____ VENCE _____

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos

NUMERO UNIDADES 2 ACTUARON 2 PERSONAL DE APOYO 3

MATERIAL UTILIZADO Humano

GAL. DE AGUA EXPULSADOS — o —

EXTINTORES UTILIZADOS DE — o —

TIPO DE EMERGENCIA Deslizamiento de tierra

AREA QUEMADA — o —

CAUSA DE INICIACIÓN Fuertes lluvias

AVISO DEL SINIESTRO Consuelo Taposco

DIRECCIÓN Calle 60 N°44-55 B/proviviendo TELEFONO 219-05-08

DISTANCIA EN KILOMETROS 1 kilometro

PERSONAS RESCATADAS — o — HERIDOS — o — MUERTOS — o —

COMANDANTE DE GUARDIA Bro Liliana Taposco

COMANDANTE DE OPERACIÓN Bro Ever alberto molina

REPORTE ELABORADO POR Bro. Ever alberto Molina Beltrán

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 6 MAQUINISTA Te. Gilberto Murillo

MÁQUINA No. — MAQUINISTA —

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO — MARCA — PLACA —

CONDUCTOR — C.C. —

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

OBSERVACIONES Se presento un deslizamiento de tierra en dicha dirección el cual ocasiono un daño en el techo y la canal tambien se les dio recomendaciones ya que persistia el peligro de un nuevo deslizamiento el cual podia ocasionar mayores daños

Bto. Ever Molina
COMANDANTE DE OPERACION

ACTUACION NUMERO:			FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:	10:40		HORA DE REGRESO:	11:05	
DIA:	viernes		FECHA:	28 de octubre del 2005	
DIRECCION:	calle 60 Nº 44-55 B/provivienda				
PROPIETARIO:	Luz Dary Valencia		C.C.		
OCUPANTES	7	ADULTOS	3	NIÑOS	4
USO DEL LOCAL O LUGAR	casa de familia				
SEGURO SI			NUMERO		
SEGURO NO					
COMPAÑÍA			VENCE		
ENTIDADES QUE LABORARON	Bomberos				
NUMERO DE UNIDADES	2	ACTUARON	2	PERSONAL DE APOYO	3
MATERIAL UTILIZADO	Humano				
GAL DE AGUA EXPULSADOS					
EXTINTORES UTILIZADOS					
TIPO DE EMERGENCIA	Deslizamiento de tierra				
AREA QUEMADA					
CAUSA DE INICIACION	Fuertes lluvias				
AVISO DEL SINIESTRO	Consuelo tapasco				
DIRECCION	calle 60 Nº 44-55 B/provivienda		TELEFONO	2190508	
DISTANCIA EN KILOMETROS	1 kilometro				
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS		MUERTOS	
COMANDANTE GUARDIA	Bra Liliana Tapasco				
COMANDANTE DE OPERACIÓN	Bro Ever Alberto Molina				
REPORTE ELABORADO POR	Bro Ever Alberto Molina Beltran				

OBSERVACIONES

Se presentó un deslizamiento de tierra en dicha dirección el cual ocasiono un daño en el techo y la canal también se les dio recomendaciones ya que persistía el peligro de un nuevo deslizamiento el cual podía ocasionar mayores daños.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso