Ficha N° I_34
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Llamadas de Alarma, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: **__,** Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Llamadas de alarma**, Fondo:_____, Tomo: _____,
Signatura: _____, Folios:__, Fecha: **2009**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **3,** Mes: **3**, Año: **2009**, Hora: **05:35**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420

Honor, Abnegación y Disciplina

Sevilla - Valle

ACTUACION NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 05.35 HORA DE REGRESO 06.50

DIA Martes FECHA 3-III-009.

DIRECCION Cll 50 entre Cra 42-43

PROPIETARIO Municipio C.C. —

OCUPANTES — ADULTOS — NIÑOS —

USO DEL LOCAL O LUGAR calle.

SEGURO SI — NO — NUMERO —

COMPAÑÍA — VENCE —

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos Ponal. Defenzo civil

NUMERO DE UNIDADES 9. ACTUARON X PERSONAL DE APOYO 5.

MATERIAL UTILIZADO — Palas escobas.

GAL DE AGUA EXPULSADOS —

EXTINTORES UTILIZADOS —

TIPO DE EMERGENCIA inundacion

AREA QUEMADA _____

CAUSA DE INICIACION Fuerte aguacero.

AVISO DEL SINIESTRO Ponal.

DIRECCION central. TELEFONO _____

DISTANCIA EN KILOMETROS 800 mts.

PERSONAS RESCATADAS — HERIDOS — MUERTOS —

COMANDANTE DE GUARDIA Bro. Acosta Nelson.

COMANDANTE DE OPERACIÓN ST Hernan Mejia P

REPORTE ELABORADO POR ST. Hernan Mejia P.

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

E-mail: bomberossevilla@latinmail.com

MAQUINAS

MAQUINA No 7. MAQUINISTA Bro Bolleteros Carlos.

MAQUINA No — MAQUINISTA —

MAQUINA No — MAQUINISTA —

MAQUINA No — MAQUINISTA —

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO — MARCA — PLACA —

CONDUCTOR — C.C. —

TIPO — MARCA — PLACA —

CONDUCTOR — C.C. —

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

NOMBRE — EDAD — ( ) * ( )

OBSERVACIONES al parecer por el fuerte aguacero. El alcantarillado Principal no evacua el Agua. y por lo tanto se debuelve el Agua por el Alcantarillado de las domiciliarios y por ende se inundan las casas. no Hubo evacuación, perdidas colchones. y sobanas y material de cosina.

ST Hernán Mejia P.
COMANDANTE DE OPERACIÓN

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:		FALSA ALARMA	
HORA DE SALIDA:	05.35	HORA DE REGRESO:	06.50
DIA:	Martes	FECHA:	3- III - 009
DIRECCION:	Cll 50 entre cra 42-43		
PROPIETARIO:	Municipio	C.C.	
OCUPANTES	ADULTOS		NIÑOS
USO DEL LOCAL O LUGAR	Calle		
SEGURO SI NO		NUMERO	
COMPAÑÍA		VENCE	
ENTIDADES QUE LABORARON	Bomberos Ponal. Defenza civil		
NUMERO DE UNIDADES	9	ACTUARON 4	PERSONAL DE APOYO 5
MATERIAL UTILIZADO	- Palas escobas		
GAL DE AGUA EXPULSADOS			
EXTINTORES UTILIZADOS			
TIPO DE EMERGENCIA	Inundación		
AREA QUEMADA			
CAUSA DE INICIACION	Fuerte aguacero		
AVISO DEL SINIESTRO	Ponal		
DIRECCION	Central	TELEFONO	
DISTANCIA EN KILOMETROS	800 Mts		
PERSONAS RESCATADAS	HERIDOS		MUERTOS
COMANDANTE GUARDIA	Bro. Acosta Nelson		
COMANDANTE DE OPERACIÓN	sT Hernán Mejia P.		
REPORTE ELABORADO POR	sT Hernán Mejia P		

OBSERVACIONES al parecer por el fuerte aguacero. El alcantarillado Principal no evacua el agua y por lo tanto se debuelve el agua por el alcantarillado de los domiciliarios y por ende se inundan las casas. No hubo evacuación, perdidos colchones y sabanas y material de cosina.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso