Ficha N° I_1
INUNDACIÓNES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo Reporte de actuación 1984/1998

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección: **Reporte de Actuación**, Fondo: _____, Tomo: **1984-2004,** Signatura: _____, Folios: _____, Fecha: **07/02/1997**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Archivo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Sevilla

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **07,** Mes: **02**, Año: **1997**, Hora: **17:30**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

	AFECTADO			**IDENTIFICACION**	
Ubicación	Cll 50 # 48-23	**Zona**	_____ I __	**CUERPO DE BOMBEROS**	**ACTUACION No**
Propietario	Mariela Padilla			76736002	970006
Ocupante	Mariela Padilla		I I	**ESTACIONES QUE ACTUAN**	**LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA**
ASEGURADORA	SI ( ) NO(**X**)			767360021	7673600
				FECHA	**HORA**
				07-02-97	17:30
MEDIOS EMPLEADOS					
MEDIOS HUMANOS		**No. BOMBEROS**		**DIA**	**TIPO DE DIA**
		6		5	1

OBSERVACIONES

Inundación por fuertes lluvias.

AFECTADO			IDENTIFICACION	
Ubicación	Kra 47 # 54-76	**Zona** _____ I	**CUERPO DE BOMBEROS**	**ACTUACION No**
Propietario	Via publica		76736002	970007
Ocupante	Via publica	I I	**ESTACIONES QUE ACTUAN**	**LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA**
ASEGURADORA	SI ( ) NO(**X**)		767360021	7673600
			FECHA	**HORA**
MEDIOS EMPLEADOS			07-02-97	17:30
MEDIOS HUMANOS	**No. BOMBEROS**		**DIA**	**TIPO DE DIA**
	6		5	1

OBSERVACIONES

Inundación por fuertes lluvias.

AFECTADO			IDENTIFICACION	
Ubicación	Kra 50 # 59-65	**Zona** _____ I	**CUERPO DE BOMBEROS**	**ACTUACION No**
Propietario	Edelmiro Jimenez		76736002	970007
Ocupante	Edelmiro Jimenez	I I	**ESTACIONES QUE ACTUAN**	**LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA**
ASEGURADORA	SI ( ) NO(**X**)		767360021	7673600
			FECHA	**HORA**
MEDIOS EMPLEADOS			07-02-97	17:30
MEDIOS HUMANOS	**No. BOMBEROS**		**DIA**	**TIPO DE DIA**
			5	1

OBSERVACIONES

Inundación por lluvias.

AFECTADO			IDENTIFICACION	
Ubicación	Cll 59 # 49-53	**Zona** _____ I	**CUERPO DE BOMBEROS**	**ACTUACION No**
Propietario	Celina Gomez		76736002	970011
Ocupante	Angela Rosa morales	I I	**ESTACIONES QUE ACTUAN**	**LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA**
ASEGURADORA	SI ( ) NO(**X**)		767360021	7673600
			FECHA	**HORA**
MEDIOS EMPLEADOS			07-02-	17:30

97

MEDIOS HUMANOS	No. BOMBEROS	DIA	TIPO DE DIA
		5	1

OBSERVACIONES

Inundación

AFECTADO				IDENTIFICACION	
Ubicación	Cra 45 # 50-15	**Zona**	_____ I	**CUERPO DE BOMBEROS**	**ACTUACION No**
Propietario	Isley Espinosa			76736002	970012
Ocupante	Isley Espinosa			**ESTACIONES QUE ACTUAN**	**LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA**
ASEGURADORA	SI ( ) NO(**X**)			767360021	7673600

MEDIOS EMPLEADOS		FECHA	HORA
		07-02-97	17:30
MEDIOS HUMANOS	**No. BOMBEROS**	**DIA**	**TIPO DE DIA**
	5	5	1

OBSERVACIONES

Inundación

AFECTADO				IDENTIFICACION	
Ubicación	Cll 71 # 12-48	**Zona**	_____ I	**CUERPO DE BOMBEROS**	**ACTUACION No**
Propietario	Martha Elena Martinez			76736002	970013
Ocupante	Marcela Restrepo			**ESTACIONES QUE ACTUAN**	**LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA**
ASEGURADORA	SI ( ) NO(**X**)			767360021	7673600

MEDIOS EMPLEADOS		FECHA	HORA
		07-02-97	17:30
MEDIOS HUMANOS	**No. BOMBEROS**	**DIA**	**TIPO DE DIA**
	6	5	1

OBSERVACIONES

Inundación

AFECTADO				IDENTIFICACION	
Ubicación	Cll 50 # 49-29	**Zona**	_____ I	**CUERPO DE BOMBEROS**	**ACTUACION No**
Propietario	Olga Herrera			76736002	970014
Ocupante	El Mismo y Flia		I	**ESTACIONES QUE**	**LOCALIZACIÓN DE**

		I	**ACTUAN**	**LA EMERGENCIA**	
ASEGURADORA	SI ( ) NO(**X**)		767360021	7673600	
				FECHA	**HORA**
MEDIOS EMPLEADOS				07-02-97	17:30
MEDIOS HUMANOS	**No. BOMBEROS**			**DIA**	**TIPO DE DIA**
	5			5	1

OBSERVACIONES

Inundación

AFECTADO **IDENTIFICACION**

Ubicación	Matadero inpov	**Zona**	_____	I **CUERPO DE BOMBEROS**	**ACTUACION No**
Propietario	El municipio			76736002	970015
Ocupante	Varios			I I **ESTACIONES QUE ACTUAN**	**LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA**
ASEGURADORA	SI ( ) NO(**X**)			767360021	7673600
					FECHA **HORA**
MEDIOS EMPLEADOS					07-02-97 17:30
MEDIOS HUMANOS	**No. BOMBEROS**				**DIA** **TIPO DE DIA**
	5				5 1

OBSERVACIONES

Inundación

CUERPO DE BOMBEROS SEVILLA

ACTUACIÓN 006 **FALSA ALARMA**_____
DÍA Y FECHA: Viernes febrero 7 de 1997
HORA DE SALIDA 17:30 **HORA DE REGRESO**: 18:20
DIRECCIÓN Carrera 48 Calle 52 Esquina
PROPIETARIA_____
OCUPANTES Varios
USO DEL LOCAL O LUGAR Vía Publica
SEGURO SI ___**NO** _____ **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON _____
NÚMERO DE UNIDADES 5 **ACTUARON** 5 **PERSONAL DE APOYO** **5**
MATERIAL UTILIZADO Palas
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Inundación
ÁREA QUEMADA _____

CAUSAS DE INICIACIÓN Fuerte Aguacero
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Taponamento de sifones de desagues
AVISO EL SINIESTRO _____
DISTANCIA EN KILÓMETROS dos (2) kilometros
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 5 minutos
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR _____
PERSONAS RESCATADAS NO
COMANDANTE DE GUARDIA Bro Quintero Raquel



CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

IDENTIFICACION 1

CUERPO DE BOMBEROS: 70736002

ACTUACION No: 920006

ESTACIONES QUE ACTUAN: 70736002

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA: 7673600

FECHA: 020247 HORA: 1730

DIA: 5 TIPO DIA: 1

AFECTADO

Ubicación: Cll 50 # 48-23 Zona:

Propietario: Mariela Padilla

Ocupante: Mariela Padilla

ASEGURADORA SI ( ) NO (X)

2 TIPO DE ACTUACION (V): 21650

SERVICIOS COLABORADORES (VI) 3

NUMERO DE VICTIMAS 4

BOMBEROS		OTROS HOMBRES Edad 0-17	18-59	60 –	MUJERES Edad 0-17	18-59	60 –	TOTAL	
Lesionados									Lesionados
Muertos									Muertos

MEDIOS EMPLEADOS 5

MEDIOS HUMANOS — No. BOMBEROS: 006

VEHICULOS (VII)

Tipo	H salida	H regreso	ut.	Tipo	H. salida	H. regreso	ut.	Tipo	H. salida	H. regreso	ut.
13	17	30	18	20	7						

MATERIAL DIVERSO (VIII)

Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.

AGENTES EXTINTORES

Galones Agua		Libras CO_2		Libras P. Q. S.	
Galones Espuma		Galones Pentrate		Kg. Halon	

DETALLE DE VICTIMAS

Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic	Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS

OBSERVACIONES

Inundación por fuertes lluvias.

CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

IDENTIFICACION 1

CUERPO DE BOMBEROS: I 26736002 II
ESTACIONES QUE ACTUAN: 76736002 1

ACTUACION No: 970007
LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA: 7673600
FECHA: 07-02-97 HORA: 1730
DIA III: 5 TIPO DIA IV: 1

AFECTADO
Ubicación: KM 47 + 54-26 Zona:
Propietario: Vía Pública
Ocupante: Vía Pública

ASEGURADORA SI ( ) NO (X)

2 TIPO DE ACTUACION (V): 21650

SERVICIOS COLABORADORES (VI) 3

NUMERO DE VICTIMAS 4

BOMBEROS		OTROS HOMBRES Edad 0-17	18-59	60 –	MUJERES Edad 0-17	18-59	60 –	TOTAL
Lesionados								Lesionados
Muertos								Muertos

MEDIOS EMPLEADOS 5

MEDIOS HUMANOS — No. BOMBEROS: 006

VEHICULOS (VII)

Tipo	H salida	H regreso	ut.	Tipo	H. salida	H. regreso	ut.	Tipo	H. salida	H. regreso	ut.
13173018201											

MATERIAL DIVERSO (VIII)

Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.

AGENTES EXTINTORES

Galones Agua		Libras CO_2		Libras P. Q. S.	
Galones Espuma		Galones Pentrate		Kg. Halon	

DETALLE DE VICTIMAS

Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic	Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS

OBSERVACIONES

Fundación por Fuentes llanos.

CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

IDENTIFICACION 1

CUERPO DE BOMBEROS: I 76 II 736 ESTACIONES QUE ACTUAN: 24 76 42 1

ACTUACION No: 9 7 4 0 8

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA: 76 7 6 0 0

FECHA: 02 02 21 HORA: 17 35

DIA: 5 III TIPO DIA: 4 IV

AFECTADO

Ubicación: Km 150 #59 -65 Zona:

Propietario: Edelmira Jimenez

Ocupante: Edelmira Jimenez

ASEGURADORA SI ( ) NO (X)

2 TIPO DE ACTUACION (V) 2 7 6 5 9

SERVICIOS COLABORADORES (VI) 3

NUMERO DE VICTIMAS 4

	BOMBEROS	OTROS: HOMBRES Edad 0-17	HOMBRES 18-59	HOMBRES 60-	MUJERES Edad 0-17	MUJERES 18-59	MUJERES 60-	TOTAL
Lesionados								
Muertos								

MEDIOS EMPLEADOS 5

MEDIOS HUMANOS — No. BOMBEROS:

VEHICULOS (VII)

Tipo	Hsalida	Hregreso	ut.	Tipo	H. salida	H. regreso	ut.	Tipo	H. salida	H. regreso	ut.
1	1 2 3 0	1 8 2 0	1								

MATERIAL DIVERSO (VIII)

Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.

AGENTES EXTINTORES

Galones Agua: Libras CO_2: Libras P. Q. S.:

Galones Espuma: Galones Pentrate: Kg. Halon:

DETALLE DE VICTIMAS

Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic	Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS

OBSERVACIONES

Inundación por lluvias.



CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

IDENTIFICACION 1

CUERPO DE BOMBEROS: I 76256002 II

ACTUACION No: 920011

ESTACIONES QUE ACTUAN: 26234002 1

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA: 7923600

FECHA: 07 02 97 HORA: 17 30

DIA III: 5 TIPO DIA IV: 1

AFECTADO

Ubicación: C1159 # 49-53 Zona

Propietario: Celina Gómez

Ocupante: Alguien Rosa Morales

ASEGURADORA SI ( ) NO ( )

2 TIPO DE ACTUACION (V): 21650

SERVICIOS COLABORADORES (VI) 3

NUMERO DE VICTIMAS 4

BOMBEROS		OTROS HOMBRES Edad 0 - 17	18 - 59	60 -	OTROS MUJERES Edad 0 - 17	18 - 59	60 -	TOTAL	
Lesionados									Lesionados
Muertos									Muertos

MEDIOS EMPLEADOS 5

MEDIOS HUMANOS No. BOMBEROS

VEHICULOS (VII)

Tipo	H salida	H regreso	ut.	Tipo	H salida	H regreso	ut.	Tipo	H salida	H. regreso	ut.
13	12	30	18	20	1						

MATERIAL DIVERSO (VIII)

Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.

AGENTES EXTINTORES

Galones Agua | Libras CO_2 | Libras P. Q. S.

Galones Espuma | Galones Pentrate | Kg. Halon

DETALLE DE VICTIMAS

Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic	Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS

OBSERVACIONES

Inundación



CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA
DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA
POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

IDENTIFICACION 1

CUERPO DE BOMBEROS
ESTACIONES QUE ACTUAN

ACTUACION No
LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA
FECHA HORA
DIA TIPO DIA

AFECTADO
Zona
SEGURADORA SI ( ) NO (X)

TIPO DE ACTUACION (V)

SERVICIOS COLABORADORES (VI) 3

NUMERO DE VICTIMAS 4

BOMBEROS	HOMBRES Edad 0-17	HOMBRES Edad 18-59	HOMBRES Edad 60-	OTROS MUJERES Edad 0-17	OTROS MUJERES Edad 18-59	OTROS MUJERES Edad 60-	TOTAL
Lesionados							Lesionados
Muertos							Muertos

MEDIOS EMPLEADOS 5

MEDIOS HUMANOS — No. BOMBEROS 05

VEHICULOS (VII)

Tipo	H. salida	H. regreso	ut.

MATERIAL DIVERSO (VIII)

Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.

AGENTES EXTINTORES

Galones Agua — Libras CO_2 — Libras P. Q. S.
Galones Espuma — Galones Pentrate — Kg. Halon

DETALLE DE VICTIMAS

Nro	Nombre	Muerte	Lesion	Intoxic	Edad	Nombre	Muerte	Lesion	Intoxic

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS

OBSERVACIONES



CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

IDENTIFICACION 1

CUERPO DE BOMBEROS I II: 20736027

ESTACIONES QUE ACTUAN: 26234001

ACTUACION No: 970013

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA: 2023600

FECHA: 02 02 92 HORA: 17 30

DIA III: 5 TIPO DIA IV: 1

AFECTADO

Ubicación: K1171 #12-48 Zona

Propietario: Martha Elena Martinez

Ocupante: La misma

ASEGURADORA SI ( ) NO ( )

2 TIPO DE ACTUACION (V): 21 65 J

SERVICIOS COLABORADORES (VI) 3

NUMERO DE VICTIMAS 4

BOMBEROS		OTROS HOMBRES Edad 0 - 17	18 - 59	60 -	MUJERES Edad 0 - 17	18 - 59	60 -	TOTAL	
Lesionados									Lesionados
Muertos									Muertos

MEDIOS EMPLEADOS 5

MEDIOS HUMANOS No. BOMBEROS 006

VEHICULOS (VII)

Tipo	H. salida	H. regreso	ut.	Tipo	H. salida	H. regreso	ut.	Tipo	H. salida	H. regreso	ut.
13173018204											

MATERIAL DIVERSO (VIII)

Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.

AGENTES EXTINTORES

Galones Agua		Libras CO_2		Libras P. Q. S.	
Galones Espuma		Galones Pentrate		Kg. Halon	

DETALLE DE VICTIMAS

Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic	Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS

OBSERVACIONES

Inundación

CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIESA

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

IDENTIFICACION 1

CUERPO DE BOMBEROS: 20236001

ACTUACION No: 970014

ESTACIONES QUE ACTUAN: 40430-021

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA: 7923600

FECHA: 07 02 92 HORA: 1730

DIA: 8 (III) TIPO DIA: 2 (IV)

AFECTADO

Ubicación: Cll 50 49-29 Zona:

Propietario: Olga Hernandez

Ocupante: Moncalo Mastrapo

ASEGURADORA SI ( ) NO ( )

2 TIPO DE ACTUACION (V): 21050

SERVICIOS COLABORADORES (VI) 3

NUMERO DE VICTIMAS 4

BOMBEROS		OTROS HOMBRES Edad 0-17	18-59	60 –	OTROS MUJERES Edad 0-17	18-59	60 –	TOTAL	
Lesionados									Lesionados
Muertos									Muertos

MEDIOS EMPLEADOS 5

MEDIOS HUMANOS — No. BOMBEROS: 005

VEHICULOS (VII)

Tipo	H salida	H regreso	ut.	Tipo	H. salida	H. regreso	ut.	Tipo	H. salida	H. regreso	ut.
3	1	1 7 3 0	1 8 2 0	1							

MATERIAL DIVERSO (VIII)

Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.

AGENTES EXTINTORES

Galones Agua		Libras CO_2		Libras P. Q. S.	
Galones Espuma		Galones Pentrate		Kg. Halon	

DETALLE DE VICTIMAS

Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic	Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS

OBSERVACIONES

[illegible]



CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

IDENTIFICACION 1

CUERPO DE BOMBEROS: 26236002

ESTACIONES QUE ACTUAN: 76236001

ACTUACION No: 420015

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA: 26236001

FECHA: 07 07 47 HORA: 1430

DIA: 5 (III) TIPO DIA: 2 (IV)

AFECTADO

Ubicación: Portada no impar Zona:

Propietario: el municipio

Ocupante: vinos

ASEGURADORA SI ( ) NO (X)

2 TIPO DE ACTUACION (V): 21050

SERVICIOS COLABORADORES (VI) 3

NUMERO DE VICTIMAS 4

BOMBEROS		OTROS HOMBRES Edad 0 - 17	18 - 59	60 –	MUJERES Edad 0 - 17	18 - 59	60 –	TOTAL	
Lesionados									Lesionados
Muertos									Muertos

MEDIOS EMPLEADOS 5

MEDIOS HUMANOS — No. BOMBEROS: 005

VEHICULOS (VII)

Tipo	H salida	H regreso	ut.	Tipo	H salida	H regreso	ut.	Tipo	H salida	H regreso	ut.
13	17	30	18	20	1						

MATERIAL DIVERSO (VIII)

Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.

AGENTES EXTINTORES

Galones Agua		Libras CO_2		Libras P. Q. S.	
Galones Espuma		Galones Pentrate		Kg. Halon	

DETALLE DE VICTIMAS

Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic	Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS

OBSERVACIONES

Inundación

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE

REPORTE DE ACTUACION

ACTUACION No. 010 FALSA ALARMA

DIA Y FECHA Febrero 7 /97

HORA DE SALIDA 17:00 HORA REGRESO 17:45

DIRECCION Carrera 48 calle 52 esquina.

PROPIETARIO

OCUPANTE Varios

USO DEL LOCAL O LUGAR

SEGURO SI ( ) NO ( )

ENTIDADES QUE COLABORARON

NUMERO DE UNIDADES (√) ACTUARON (√) P. DE APOYO (√).

MATERIAL UTILIZADO Palas

GALONES DE AGUA EXPULSADOS

TIPO DE INCENDIO

CAUSAS DE LA INICIACION Fuerte Aguacero

CAUSAS DE LA PROPAGACION Taponamiento de sifones de desagüe

AVISO DEL SINIESTRO

DISTANCIA dos (2) kilometros.

DURACION DEL TRAYECTO 5 minutos

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR Ninguno.

PERSONAS RESCATADAS NO

COMANDANTE DE GUARDIA Bro. Ernesto Reynal.

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE

REPORTE DE ACTUACION

ACTUACION No. 015 FALSA ALARMA

DIA Y FECHA Febrero 7 - viernes /97

HORA DE SALIDA 17:00 HORA REGRESO 17 45

DIRECCION Matadero Municipal (Barrio Popular)

PROPIETARIO

OCUPANTE Varios

USO DEL LOCAL O LUGAR Viviendas Varias

SEGURO SI ( ) NO ( )

ENTIDADES QUE COLABORARON

NUMERO DE UNIDADES (√) ACTUARON (√) P. DE APOYO (√).

MATERIAL UTILIZADO Palas.

GALONES DE AGUA EXPULSADOS NO

TIPO DE INCENDIO

CAUSAS DE LA INICIACION fuerte Aguacero.

CAUSAS DE LA PROPAGACION Taponamiento de sifones.

AVISO DEL SINIESTRO

DISTANCIA 3 Kilometros.

DURACION DEL TRAYECTO 10 minutos.

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR Ninguno.

PERSONAS RESCATADAS ninguna.

COMANDANTE DE GUARDIA Bro. Quintero Reynel.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Alba Nidia Castaño Castaño