Ficha N° I5_
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**1999-2001**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:27**,** Mes:**12**, Año:2000, Hora:16:50 pm

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE
Personería Jurídica Resol. No. 327 de 1945
Teléfonos: 119 (Alarma) 219 6222 (Guardia)

Fundado en 1939

CON SIRENA
ALARMA INTERNA — SI: X — NO:

PARTE DE EMERGENCIA # _____

FECHA: MES 12 DIA 27 AÑO 00

HORA LLAMADA 16 50 AM PM

TELÉFONO QUE DA LA ALARMA 2191092 OTRO MEDIO _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA Luz Marina Giraldo

DIRECCIÓN Calle 7 1A # 49-45 Popular SI ES FUERA DE LA CIUDAD . . NOMBRE DEL LUGAR _____

GUARDIA Ct Jimenez Ernesto.

INCENDIOS

INCENDIO ESTRUCTURAL
CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN
EDIFICIO _____ ALTURA (PISOS) _____ APARTAMENTO _____
CASA DE HABITACIÓN _____ RESIDENCIA _____ COMERCIAL _____
TALLER _____ INDUSTRIA _____ OTROS _____
INCENDIO AGRÍCOLA _____ FORESTAL _____
NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR _____
NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO Ma. Camila Arenas.
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA _____

ELEMENTOS UTILIZADOS
BIOX. DE CARBONO _____ QUIMICO SECO (BC) LBS. _____ GALONES DE AGUA _____
QUÍMICO SECO ABC LBS. _____ OTROS _____
MANGUERAS UTILIZADAS 1" _____ 1 ½" _____ 2 ½" _____
EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (Inundación): DESCRIBA
BASE: LUGAR Y LABOR PRESTADA. _____

ACCIDENTES

VEHÍCULO(S)
TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

EMERGENCIAS CON GAS LICUADO DEL PETROLEO (PROPANO)

ESCAPE O FUGA _____ SIN INCENDIO _____ CON INCENDIO _____

ESTADO DEL CILINDRO _____ SOBRE LLENADO _____ ROTURA DEL CILINDRO _____

CAUSA DEL ESCAPE _____

PROCEDIMIENTO REALIZADO: _____

MÁQUINAS Y PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE INTERVINO

MÁQUINA No.	MAQUINISTA(S)	HORA SALIDA		HORA REGRESO		TIEMPO DE TRABAJO	
M #	NOMBRE	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS
7	Ct Valencia A.	16	50	17	20.		15.

TIEMPO DE RESPUESTA 10 **(Minutos) DISTANCIA** _____ (Mts.)

PERSONAL QUE INTERVINO EN LA EMERGENCIA

1. Ct Valencia Alvaro.	11.
2. Ct Quiceno Jose E.	12.
3. Ste. Cortes. Ricardo.	13.
4. Bro. Duque Fredi	14.
5. Bro. Quiceno Nestor.	15.
6. Bro Perez Lisandro	16.
7. Jovi Betancurur. Francisco.	17.
8.	18.
9.	19
10.	20.

OTRAS ENTIDADES QUE ASISTIERON A LA EMERGENCIA: POLICÍA ____ CRUZ ROJA ____

DEFENSA CIVIL _____ CUERPO DE B.V. DE Sevilla. **OTROS** _____

VÍCTIMAS TRANSPORTADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS A UN CENTRO ASISTENCIAL

NOMBRE	EDAD	TRASLADADO A	CIUDAD

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA	*ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA*
Pa Penamiento de una Alcantarilla.	Remoción de basuras de esta alcantarilla.

REPORTE HECHO POR: Bro. Perez. Lisandro.

Ct Jose H Quiceno.
FIRMA DEL COMANDANTE DE OPERACIÓ

V.B

REPORTE DE EMERGENCIA #		FECHA:	12	27	2000
			MES	DIA	AÑO
HORA DE LLAMADA	16:50 pm				
TELÉFONO QUE DA LA ALARMA	2191092				
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA		Luz Marina Giraldo			
DIRECCIÓN	calle 71a#49-45	SI ES FUERA DE LA CIUDAD NOMBRE DEL LUGAR			
GUARDIA	Ct Jimenez Ernesto				
INCENDIOS					
INCENDIO ESTRUCTURAL					
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN					
EDIFICIO		ALTURA(PISOS)	APARTAMENTO		
BODEGA		RESIDENCIA	COMERCIAL		
TALLER		INDUSTRIA	OTROS		
INCENDIO AGRÍCOLA		FORESTAL			
NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR					
NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO					
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA					
ELEMENTOS UTILIZADOS					
BIOX. DE CARBONO		QUIMICO SECO (BC) LBS		GALONES DE AGUA	
QUÍMICO SECO ABC LBS		OTROS			
MANGUERAS UTILIZADAS		1 1/2"		2 1/2"	
EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (INUNDACION):		DESCRIBA ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA			
ACCIDENTES					
VEHÍCULO(S)					
TIPO:		TIPO:			
PLACA:		PLACA:			
MARCA:		MARCA:			

CONDUCTOR:		CONDUCTOR:	
PROPIETARIO:		PROPIETARIO:	

DESCRIPCION BREVE DE LA EMERGENCIA
Taponamiento de una alcantarilla.

ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACION DE LA EMERGENCIA
Remocion de basuras de esta alcantarilla.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso