Ficha N° 10
INUNDACIÓNES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reporte de actuación 2002/2004

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección: **Reporte de Actuación**, Fondo: _____, Tomo: **2003/2004,** Signatura: _____, Folios: _____, Fecha: **agosto/20/2004**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Archivo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Sevilla

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **20,** Mes: **08**, Año:**2004**, Hora: **17:45**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SEVILLA VALLE

ACTUACIÓN_____ **FALSA ALARMA**
HORA DE SALIDA 17 y 45 **HORA DE REGRESO**: 18y45
DÍA Viernes **FECHA:** agosto 20/04
DIRECCIÓN Cra 53 #56-12
PROPIETARIA María Emma Lisarazo
OCUPANTES 8 **ADULTOS** 4 **NIÑOS** 4
USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda Familiar
SEGURO SI ___**NO X** **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos
NÚMERO DE UNIDADES 15 **ACTUARON** 5 **PERSONAL DE APOYO** 10

MATERIAL UTILIZADO Palas
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Inundación (704)
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN Fuerte Vendaval
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Alcantarillas Obstruidas
AVISO EL SINIESTRO Maria Emma Lisarazo
DIRECCIÓN Cra 53 #56-12 **TELÉFONO** 2198735
DISTANCIA EN KILÓMETROS 800 mts
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 3
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR
PERSONAS RESCATADAS **PERSONAS HERIDAS** **MUERTOS**
AVALÚO DE LAS PÉRDIDAS _____
COMANDANTE DE GUARDIA Bro Molina Ever Alberto
COMANDANTE DE OPERACIÓN CT Quiceno Jose Heriberto
REPORTE ELABORADO POR TE Murillo Gilberto

MÁQUINAS

MÁQUINA No. M-6 **MAQUINISTA** TE. Murillo Gilberto

OBSERVACIONES Por Taponamiento alcantarilla (Basuras) el agua Reposada inundó la casa afectando los Enseres de dicha vivienda.

ACTUACIÓN_____ **FALSA ALARMA**
HORA DE SALIDA 17 y 45 **HORA DE REGRESO**: 18y45
DÍA Viernes **FECHA:** agosto 20/04
DIRECCIÓN Barrio las Ferias 2ª Etapa
PROPIETARIA _____
OCUPANTES _____**ADULTOS** _____**NIÑOS** _____
USO DEL LOCAL O LUGAR Viviendas Familiares
SEGURO SI ___**NO** __ **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON Defensa civil - Bomberos
NÚMERO DE UNIDADES 15 **ACTUARON** 5 **PERSONAL DE APOYO** 10
MATERIAL UTILIZADO Palas
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Inundación (704)
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN Fuerte Vendaval
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Represamiento de aguas por mucho caudal
AVISO EL SINIESTRO Policial
DIRECCIÓN **TELÉFONO** 112
DISTANCIA EN KILÓMETROS (1)

DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS (5)
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR
PERSONAS RESCATADAS **PERSONAS HERIDAS** **MUERTOS**
AVALÚO DE LAS PÉRDIDAS _____
COMANDANTE DE GUARDIA Bro Molina Ever Alberto
COMANDANTE DE OPERACIÓN CT Quiceno Jose Humberto
REPORTE ELABORADO POR TE Murillo Gilberto

MÁQUINAS

MÁQUINA No. M-6 **MAQUINISTA** TE. Murillo Gilberto

OBSERVACIONES Por Taponamiento alcantarilla (Basuras) el agua Reposada inundó la casa afectando los Enseres de dicha vivienda.

ACTUACIÓN_____ **FALSA ALARMA**
HORA DE SALIDA 5y45 **HORA DE REGRESO**: 6y45
DÍA Viernes **FECHA:** agosto 20/04
DIRECCIÓN Cra 53# 56 - 14
PROPIETARIA Elias Montoya
OCUPANTES 2 **ADULTOS** 2 **NIÑOS**
USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda Familiar
SEGURO SI ___**NO** __ **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos
NÚMERO DE UNIDADES 15 **ACTUARON** 5 **PERSONAL DE APOYO** 10
MATERIAL UTILIZADO Palas
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA _____
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN Fuerte Vendaval
CAUSAS DE PROPAGACIÓN Taponamiento alcantarillas
AVISO EL SINIESTRO _____
DIRECCIÓN Cra 53 #56-12 **TELÉFONO** 2198735
DISTANCIA EN KILÓMETROS 800 Mts
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 02”
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR
PERSONAS RESCATADAS **PERSONAS HERIDAS** **MUERTOS**
AVALÚO DE LAS PÉRDIDAS _____
COMANDANTE DE GUARDIA Bro Molina Ever Alberto
COMANDANTE DE OPERACIÓN CT Quiceno Jose Humberto
REPORTE ELABORADO POR TE Murillo Gilberto

MÁQUINAS

MÁQUINA No. M-6 **MAQUINISTA** TE. Murillo Gilberto

OBSERVACIONES Las Viviendas se encuentran en parte baja y debido alos caudales de agua de la parte alta las alcantarillas se Reposada, por lo cual se presenta dicha Emergencia. Viviendas afectadas 12.

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios
Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420
Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____
HORA DE SALIDA 17+45 HORA DE REGRESO 18+45
DIA Viernes FECHA agosto 20/04
DIRECCIÓN cra 53 #56-12
PROPIETARIO María Emma Lozano C.C. _____
OCUPANTES 8 ADULTOS 4 NIÑOS 4
USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda Familiar
SEGURO SI ____ NO ____ NUMERO _____ COMPAÑÍA _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos
NUMERO UNIDADES 15 ACTUARON 5 PERSONAL DE APOYO 10
MATERIAL UTILIZADO Palas

GAL. DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Inundación (704)
AREA QUEMADA _____
CAUSA DE INICIACIÓN Fuerte Verdaval
CAUSA DE PROPAGACIÓN alcantarillas obstruidas
AVISO DEL SINIESTRO María Emma Lozano
DIRECCIÓN cra 53 #56-12 TELEFONO 2198735
DISTANCIA EN KILIMETROS 800 Mts
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 3.
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN EL LUGAR _____

PERSONAS RESCATADAS _____ HERIDOS _____ MUERTOS _____
AVALUO DE LAS PERDIDAS _____
COMANDANTE DE GUARDIA BRO Holguín Everardo
COMANDANTE DE OPERACIÓN CT Ramírez José Heriberto
REPORTE ELABORADO POR TE Murillo Gilberto.

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

MAQUINAS

MAQUINA No. M-6 MAQUINISTA. Ts Aguillo Gilberto

MAQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

OBSERVACIONES Por Taponamiento alcantarillas (Basuras) el agua Represada inundó la casa afectando los Enseres de dicha vivienda

COMANDANTE DE OPERACIONES

COMANDANTE

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios
Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420
Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 17+45 HORA DE REGRESO 18+45

DIA Viernes FECHA agosto 20/04

DIRECCIÓN Barrio Las Ferias 2a Etapa

PROPIETARIO _____ C.C. _____

OCUPANTES _____ ADULTOS _____ NIÑOS _____

USO DEL LOCAL O LUGAR Viviendas familiares

SEGURO SI ____ NO ____ NUMERO _____ COMPAÑIA _____

ENTIDADES QUE LABORARON Defensa civil - Bomberos

NUMERO UNIDADES 15 ACTUARON 5 PERSONAL DE APOYO 10

MATERIAL UTILIZADO Palas.

GAL. DE AGUA EXPULSADOS _____

EXTINTORES UTILIZADOS DE _____

TIPO DE EMERGENCIA inundación (704)

AREA QUEMADA _____

CAUSA DE INICIACIÓN Repuente vendaval

CAUSA DE PROPAGACIÓN Represamiento de aguas por mucho caudal

AVISO DEL SINIESTRO Poncal

DIRECCIÓN _____ TELEFONO 112

DISTANCIA EN KILIMETROS (1)

DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS (5)

MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN EL LUGAR _____

PERSONAS RESCATADAS _____ HERIDOS _____ MUERTOS _____

AVALUO DE LAS PERDIDAS _____

COMANDANTE DE GUARDIA Bro Molina Ever alberto

COMANDANTE DE OPERACIÓN Cf Quicano Jose Heriberto

REPORTE ELABORADO POR Te Murillo Gilberto

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

Email: bomberossevilla@latinmail.com

MAQUINAS

MAQUINA No. 4-6 MAQUINISTA. Te Hurtado Gilberto

MAQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

OBSERVACIONES Las viviendas se encuentran en parte baja y debido alos caudales de agua de la parte alta, las alcantarillas se rebosan, por lo cual se presenta dicha Emergencia

Viviendas afectadas 12

COMANDANTE DE OPERACIONES

COMANDANTE

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios
Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420
Honor, Mando, Fin y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 5+45 HORA DE REGRESO 6+45

DIA Viernes FECHA agosto 20/04.

DIRECCIÓN Cra 53 # 56-14

PROPIETARIO Alicia Montoya C.C. _____

OCUPANTES 2 ADULTOS 2 NIÑOS _____

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda familiar

SEGURO SI ____ NO ____ NUMERO _____ COMPAÑÍA _____

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos

NUMERO UNIDADES 15 ACTUARON 5 PERSONAL DE APOYO 10

MATERIAL UTILIZADO Palas

GAL. DE AGUA EXPULSADOS _____

EXTINTORES UTILIZADOS DE _____

TIPO DE EMERGENCIA _____

AREA QUEMADA _____

CAUSA DE INICIACIÓN Fuerte vendaval

CAUSA DE PROPAGACIÓN Taponamiento alcantarillas

AVISO DEL SINIESTRO _____

DIRECCIÓN Cra 53 # 56-12 TELEFONO 2198735

DISTANCIA EN KILIMETROS 800 Mts

DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS 2"

MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN EL LUGAR _____

PERSONAS RESCATADAS _____ HERIDOS _____ MUERTOS _____

AVALUO DE LAS PERDIDAS _____

COMANDANTE DE GUARDIA Bro Molina Ever Alberto

COMANDANTE DE OPERACIÓN CT. Domenzo José Heriberto

REPORTE ELABORADO POR TE Hurtado Gilberto

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

E-mail : bomberossevilla@latinmail.com

MAQUINAS

MAQUINA No 6 MAQUINISTA TE Murillo Gilbert

MAQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MAQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( )*( )

OBSERVACIONES Por Taponamiento alcantarillas se Represo el agua inundando la casa Hogando Vamos Enseres.

COMANDANTE DE OPERACIONES

COMANDANTE

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Alba Nidia Castaño Castaño