Ficha N° 5_
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**1999-2001**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:28**,** Mes:**09**, Año:1999, Hora:**15-58 pm**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE
Personería Jurídica Resol. No. 327 de 1945
Teléfonos: 119 (Alarma) 219 6222 (Guardia)

Honor, Abnegación y Disciplina
Fundado en 1939

CON SIRENA
ALARMA INTERNA

SI	NO
	X
	X

REPORTE DE EMERGENCIA # _____

FECHA: 09 (MES) 28 (DIA) - 99 (AÑO)

HORA LLAMADA 15 58 AM PM

TELÉFONO QUE DA LA ALARMA 2 1 9 6 4 5 0 OTRO MEDIO _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA Beatriz Eugenia Lenis Empleada de

DIRECCIÓN Cra 50 calle 50 Esq. SI ES FUERA DE LA CIUDAD . NOMBRE DEL LUGAR _____

GUARDIA Dist. Quintero Reinel

INCENDIOS

INCENDIO ESTRUCTURAL
CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN
EDIFICIO _____ ALTURA (PISOS) _____ APARTAMENTO _____
BODEGA _____ RESIDENCIA _____ COMERCIAL _____
TALLER _____ INDUSTRIA _____ OTROS _____
INCENDIO AGRÍCOLA _____ FORESTAL _____

NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR

NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO Bancafe

NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA Bancafe

ELEMENTOS UTILIZADOS

BIOX. DE CARBONO _____ QUIMICO SECO (BC) LBS. _____ GALONES DE AGUA _____

QUÍMICO SECO ABC LBS. _____ OTROS _____

MANGUERAS UTILIZADAS 1" _____ 1 ½" _____ 2 ½" _____

EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (INUNDACIÓN): DESCRIBA

ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA. Se destaparon Sifones y se Retiró Musgos y Basura que obstaculizaba estos.

ACCIDENTES

VEHÍCULO(S)

TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

EMERGENCIAS CON GAS LICUADO DEL PETROLEO (PROPANO)

ESCAPE O FUGA _____ SIN INCENDIO _____ CON INCENDIO _____

ESTADO DEL CILINDRO _____ SOBRE LLENADO _____ ROTURA DEL CILINDRO _____

CAUSA DEL ESCAPE _____

PROCEDIMIENTO REALIZADO: _____

MÁQUINAS Y PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE INTERVINO

MÁQUINA No.	MAQUINISTA(S)	HORA SALIDA		HORA REGRESO		TIEMPO DE TRABAJO	
M #	NOMBRE	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS

TIEMPO DE RESPUESTA ____ (Minutos) DISTANCIA _____ (Mts.)

PERSONAL QUE INTERVINO EN LA EMERGENCIA

1. CT. Quiceno D. Jose Heriberto	11.
2. BRO. Rivera L. Diego Fernando	12.
3. Juv. Betancohurt Francisco	13.
4. Juv. Garcia Diego Felipe	14.
5.	15.
6.	16.
7.	17.
8.	18.
9.	19
10.	20.

OTRAS ENTIDADES QUE ASISTIERON A LA EMERGENCIA: POLICÍA _____ CRUZ ROJA _____

DEFENSA CIVIL _____ CUERPO DE B.V. DE _____ OTROS _____

VÍCTIMAS TRANSPORTADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS A UN CENTRO ASISTENCIAL

NOMBRE	EDAD	TRASLADADO A	CIUDAD

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA

debido a la fuerte lluvia se taparon los sifones de la parte alta del Banco los cuales propinaron paso de agua a las oficinas.

ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA

Se destaparon los sifones y se Recojió todo material que obstaculizó a estos.

Nota: La emergencia la atendimos en el vehiculo de Mi CT. Quiceno Jose

REPORTE HECHO POR: Bro. Rivera Diego F.

FIRMA DEL COMANDANTE DE OPERACIÓN

V.B _____

REPORTE DE EMERGENCIA #		FECHA:	9	28	1999
			MES	DIA	AÑO
HORA DE LLAMADA	15:58 pm				
TELÉFONO QUE DA LA ALARMA	2194560				
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA	Beatriz Eugenia Lenis(empleada)				
DIRECCIÓN	cra 50 calle 50 esq	SI ES FUERA DE LA CIUDAD NOMBRE DEL LUGAR			
GUARDIA	Dist. Quintero Reinel				
INCENDIOS					
INCENDIO ESTRUCTURAL					
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN					
EDIFICIO		ALTURA(PISOS)		APARTAMENTO	
BODEGA		RESIDENCIA		COMERCIAL	
TALLER		INDUSTRIA		OTROS	
INCENDIO AGRÍCOLA		FORESTAL			
NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR					
NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO	Bancafe				
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA	Bancafe				
ELEMENTOS UTILIZADOS					
BIOX. DE CARBONO		QUIMICO SECO (BC) LBS		GALONES DE AGUA	
QUÍMICO SECO ABC LBS		OTROS			
MANGUERAS UTILIZADAS	1 1/2"		2 1/2"		
EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (inundacion):	DESCRIBA ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA				
Se destaparon sifones y se retiro musgos y basura que obstaculizaban estos.					
ACCIDENTES					
VEHÍCULO(S)					
TIPO:		TIPO:			
PLACA:		PLACA:			
MARCA:		MARCA:			
CONDUCTOR:		CONDUCTOR			

		:	
PROPIETARIO:		PROPIETARIO:	

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA
Debido a la fuerte lluvia se taparon los sifones de la parte alta del banco los cuales propinaron paso del agua a las oficinas.

ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACION DE LA EMERGENCIA
Se destaparon los sifones y se recogio todo material que obstaculiza a estos.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso