Ficha N° I_18
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Emergencias, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Emergencias**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha: ____
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **17,** Mes: **03**, Año: **2007**, Hora: **17:44**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

38

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420

Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 17+44 HORA DE REGRESO 18+43

DIA Sabado FECHA 17 de Marzo 2007

DIRECCIÓN Calle 50 Barrio San José

PROPIETARIO MUNICIPIO C.C. —o—

OCUPANTES _____ ADULTOS _____ NIÑOS _____

USO DEL LOCAL O LUGAR Via publica

SEGURO SI ____ NO X NUMERO —— o ——

COMPAÑÍA —— • —— VENCE —— • ——

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos - DEF civil

NUMERO UNIDADES 12 ACTUARON 12 PERSONAL DE APOYO —o—

MATERIAL UTILIZADO Motobomba - Palas - Maquina

GAL. DE AGUA EXPULSADOS —— o ——

EXTINTORES UTILIZADOS DE —— o ——

TIPO DE EMERGENCIA Inundación

AREA QUEMADA —— • ——

CAUSA DE INICIACIÓN Fuerte aguacero

AVISO DEL SINIESTRO Policia Nacional

DIRECCIÓN —— • —— TELEFONO 112

DISTANCIA EN KILOMETROS 10 cuadras

PERSONAS RESCATADAS —•— HERIDOS —•— MUERTOS —•—

COMANDANTE DE GUARDIA Cabo Valencia Albeiro

COMANDANTE DE OPERACION T.E. Murillo Gilberto

REPORTE ELABORADO POR S.S. Márquez Laime

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

E-mail: bomberossevilla@latinmail.com

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 5 MAQUINISTA CT. ruiz Laurenciano

MAQUINA No. 7 MAQUINISTA CT. Hernando Gutierrez

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____ ( ) * ( )

OBSERVACIONES se presenta inundación en el barrio San José por fuerte aguacero resultando inundadas varias casas se procedio a levantar tapas de los alcantarillos y se evacuo el agua.

COMANDANTE DE OPERACIÓN

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:				FALSA ALARMA	
HORA DE SALIDA:	17+44			HORA DE REGRESO:	18+43
DIA:	Sabado			FECHA:	17 de marzo 2007
DIRECCION:	Calle 50 Barrio San José				
PROPIETARIO:	Municipio			C.C.	
OCUPANTES		ADULTOS			NIÑOS
USO DEL LOCAL O LUGAR	Via publica				
SEGURO	SI NO	X		NUMERO	
COMPAÑÍA				VENCE	
ENTIDADES QUE ACTUAN	Bomberos - Def civil				
NUMERO DE UNIDADES	12	ACTUARON	12		PERSONAL DE APOYO
MATERIAL UTILIZADO	Motobomba - Palas - Maquina				
GAL DE AGUA EXPULSADOS					
EXTINTORES UTILIZADOS					
TIPO DE EMERGENCIA	Inundación				
AREA QUEMADA					
CAUSA DE INICIACION	Fuerte aguacero				
AVISO DEL SINIESTRO	Policia Nacional				
DIRECCION				TELEFONO	112
DISTANCIA EN KILOMETROS	10 cuadras				
PERSONAS RESCATADAS		VIVOS			MUERTOS
GUARDIA PERMANENTE	Cabo Valencia Albeiro				
COMANDANTE DE OPERACIÓN	T.E. Murillo Gilberto				
REPORTE ELABORADO POR	S.S Márquez Jaime				

OBSERVACIONES se presenta inundación en el barrio San José por fuerte aguacero se procedió a levantar tapas de las alcantarillas y se evacuo el agua

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso