Ficha N° I_6
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha: **1993-1996**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **14,** Mes: **01**, Año: **1994**, Hora: **22:10**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE

REPORTE DE ACTUACION

Diligenciado

ACTUACION No. 93 08 02 FALSA ALARMA

DIA Y FECHA Viernes 14 de Enero de 1994

HORA DE SALIDA 22.10 HORA REGRESO 23.10

DIRECCION Cra 40 con calle 51 esquina

PROPIETARIO edif Aranas.

OCUPANTE Doris cano

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda

SEGURO SI (---) NO (X)

ENTIDADES QUE COLABORARON Vinyona

NUMERO DE UNIDADES 11.

MATERIAL UTILIZADO palas, picas Explosadora y perica

GALONES DE AGUA EXPULSADOS ---

TIPO DE INCENDIO ---

CAUSAS DE LA INICIACION desbordamiento de la quebrada y falta de mantenimiento ala quebrada por parte de acuavalle

CAUSAS DE LA PROPAGACION

AVISO DEL SINIESTRO policia Nacional

DISTANCIA 1 Kilometro

DURACION DEL TRAYECTO 3 Minutos

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR ---

PERSONAS RESCATADAS ---

COMANDANTE DE GUARDIA ct agudelo volberto

MAQUINAS

No. 4 MAQUINISTA ste zapata Nelso JEFE DE MAQUINAS el mism

No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS _____

No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS _____

No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS _____

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

AVALUO PERDIDAS _____ $

OBSERVACIONES: ala Maquina 4 y sale presento un problema con guayo del acelerador

COMANDANTE DE OPERACION ste zapata Nelson

ACTUACION No.		02	FALSA ALARMA	
DIA Y FECHA		Viernes 14 de Enero de 1994		
HORA DE SALIDA		22:10	HORA DE REGRESO	23:10
DIRECCION		Cra 40 con calle 51 esquina		
PROPIETARIO		Edit Arenas		
OCUPANTE		Doris Capo		
USO DEL LOCAL O LUGAR		Bivienda		
SEGURO	SI			
	NO	X		
ENTIDADES QUE COLABORARON		Ninguna		
NUMERO DE UNIDADES		11.		
MATERIAL UTILIZADO		Palas, picas exploradoras y pértica		
GALONES DE AGUA EXPULSADOS				
TIPO DE INCENDIO				
CAUSAS DE LA INICIACION		Desbordamiento de la quebrada y falta de mantenimiento a la quebrada por parte de acuavalle		
CAUSAS DE LA PROPAGACION				
AVISO DEL SINIESTRO		Policía Nacional		
DISTANCIA		1 kilometro		
DURACION DEL TRAYECTO		3 minutos		
MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR				
PERSONAS RESCATADAS				
COMANDANTE DE GUARDIA		Ct agudelo Nolberto		

OBSERVACIONES: a la maquina #4 sele presento un problema con guayo del acelerador

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso