Ficha N° I_13
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha: **1993-1996**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **31,** Mes: **08**, Año: **1996**, Hora: **19:00**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE

REPORTE DE ACTUACION

ACTUACION No. 043 FALSA ALARMA

DIA Y FECHA 31 Agosto /96

HORA DE SALIDA 19+00 HORA REGRESO 20+10

DIRECCION Barrio Las ferias 2ª Etapa casa #39

PROPIETARIO Martha Lucia Osorio

OCUPANTE Martha Lucia Osorio

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda

SEGURO SI ( ) NO ( )

ENTIDADES QUE COLABORARON

NUMERO DE UNIDADES (3) ACTUARON (3) P. DE APOYO (~~0~~).

MATERIAL UTILIZADO

GALONES DE AGUA EXPULSADOS

TIPO DE INCENDIO

CAUSAS DE LA INICIACION

CAUSAS DE LA PROPAGACION Aguacero

AVISO DEL SINIESTRO Romelia Veloza

DISTANCIA 1500.

DURACION DEL TRAYECTO 8 minutos

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR

PERSONAS RESCATADAS

COMANDANTE DE GUARDIA

ACTUACION No.	043			FALSA ALARMA	
DIA Y FECHA	31 Agosto /96				
HORA DE SALIDA	19+00			HORA DE REGRESO	20+10
DIRECCION	Barrio Las Ferias 2ª Etapa casa #39				
PROPIETARIO	Martha Lucía Osorio				
OCUPANTE	Martha Lucía Osorio				
USO DEL LOCAL O LUGAR	Vivienda				
SEGURO	SI NO				
ENTIDADES QUE COLABORARON					
NUMERO DE UNIDADES	3	ACTUARON	3	P. DE APOYO	
MATERIAL UTILIZADO					
GALONES DE AGUA EXPULSADOS					
TIPO DE INCENDIO					
CAUSAS DE LA INICIACION					
CAUSAS DE LA PROPAGACION	Aguacero				
AVISO DEL SINIESTRO	Romelia Veloza				
DISTANCIA	1500				
DURACION DEL TRAYECTO	8 minutos				
MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR					
PERSONAS RESCATADAS					
COMANDANTE DE GUARDIA	Ct Agudelo				



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE

REPORTE DE ACTUACION

UACION No. 044 FALSA ALARMA

Y FECHA Sabado agosto 31 de 1996

A DE SALIDA 19:00 HORA REGRESO 20-10

ECCION calle 56 #45-31

ETARIO " " #45-36

PANTE Julio Roble - Maria Irene Benjumea

DEL LOCAL O LUGAR Habitacion familiar

URO SI ( ) NO (X)

IDADES QUE COLABORARON

ERO DE UNIDADES (5) ACTUARON (5) P. DE APOYO (No).

ERIAL UTILIZADO Palas

ONES DE AGUA EXPULSADOS

O DE (INCENDIO) inundacion

SAS DE LA INICIACION arreglos via

SAS DE LA PROPAGACION

SO DEL SINIESTRO

STANCIA 800 metros

ACION DEL TRAYECTO 3'

IOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR ninguno

SONAS RESCATADAS

ANDANTE DE GUARDIA CT. Agudelo Norberto

MAQUINAS

No. 4 MAQUINISTA Ste Murillo Gilberto JEFE DE MAQUINAS
No. MAQUINISTA JEFE DE MAQUINAS
No. MAQUINISTA JEFE DE MAQUINAS
No. MAQUINISTA JEFE DE MAQUINAS

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO PLACAS
TIPO PLACAS
TIPO PLACAS
TIPO PLACAS

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

EDAD NOMBRE ( ) (
EDAD NOMBRE ( ) (
EDAD NOMBRE ( ) (
EDAD NOMBRE ( ) (
EDAD NOMBRE ( ) (
EDAD NOMBRE ( ) (
EDAD NOMBRE ( ) (
EDAD NOMBRE ( ) (
EDAD NOMBRE ( ) (

AVALUO PERDIDAS 1 $ 100000

OBERVACIONES: Por Embalastre via el anden quedo por desago de la calzado y el agua entro a la casa levantaron Tablas piso para desague

COMANDANTE DE OPERACION Ste Murillo Gilberto

ACTUACION No.		044		FALSA ALARMA	
DIA Y FECHA		Sábado agosto 31 de 1996			
HORA DE SALIDA		19:00		HORA DE REGRESO	20-10
DIRECCION		Calle 56 #45-31			
PROPIETARIO		Calle 56 #45-36			
OCUPANTE		Julio Roble - Maria Irene Benjamea			
USO DEL LOCAL O LUGAR		Habitación familiar			
SEGURO	SI				
	NO	X			
ENTIDADES QUE COLABORARON					
NUMERO DE UNIDADES		5	ACTUARON	5	P. DE APOYO
MATERIAL UTILIZADO		Palas			
GALONES DE AGUA EXPULSADOS					
TIPO DE INCENDIO		Inundación			
CAUSAS DE LA INICIACION		Arreglos via			
CAUSAS DE LA PROPAGACION					
AVISO DEL SINIESTRO					
DISTANCIA		800 metros			
DURACION DEL TRAYECTO		3’			
MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR		Ninguno			
PERSONAS RESCATADAS					
COMANDANTE DE GUARDIA		Ct Agudelo Norberto			

OBSEVACIONES: Por embalastre via el

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso