Ficha N° MM _15
MOVIMIENTOS EN MASA HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**2005-2006**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa:X, Inundación: _____, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:05**,** Mes:**03**, Año:2005, Hora:**10:56**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420

Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 10456 HORA DE REGRESO 11742

DIA Sabado FECHA Marzo 5 - 2005

DIRECCIÓN Entrada Barrio Inmaculada

PROPIETARIO ——— o ——— C.C. ——— o ———

OCUPANTES 2 ADULTOS 2 NIÑOS —o—

USO DEL LOCAL O LUGAR Lote de Terreno

SEGURO SI ___ NO X NUMERO ——— o ———

COMPAÑÍA ——— o ——— VENCE ——— o ———

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos - Def. Civil

NUMERO UNIDADES 11 ACTUARON 4 PERSONAL DE APOYO 7

MATERIAL UTILIZADO Camilla Rigida - Autocontenido

GAL. DE AGUA EXPULSADOS ——— o ———

EXTINTORES UTILIZADOS DE ——— o ———

TIPO DE EMERGENCIA Deslizamiento Tierra 705 C

AREA QUEMADA ——— o ———

CAUSA DE INICIACIÓN Se encontraban cargando una volqueta y se desplomo el Barranco

AVISO DEL SINIESTRO Rosa Arenas

DIRECCIÓN B/ Inmaculada TELEFONO 3153155234

DISTANCIA EN KILOMETROS 2 Kilometros

PERSONAS RESCATADAS 1 HERIDOS 1 MUERTOS —o—

COMANDANTE DE GUARDIA CS. Carlos A. Marquez

COMANDANTE DE OPERACIÓN S.S. Marquez P

REPORTE ELABORADO POR S.S. Marquez P.

Trabajamos por la seguridad y los bienes de la ciudadanía durante las 24 horas del día. ¡Apóyenos!

E-mail: bomberossevilla@latinmail.com

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 7 MAQUINISTA CT. Laurenciano R

MÁQUINA No. 6 MAQUINISTA TE. Murillo Gilberto

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

MÁQUINA No. _____ MAQUINISTA _____

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO Volqueta MARCA FORD PLACA HCD-004 Scuil

CONDUCTOR Humberto Tovics C.C. 94.279869 Sevilla

TIPO _____ MARCA _____ PLACA _____

CONDUCTOR _____ C.C. _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE Jose nuñez salazar EDAD 32. (X)* ( )

NOMBRE CC # 79536.398 Bta EDAD _____( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____( ) * ( )

NOMBRE _____ EDAD _____( ) * ( )

OBSERVACIONES el paciente se encontraba cargando una volqueta cuando se desplomo un talud de tierra sepultandolo en un 90% sufriendo una Herida en la cabeza.

COMANDANTE DE OPERACIÓN

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:				FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:		10:56		HORA DE REGRESO:	11:42	
DIA:		sabado		FECHA:	marzo-5-2005	
DIRECCION:		entrada barrio inmaculada				
PROPIETARIO:				C.C.		
OCUPANTES		2	ADULTOS	2	NIÑOS	
USO DEL LOCAL O LUGAR		lote de terreno				
SEGURO	SI			NUMERO		
	NO	X				
COMPAÑÍA				VENCE		
ENTIDADES QUE LABORARON		Bomberos - Def. civil				
NUMERO DE UNIDADES		11	ACTUARON	4	PERSONAL DE APOYO	7
MATERIAL UTILIZADO		camilla rigida - autocontenido				
GAL DE AGUA EXPULSADOS						
EXTINTORES UTILIZADOS						
TIPO DE EMERGENCIA		Deslizamiento tierra 705 C				
AREA QUEMADA						
CAUSA DE INICIACION		se encontraban cargando una volqueta y se desplomo el barranco				
AVISO DEL SINIESTRO		Rosa Arenas				
DIRECCION		B/ inmaculada		TELEFONO	3153155234	
DISTANCIA EN KILOMETROS		2 kilometros				
PERSONAS RESCATADAS		1	HERIDOS	1	MUERTOS	
COMANDANTE GUARDIA		CS. Carlos A. Marquez				
COMANDANTE DE OPERACIÓN		SS. Marquez				
REPORTE ELABORADO POR		SS. Marquez				

OBSERVACIONES

El paciente se encontraba descargando una volqueta cuando se desplomo el talud de tierra sepultando en un 90% sufriendo una herida en el cabeza.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso