Ficha N° I_14
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha: **1993-1996**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **18,** Mes: **10**, Año: **1996**, Hora: **14:00**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE

REPORTE DE ACTUACION

ACTUACION No. 052

FALSA ALARMA

DIA Y FECHA Viernes 18 de Octubre de 1996

HORA DE SALIDA 14:00 HORA REGRESO 14:20

DIRECCION Kra 52 con Calle 46

PROPIETARIO

OCUPANTE

TIPO DEL LOCAL O LUGAR VIVIENDAS FAMILIARES

SEGURO SI ( ) NO ( )

ENTIDADES QUE COLABORARON

NUMERO DE UNIDADES (4) ACTUARON (4) P. DE APOYO ( ).

MATERIAL UTILIZADO PALAS, PICAS - BARRETON

GALONES DE AGUA EXPULSADOS

TIPO DE INCENDIO INUNDACION

CAUSAS DE LA INICIACION FUERTE AGUACERO SOBRE LA CIUDAD.

CAUSAS DE LA PROPAGACION

APELLIDO DEL SINIESTRO GISELLE NARANJO Telf 697173

DISTANCIA 300 METROS

DURACION DEL TRAYECTO 5 MINUTOS

MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR RECAMARAS DE ALCANTARILLADO

PERSONAS RESCATADAS

COMANDANTE DE GUARDIA Ste. Jiménez Ernesto



MAQUINAS

No. 6 MAQUINISTA SS. GARCIA HUGO JEFE DE MAQUINAS
No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS
No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS
No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ PLACAS _____
TIPO _____ PLACAS _____
TIPO _____ PLACAS _____
TIPO _____ PLACAS _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )
EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )
EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )
EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )
EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )
EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )
EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )
EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )
EDAD _____ NOMBRE _____ ( ) ( )

AVALUO PERDIDAS _____ $

OBERVACIONES: Se presentó invundación, por obstruccion de alcantarillado por basura y balasto, como también tierra.

COMANDANTE DE OPERACION PE. GAVIRIA HERMAN

ACTUACION No.	052			FALSA ALARMA	
DIA Y FECHA	Viernes 18 de octubre de 1996				
HORA DE SALIDA	14+00			HORA DE REGRESO	14+20
DIRECCION	Kra 52 con calle 46				
PROPIETARIO					
OCUPANTE					
USO DEL LOCAL O LUGAR	Viviendas				
SEGURO	SI NO				
ENTIDADES QUE COLABORARON					
NUMERO DE UNIDADES	4	ACTUARON	4		P. DE APOYO
MATERIAL UTILIZADO	Palas, picas, barretón				
GALONES DE AGUA EXPULSADOS					
TIPO DE INCENDIO	Inundación				
CAUSAS DE LA INICIACION	Fuerte aguacero sobre la ciudad				
CAUSAS DE LA PROPAGACION					
AVISO DEL SINIESTRO	Giselle Naranjo tell 697173				
DISTANCIA	300 metros				
DURACION DEL TRAYECTO	5 minutos				
MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR	Recamaras de alcantarillado				
PERSONAS RESCATADAS					
COMANDANTE DE GUARDIA	Ste. Jimenez Ernesto				

OBSERVACIONES: Se presentó inundación por obstrucción de alcantarillado por basura y balastro, como también tierra

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso