Ficha N° I_1
INUNDACIÓNES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo Reporte de actuación 1984/1998

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección: **Reporte de Actuación**, Fondo: _____, Tomo: **1984-2004,** Signatura: _____, Folios: _____, Fecha: **09/02/1998**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Archivo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Sevilla

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **09,** Mes: **02**, Año: **1998**, Hora: **04:00**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

AFECTADO				**IDENTIFICACION**	
Ubicación	Cll 55 N° 52-53	**Zona**	_____ I __	**CUERPO DE BOMBEROS**	**ACTUACION No**
Propietario	Reynaldo Bonilla			76736002	980021
Ocupante	Reynaldo Bonilla y Flia		I I	**ESTACIONES QUE ACTUAN**	**LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA**
ASEGURADORA	SI ( ) NO(**X**)			767360021	7673600
				FECHA	**HORA**
				09-02-98	04:00
MEDIOS EMPLEADOS					
MEDIOS HUMANOS		**No. BOMBEROS**		**DIA**	**TIPO DE DIA**
		5		1	1

OBSERVACIONES

Inundación



CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA
DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA
POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

IDENTIFICACION 1

CUERPO DE BOMBEROS

ESTACIONES QUE ACTUAN.

ACTUACION No

LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA

FECHA HORA

DIA TIPO DIA

AFECTADO

Zona

SOLICITADORA SI ( ) NO ( )

TIPO DE ACTUACION (V)

SERVICIOS COLABORADORES (VI) 3

NUMERO DE VICTIMAS 4

BOMBEROS

OTROS

HOMBRES Edad 0 17 | 18 59 | 60 –

MUJERES Edad 0 17 | 18 59 | 60 –

TOTAL

Lesionados

Muertos

MEDIOS EMPLEADOS 5

No BOMBEROS

VEHICULOS (VII)

Tipo H. salida H. regreso ut

MATERIAL

DIVERSO (VIII)

Tipo Cant.

AGENTES EXTINTORES

Libras Agua

Libras CO_2

Libras P. Q. S.

Galones Espuma

Galones Pentrate

Kg. Halon

DETALLE DE VICTIMAS

Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic	Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS

OBSERVACIONES

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Alba Nidia Castaño Castaño