Ficha N° I_
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**1999-2001**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:24**,** Mes:**04**, Año:1999, Hora: **4:10 pm**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE
Personería Jurídica Resol. No. 327 de 1945
Teléfonos: 119 (Alarma) 219 6222 (Guardia)

Honor, Abnegación y Disciplina
Fundado en 1939

CON SIRENA ALARMA INTERNA — SI [ ] NO [X]

REPORTE DE EMERGENCIA # _____

FECHA: 04 (MES) 24 (DIA) 99 (AÑO)

HORA LLAMADA 4 10 AM / PM

TELÉFONO QUE DA LA ALARMA 2 1 9 6 5 2 3 OTRO MEDIO _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA Libia Arboleda.

DIRECCIÓN Kra 46 #53-49 SI ES FUERA DE LA CIUDAD . NOMBRE DEL LUGAR _____

GUARDIA J. C. Jimenez E.

INCENDIOS

INCENDIO ESTRUCTURAL

CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN

EDIFICIO _____ ALTURA (PISOS) _____ APARTAMENTO _____

BODEGA _____ RESIDENCIA _____ COMERCIAL _____

TALLER _____ INDUSTRIA _____ OTROS _____

INCENDIO AGRÍCOLA _____ FORESTAL _____

NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR

NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO _____

NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA _____

ELEMENTOS UTILIZADOS

BIOX. DE CARBONO _____ QUIMICO SECO (BC) LBS. _____ GALONES DE AGUA _____

QUÍMICO SECO ABC LBS. _____ OTROS _____

MANGUERAS UTILIZADAS 1" _____ 1 ½" _____ 2 ½" _____

EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (X): DESCRIBA

ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA. Inundacion de la Kra 46 #53-49.- Alcantarilla de la Calle.

ACCIDENTES

VEHÍCULO(S)

TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

_____

EMERGENCIAS CON GAS LICUADO DEL PETROLEO (PROPANO)

ESCAPE O FUGA _____ SIN INCENDIO _____ CON INCENDIO _____

ESTADO DEL CILINDRO _____ SOBRE LLENADO _____ ROTURA DEL CILINDRO _____

CAUSA DEL ESCAPE _____

PROCEDIMIENTO REALIZADO: _____

MÁQUINAS Y PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE INTERVINO

MÁQUINA No. M #	MAQUINISTA(S) NOMBRE	HORA SALIDA HORA	HORA SALIDA MINUTOS	HORA REGRESO HORA	HORA REGRESO MINUTOS	TIEMPO DE TRABAJO HORA	TIEMPO DE TRABAJO MINUTOS
6.	Fe Jimenez E.	16	13.	16	30.	0	10.

TIEMPO DE RESPUESTA 5 (Minutos) **DISTANCIA** 1000 (Mts.)

PERSONAL QUE INTERVINO EN LA EMERGENCIA

1. Fe Jimenez Ernesto.	11.
2. Jv. Portela Eduardo.	12.
3. Jv. Perez Lisandro.	13.
4. Jv. Betancourth Francisco	14.
5.	15.
6.	16.
7.	17.
8.	18.
9.	19
10.	20.

OTRAS ENTIDADES QUE ASISTIERON A LA EMERGENCIA: POLICÍA ____ CRUZ ROJA ____

DEFENSA CIVIL _____ CUERPO DE B.V. DE _____ OTROS _____

VÍCTIMAS TRANSPORTADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS A UN CENTRO ASISTENCIAL

NOMBRE	EDAD	TRASLADADO A	CIUDAD

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA	ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA
Se presenta Inundación por obstrucción de Boca Alcantarilla por arrojo de Basura.	Se les recomienda hacerle limpieza a las Alcantarillas para evitarles la obstrucción

REPORTE HECHO POR: Fe Jiménez Q. Fe Jiménez Ernesto

FIRMA DEL COMANDANTE DE OPERACIÓN

V.B _____
COMANDANTE

Cuerpo de Bomberos Voluntarios Comandante Sevilla V.

REPORTE DE EMERGENCIA #		FECHA:	4	24	99	
			MES	DIA	AÑO	
HORA DE LLAMADA	4:10 PM					
TELÉFONO QUE DA LA ALARMA	2196523					
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA	Libia Arboleda					
DIRECCIÓN	kra 46#53-49	SI ES FUERA DE LA CIUDAD NOMBRE DEL LUGAR				
GUARDIA	Te Jimnez E.					
INCENDIOS						
INCENDIO ESTRUCTURAL						
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN						
EDIFICIO		ALTURA(PISOS)		APARTAMENTO		
BODEGA		RESIDENCIA		COMERCIAL		
TALLER		INDUSTRIA		OTROS		
INCENDIO AGRÍCOLA		FORESTAL				
NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR						
NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO						
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA						
ELEMENTOS UTILIZADOS						
BIOX. DE CARBONO		QUIMICO SECO (BC) LBS		GALONES DE AGUA		
QUÍMICO SECO ABC LBS		OTROS				
MANGUERAS UTILIZADAS		1 1/2"		2 1/2"		
EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (X):		DESCRIBA ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA				
Inundacion de la kra 46 #53-49 alcantarilla de la calle						
ACCIDENTES						
VEHÍCULO(S)						
TIPO:		TIPO:				
PLACA:		PLACA:				

MARCA:		MARCA:	
CONDUCTOR:		CONDUCTOR:	
PROPIETARIO:		PROPIETARIO:	

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA
Se presenta inundación por obstrucción de boca de alcantarilla por arrojo de basura.

ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA
Se les recomienda hacerle limpieza a la alcantarilla para evitarles la obstrucción.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso