Ficha N° I_7
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha: **1993-1996**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **12,** Mes: **03**, Año: **1994**, Hora: **16:00**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE

REPORTE DE ACTUACION

CTUACION No. 98 FALSA ALARMA ____

IA Y FECHA Sábado 12-marzo-/94

ORA DE SALIDA 16+00 HORA REGRESO 22+00

IRECCION Barrio San José cra. 46-45-44-42.

ROPIETARIO Varios

CUPANTE Varios

SO DEL LOCAL O LUGAR Viviendas

GURO SI (---) NO (X)

NTIDADES QUE COLABORARON Policía, cruz Roja.

MERO DE UNIDADES (37) ACTUARON (37) P. DE APOYO ( )

TERIAL UTILIZADO manguera rígida - 3 tramos de 1 1/2 - Hachas - Palas - Barras - Cizalla -

LONES DE AGUA EXPULSADOS ____

PO DE INCENDIO ____

USAS DE LA INICIACION ____

USAS DE LA PROPAGACION Llamada telefónica

ISO DEL SINIESTRO Teléfono

STANCIA 800 mts

RACION DEL TRAYECTO 3 minutos

DIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR ____

RSONAS RESCATADAS 30 - La ambulancia transportó una señora en estado de gravedad

ANDANTE DE GUARDIA Hugo Martínez

M A Q U I N A S

No. 4 MAQUINISTA Of. A. Valencia JEFE DE MAQUINAS El mismo

No. 3 MAQUINISTA Of. Ruiz JEFE DE MAQUINAS "

No. 7 MAQUINISTA S.P. Gilberto Muñoz JEFE DE MAQUINAS "

No. _____ MAQUINISTA _____ JEFE DE MAQUINAS _____

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

TIPO _____ PLACAS _____

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

			L.	M.
EDAD [illegible]	NOMBRE [illegible]		( )	([illegible]
EDAD _____	NOMBRE _____		( )	(
EDAD _____	NOMBRE _____		( )	(
EDAD _____	NOMBRE _____		( )	(
EDAD _____	NOMBRE _____		( )	(
EDAD _____	NOMBRE _____		( )	(
EDAD _____	NOMBRE _____		( )	(
EDAD _____	NOMBRE _____		( )	(
EDAD _____	NOMBRE _____		( )	(

AVALUO PERDIDAS _____ $ 80'000.000 =

OBSERVACIONES: Inundación en varias manzanas, con pérdida de algunos enseres.

COMANDANTE DE OPERACION Of. Alvaro Valencia
Coronel Raúl Vasquez

ACTUACION No.	9,		FALSA ALARMA	
DIA Y FECHA	Sábado 12 marzo - /94			
HORA DE SALIDA	16+00		HORA DE REGRESO	22+00
DIRECCION	Barrio San José cra: 46-45-44-42			
PROPIETARIO	Varios			
OCUPANTE	Varios			
USO DEL LOCAL O LUGAR	Vivienda			
SEGURO	SI			
	NO	X		
ENTIDADES QUE COLABORARON	Policía, Cruz Roja			
NUMERO DE UNIDADES	37	ACTUARON	37	P. DE APOYO
MATERIAL UTILIZADO	Manguera rígida - 3 tramo de 1 ½ - ----- - Palas - Barras - Cizalla -			
GALONES DE AGUA EXPULSADOS				
TIPO DE INCENDIO				
CAUSAS DE LA INICIACION				
CAUSAS DE LA PROPAGACION				
AVISO DEL SINIESTRO	Teléfono			
DISTANCIA	800 mts			
DURACION DEL TRAYECTO	3 minutos			
MEDIOS DE PROTECCION EXISTENTES EN EL LUGAR				
PERSONAS RESCATADAS	30 - La ambulancia transportó una señora en estado de			
COMANDANTE DE GUARDIA	Hugo martinez			

OBSERVACIONES: Inundaciones en varias manzanas, con pérdida de numerosos enceres.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso