# Ficha N° I_1
## INUNDACIÓNES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

**MUNICIPIO: Sevilla**

## 1. DATOS DE LA FUENTE

**1.1. Título de la publicación o del documento de archivo** Reporte de actuación 1984/1998

**1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo:** Municipio de Sevilla

**1.3. Tipo de publicación o del documento:**
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección: **Reporte de Actuación**, Fondo: _____, Tomo: **1984-2004,** Signatura: _____, Folios: _____, Fecha: **11/03/1998**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

**1.4. Título del artículo y número de página(s):**

**1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra**: Archivo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Sevilla

## *2.* INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

**2.1. Tipo de evento:** Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

**2.2. Fecha del evento**: Día: **11,** Mes: **03**, Año: **1998**, Hora: **16:00**

**2.3. Trascripción**: Escritura Textual del documento

| **AFECTADO** | | | | **IDENTIFICACION** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ubicación** | Kra 52 N° 56-63 | **Zona** | _____ I __ | **CUERPO DE BOMBEROS** | **ACTUACION No** |
| **Propietario** | Ligia Muñoz | | | 76736002 | 980033 |
| **Ocupante** | 14 personas | | | **ESTACIONES QUE ACTUAN** | **LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA** |
| **ASEGURADORA** | SI ( ) NO(**X**) | | | 767360021 | 7673600 |
| | | | | **FECHA** | **HORA** |
| | | | | 09-02-98 | 04:00 |
| **MEDIOS EMPLEADOS** | | | | | |
| **MEDIOS HUMANOS** | | **No. BOMBEROS** | | **DIA** | **TIPO DE DIA** |
| | | 5 | | 3 | 1 |

**OBSERVACIONES**

Inundación por fuertes lluvias y Mal estado de el Alcantarillado

CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA
DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA
POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

**IDENTIFICACION** 1

CUERPO DE BOMBEROS: I 76 7 3 0 0 0 8 — II
ESTACIONES QUE ACTUAN: 76 4 3 6 0 0 2 1
ACTUACION No: 4 8 0 0 3 3
LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA: 76 7 3 0 0 0
FECHA: 1 1 0 3 9 8 — HORA: 1 6 0 0
DIA III: 3 — TIPO DIA IV: 1

AFECTADO
Ubicación: Kra 52. Nº 56-63. Zona
Propietario: Lígia Muñoz.
Ocupantes: 14 personas
ASEGURADORA SI ( ) NO (X)

2 TIPO DE ACTUACION (V): 2 1 6 5 0

SERVICIOS COLABORADORES (VI) 3

**NUMERO DE VICTIMAS** 4

| BOMBEROS | OTROS HOMBRES Edad 0-17 | 18-59 | 60- | OTROS MUJERES Edad 0-17 | 18-59 | 60- | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesionados | | | | | | | Lesionados |
| Muertos | | | | | | | Muertos |

**MEDIOS EMPLEADOS** 5

MEDIOS HUMANOS — No BOMBEROS: 0 0 5

VEHICULOS (VII)

| Tipo | H salida | H regreso | ut. | Tipo | H salida | H regreso | ut. | Tipo | H salida | H regreso | ut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 1 6 0 0 1 6 5 0 + | | | | | | | | | | | |

MATERIAL DIVERSO (VIII)

| Tipo | Canti | Tipo | Cant | Tipo | Cant. | Tipo | Cant. | Tipo | Cant | Tipo | Cant. | Tipo | Cant | Tipo | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

AGENTES EXTINTORES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galones Agua | | Libras $CO_2$ | | Libras P.Q.S | |
| Galones Espuma | | Galones Pentrate | | Kg. Halon | |

**DETALLE DE VICTIMAS**

| Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic | Edad | Nombre | Muerte | Lesión | Intoxic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**VEHICULOS SINIESTRADOS**

| TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS | TIPO | PLACAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**OBSERVACIONES**

Inundación por fuertes lluvias y mal estado del alcantarillado.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Alba Nidia Castaño Castaño