Ficha N° 11_
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:1999-2001
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:06**,** Mes:**09**, Año:2000, Hora:15:00 AM

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SEVILLA VALLE
Personería Jurídica Resol. No. 327 de 1945
Teléfonos: 119 (Alarma) 219 6222 (Guardia)

Fundado en 1939

CON SIRENA
ALARMA INTERNA — SI: X — NO:

REPORTE DE EMERGENCIA # _____

FECHA: 09 (MES) 06 (DIA) 00. (AÑO)

HORA LLAMADA 13 00 — AM / PM

TELÉFONO QUE DA LA ALARMA 2 1 9 7 3 0 8 OTRO MEDIO _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA María Esperanza García.

DIRECCIÓN Barrio Arao. SI ES FUERA DE LA CIUDAD . . .
NOMBRE DEL LUGAR _____

GUARDIA _____

INCENDIOS

INCENDIO ESTRUCTURAL
CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN
EDIFICIO _____ ALTURA (PISOS) _____ APARTAMENTO _____
BODEGA _____ RESIDENCIA _____ COMERCIAL _____
TALLER _____ INDUSTRIA _____ OTROS _____
INCENDIO AGRÍCOLA _____ FORESTAL _____

NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR

NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO Vía Pública.

NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA _____

ELEMENTOS UTILIZADOS
BIOX. DE CARBONO _____ QUIMICO SECO (BC) LBS. _____ GALONES DE AGUA _____
QUÍMICO SECO ABC LBS. _____ OTROS _____
MANGUERAS UTILIZADAS 1" _____ 1 ½" _____ 2 ½" _____

EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (Inundación): DESCRIBA
ASI: LUGAR Y LABOR PRESTADA. Inspección del área afectada e informe a Acuavalle

ACCIDENTES

VEHÍCULO(S)
TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

TIPO: _____
PLACA: _____
MARCA: _____
CONDUCTOR: _____
PROPIETARIO: _____

EMERGENCIAS CON GAS LICUADO DEL PETROLEO (PROPANO)

ESCAPE O FUGA _____ SIN INCENDIO _____ CON INCENDIO _____

ESTADO DEL CILINDRO _____ SOBRE LLENADO _____ ROTURA DEL CILINDRO _____

CAUSA DEL ESCAPE _____

PROCEDIMIENTO REALIZADO: _____

MÁQUINAS Y PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE INTERVINO

MÁQUINA No.	MAQUINISTA(S)	HORA SALIDA		HORA REGRESO		TIEMPO DE TRABAJO	
M #	NOMBRE	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS	HORA	MINUTOS
7	CT: Valencia Alvaro.	15	00	15	30		30

TIEMPO DE RESPUESTA 4 (Minutos) **DISTANCIA** 1000 (Mts.)

PERSONAL QUE INTERVINO EN LA EMERGENCIA

1. CT. Alvaro Valencia	11.
2. CT. Quiceno Jose H.	12.
3. CS Rendón Fabian M	13.
4. BR. Gomez Anibal.	14.
5. BR Rivera Diego.	15.
6. BR Londoño Jaime	16.
7. BR Osorio James.	17.
8. Ra. Jimenez Paulo	18.
9. Jar. Garcia Diego Felipe.	19
10.	20.

OTRAS ENTIDADES QUE ASISTIERON A LA EMERGENCIA: POLICÍA _____ CRUZ ROJA _____

DEFENSA CIVIL _____ CUERPO DE B.V. DE _____ OTROS _____

VÍCTIMAS TRANSPORTADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS A UN CENTRO ASISTENCIAL

NOMBRE	EDAD	TRASLADADO A	CIUDAD

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMERGENCIA	ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA
obstrucción de la alcantarilla, recolectora de aguas lluvias de la vía, produciendo deslizamiento traslacional de un barranco.	Inspección y aviso a acuavalle para que tome cartas en el asunto correctivos.

REPORTE HECHO POR: CS: Rendón Fabian M.

V.B _____
COMANDANTE

IRMA DEL COMANDANTE DE OPERACIÓN

REPORTE DE EMERGENCIA #			FECHA:	9	6	2000
				MES	DIA	AÑO
HORA DE LLAMADA	15:00 am					
TELÉFONO QUE DA LA ALARMA	2197308					
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTÓ LA EMERGENCIA			Maria Esperanza Garcia			
DIRECCIÓN	barrio avas	SI ES FUERA DE LA CIUDAD NOMBRE DEL LUGAR				
GUARDIA						
INCENDIOS						
INCENDIO ESTRUCTURAL						
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN						
EDIFICIO		ALTURA(PISOS)		APARTAMENTO		
BODEGA		RESIDENCIA		COMERCIAL		
TALLER		INDUSTRIA		OTROS		
INCENDIO AGRÍCOLA		FORESTAL				
NOMBRE DE LA HACIENDA O EL LUGAR						
NOMBRE DEL PROPIETARIO O DEL INQUILINO			Publica			
NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA						
ELEMENTOS UTILIZADOS						
BIOX. DE CARBONO		QUIMICO SECO (BC) LBS			GALONES DE AGUA	
QUÍMICO SECO ABC LBS		OTROS				
MANGUERAS UTILIZADAS		1 1/2"		2 1/2"		
EMERGENCIA POR INUNDACIÓN U OTRA EMERGENCIA (INUNDACION):			DESCRIBA ASÍ: LUGAR Y LABOR PRESTADA			
suspeccion del area afectada e informe acuavalle						
ACCIDENTES						
VEHÍCULO(S)						
TIPO:			TIPO:			
PLACA:			PLACA:			
MARCA:			MARCA:			

CONDUCTOR:		CONDUCTOR:	
PROPIETARIO:		PROPIETARIO:	

DESCRIPCION BREVE DE LA EMERGENCIA
Obstruccion de la alcantarilla, recolectora de aguas lluvias de la via produciendo deslizamiento traslacional de un barranco.

ACCIONES TOMADAS PARA LA MITIGACION
Inspeccion y aviso a acuavalle para que tome cartas en el asunto correctivos.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso