Ficha N° I_1
INUNDACIÓNES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo Reporte de actuación 1984/1998

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección: **Reporte de Actuación**, Fondo: _____, Tomo: **1984-2004,** Signatura: _____, Folios: _____, Fecha: **01/11/1994**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Archivo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Sevilla

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **01,** Mes: **11**, Año: **1994**, Hora: **03:15**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

AFECTADO				IDENTIFICACION	
Ubicación	Cra 50 A N° 60-21	**Zona**	_____ __	**CUERPO DE BOMBEROS**	**ACTUACION No**
Propietario	Ofelio Diaz			76736002	000052
Ocupante	El mismo			**ESTACIONES QUE ACTUAN**	**LOCALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA**
ASEGURADORA	SI ( ) NO(**X**)			767360021	7673600
					FECHA 94-11-01 / **HORA** 03:15

MEDIOS EMPLEADOS

MEDIOS HUMANOS	**No. BOMBEROS**	**DIA**	**TIPO DE DIA**
	5	2	1

OBSERVACIONES

Taponamiento de la cañeria x fuerte torrencial de agua



CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA
DE LA SINIESTRALIDAD ATENDIDA
POR LOS CUERPOS DE BOMBEROS

CIES

REPORTE UNIFICADO DE ACTUACION

IDENTIFICACION 1

CUERPO DE BOMBEROS: I 76736002 II
ESTACIONES QUE ACTUAN: 76736002
ACTUACION No: 000052
LOCALIZACION DE LA EMERGENCIA: I 7673600
FECHA: 94 1 0 HORA: 03 15
DIA: 2 III TIPO DIA: 1 IV

AFECTADO
Ubicación: Cra 10 A Nº 60-21 Zona
Propietario: Otilio Diaz
Ocupante: El mismo

ASEGURADORA SI ( ) NO (X)

2 TIPO DE ACTUACION (V)

SERVICIOS COLABORADORES (VI) 3

NUMERO DE VICTIMAS 4

BOMBEROS		OTROS HOMBRES Edad 0 - 17	18 - 59	60 –	MUJERES Edad 0 - 17	18 - 59	60 –	TOTAL	
Lesionados									Lesionados
Muertos									Muertos

MEDIOS EMPLEADOS 5

MEDIOS HUMANOS — No. BOMBEROS: 002

VEHICULOS (VII)

Tipo	H salida	H regreso	ut.	Tipo	H. salida	H. regreso	ut.	Tipo	H. salida	H. regreso	ut.

MATERIAL DIVERSO (VIII)

Tipo	Canti.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.	Tipo	Cant.

AGENTES EXTINTORES

Galones Agua		Libras CO_2		Libras P. Q. S.	
Galones Espuma		Galones Pentrate		Kg. Halon	

DETALLE DE VICTIMAS

Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic	Edad	Nombre	Muerte	Lesión	Intoxic

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS	TIPO	PLACAS

OBSERVACIONES

Taponamiento de la cañería x fuerte ~~Aguacero~~ torrencial de Agua.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Alba Nidia Castaño Castaño