Ficha N° MM _14
MOVIMIENTOS EN MASA HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reportes de Actuación, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Sevilla Valle.

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla.

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección **Reportes de Actuación**, Fondo:_____, Tomo: _____, Signatura: _____, Folios:__, Fecha:**2005-2006**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Comando de Bomberos

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa:X, Inundación: _____, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día:**02,** Mes:04, Año:2005, Hora:**09:50**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Nit. 891.900.908-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420

Honor, Abnegación y Disciplina

Sevilla - Valle

ACTUACIÓN NUMERO _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA 09:50 HORA DE REGRESO 10:08

DIA Sabado FECHA Abril 02/03/05

DIRECCIÓN Clle 49 # 48-31

PROPIETARIO Margarita mejia C.C. —

OCUPANTES Ella misma ADULTOS 1 NIÑOS —

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda

SEGURO SI — NO — NUMERO —

COMPAÑÍA — VENCE —

ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos

NUMERO UNIDADES 06 ACTUARON 06 PERSONAL DE APOYO —

MATERIAL UTILIZADO —

GAL. DE AGUA EXPULSADOS —

EXTINTORES UTILIZADOS DE —

TIPO DE EMERGENCIA 705A estructura colapsada

AREA QUEMADA —

CAUSA DE INICIACIÓN deterioro de estructura

AVISO DEL SINIESTRO Adriana Guerrero

DIRECCIÓN Clle 49 # 49-48 TELEFONO 2198779

DISTANCIA EN KILOMETROS 1/2 Kilometros

PERSONAS RESCATADAS — HERIDOS — MUERTOS —

COMANDANTE DE GUARDIA B°C Nelson Acosta O

COMANDANTE DE OPERACIÓN SS jaime marqués

REPORTE ELABORADO POR ST juan alberto Hoyos

MÁQUINAS

MÁQUINA No. 7 MAQUINISTA. tc Murillo Gilberto

MÁQUINA No. 8 MAQUINISTA ct Ruiz Lawrenciano

MÁQUINA No. ___ MAQUINISTA ___

MÁQUINA No. ___ MAQUINISTA ___

VEHÍCULOS SINIESTRADOS

TIPO ___ MARCA ___ PLACA ___

CONDUCTOR ___ C.C. ___

TIPO ___ MARCA ___ PLACA ___

CONDUCTOR ___ C.C. ___

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

NOMBRE ___ EDAD ___ ( ) * ( )

OBSERVACIONES La señora margarita mejía se rehuso a ser evacuada de la vivienda colapsada se pasa informe a secretaria de gobierno y planeación municipal para que procedan a reubicar a dicha señora y posterior demolición del inmueble

COMANDANTE DE OPERACIÓN SS- MARQUEZ S.

COMANDANTE

ACTUACION NUMERO:				FALSA ALARMA		
HORA DE SALIDA:	9:50			HORA DE REGRESO:	10:08	
DIA:	Sabado			FECHA:	abril 02/03/05	
DIRECCION:	calle 49#48-31					
PROPIETARIO:	Margarita Mejia			C.C.		
OCUPANTES	ella misma	ADULTOS		1	NIÑOS	
USO DEL LOCAL O LUGAR	vivienda					
SEGURO	SI			NUMERO		
	NO					
COMPAÑÍA				VENCE		
ENTIDADES QUE LABORARON	bomberos					
NUMERO DE UNIDADES	6	ACTUARON		6	PERSONAL DE APOYO	
MATERIAL UTILIZADO						
GAL DE AGUA EXPULSADOS						
EXTINTORES UTILIZADOS						
TIPO DE EMERGENCIA	705A Estrucutura colapsada					
AREA QUEMADA						
CAUSA DE INICIACION	deterioro de estrcutura					
AVISO DEL SINIESTRO	Adriana Guerrero					
DIRECCION	calle 49#49-48			TELEFONO	2198779	
DISTANCIA EN KILOMETROS	42 kilometros					
PERSONAS RESCATADAS		HERIDOS			MUERTOS	
COMANDANTE GUARDIA	Bro Nelson Acosta O.					
COMANDANTE DE OPERACIÓN	ss Jaime Marquez					
REPORTE ELABORADO POR	st Juan Alberto Hoyos					

OBSERVACIONES

La señora margarita mejía se rehusó a ser evacuada de la vivienda colapsada se pasa informe a secretaria de gobierno y planeación municipal para que procedan a reubicar a dicha señora y posterior demolición del inmueble.

Nombre de quien Diligencia la Ficha: María Camila Rodríguez Lasso