Ficha N° 12
INUNDACIÓNES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

MUNICIPIO: Sevilla

1. DATOS DE LA FUENTE

1.1. Título de la publicación o del documento de archivo: Reporte de actuación 2017

1.2. Ciudad donde se imprime o donde se encuentra el archivo: Municipio de Sevilla

1.3. Tipo de publicación o del documento:
a. REVISTA: ___: Periodicidad _____, Vol.: _____, N°: _____, Año: _____
b. PERIODICO: __, Periodicidad: _____, Sección: _____, Día: ____, Mes: ___, Año: _____
c. LIBRO: ___: Autor: _____, Año: ____, Editorial: _____, Páginas: ____
d. ARCHIVO: **X**: Sección: **Reporte de Actuación**, Fondo: _____, Tomo: **2003/2004,** Signatura: _____, Folios: _____, Fecha: **23 /11/2017**
e. OTRO: ____: Especifique: _____

1.4. Título del artículo y número de página(s):

1.5. Lugar: Biblioteca, Hemeroteca o Archivo donde encuentra: Archivo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Sevilla

2. INFORME SOBRE LA NOTICIA DEL EVENTO:

2.1. Tipo de evento: Movimiento en Masa: ___, Inundación: **X**, Avenida Torrencial: ____

2.2. Fecha del evento: Día: **23,** Mes: **11**, Año:**2017**, Hora: **15:30**

2.3. Trascripción: Escritura Textual del documento

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SEVILLA VALLE

ACTUACIÓN_____ **FALSA ALARMA**
HORA DE SALIDA 13:30 **HORA DE REGRESO**: 16:19
DÍA Jueves **FECHA:** 23 Nov 2017
DIRECCIÓN Cra 49 A #62-72 B/Uribe Uribe
PROPIETARIA Luz Elena Valencia Suarez C.C 29815600
OCUPANTES 4 **ADULTOS** 4 **NIÑOS** 0
USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda
SEGURO SI ___**NO X** **NÚMERO** _____ **COMPAÑÍA** _____
ENTIDADES QUE LABORARON Bomberos
NÚMERO DE UNIDADES 2 **ACTUARON** 2 **PERSONAL DE APOYO** 15

MATERIAL UTILIZADO Barras - Palas
GALONES DE AGUA EXPULSADOS _____
EXTINTORES UTILIZADOS DE _____
TIPO DE EMERGENCIA Inundación
ÁREA QUEMADA _____
CAUSAS DE INICIACIÓN Taponamiento de Desagües
CAUSAS DE PROPAGACIÓN
AVISO EL SINIESTRO Patricia Elena Martinez
DIRECCIÓN Cra 49ª #62-20 B/Puyana **TELÉFONO** 3147667272 - 3116370771
DISTANCIA EN KILÓMETROS 25 Aprox
DURACIÓN DEL TRAYECTO EN MINUTOS
MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR
PERSONAS RESCATADAS 0 **PERSONAS HERIDAS** 0 **MUERTOS** 0
AVALÚO DE LAS PÉRDIDAS _____
COMANDANTE DE GUARDIA Bro Jose Edubier Giraldo Cardenas
COMANDANTE DE OPERACIÓN CB. Cesar Eduardo Castillo A.
REPORTE ELABORADO POR CB. Cesar Eduardo Castillo A.

MÁQUINAS

MÁQUINA No.	2	**MAQUINISTA**	Cb Juan Pablo Betancur
MÁQUINA No.	5	**MAQUINISTA**	Bro Carlos Alberto Ballesteros

OBSERVACIONES Se presenta inundación en vía publica causado por el fuerte Aguacero x el mal funcionamiento de los desagües, se procede a Retirar tapas de desagües para mitigar y controlar la inundación.

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios
Nit. 891.900.905-7
Marina 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420
Honor, Abnegación y Disciplina
Sevilla - Valle

ACTUACION NUMERO: _____ FALSA ALARMA _____

HORA DE SALIDA: 15:30 HORA DE REGRESO: 16:19

DIA: Jueves FECHA: 23 Nov 2017

DIRECCION: Cra 49A # 62-72 B/ Unbe Unbe

PROPIETARIO: Luz Elena Valencia Suarez C.C. 29815600

OCUPANTES 4 ADULTOS 4 NIÑOS 0

USO DEL LOCAL O LUGAR Vivienda

SEGURO SI ____ NO X NUMERO ____

COMPAÑÍA ____ VENCE: ____

ENTIDADES QUE ACTUAN Bomberos

NUMERO DE UNIDADES 2 ACTUARON 2 PERSONAL DE APOYO 15

MATERIAL UTILIZADO Barras - Palas.

GAL DE AGUA EXPULSADOS ____

EXTINTORES UTILIZADOS ____

TIPO DE EMERGENCIA Inundación

AREA QUEMADA ____

CAUSA DE INICIACION Taponamiento de Desagües

AVISO DEL SINIESTRO Patricia Elena Martinez

DIRECCION Cra 49A # 62-20 B/ Puyana TELEFONO 3116370771 3147667272

DISTANCIA EN KILOMETROS 2.5 Aprox

PERSONAS RESCATADAS 0 HERIDOS 0 MUERTOS 0

GUARDIA PERMANENTE Bro. Jose Edubier Giraldo Cardenas

COMANDANTE DE OPERACIÓN Bro. Cesar Eduardo Castillo A.

REPORTE ELABORADO POR Bro. Cesar Eduardo Castillo A.

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios
Nit. 891.900.905-7
Alarma 119 Guardia 2196220 - 2196222
Comandancia Telefax: 2196420
Honor, Abnegacion y Disciplina
Sevilla - Valle

MAQUINAS

MAQUINA Nº 2 MAQUINISTA Cb Juan Pablo Betancour

MAQUINA Nº 5 MAQUINISTA Bro. Carlos Alberto Ballesteros.

MAQUINA Nº ——— MAQUINISTA ———

MAQUINA Nº ——— MAQUINISTA ———

VEHICULOS SINIESTRADOS

TIPO ——— MARCA ——— PLACA ———

COLOR ——— MODELO ——— SERVICIO ———

CONDUCTOR ——— CC. ———

TIPO ——— MARCA ——— PLACA ———

COLOR ——— MODELO ——— SERVICIO ———

CONDUCTOR ——— CC. ———

VICTIMAS (LESION O MUERTE)

NOMBRE ——— EDAD ——— ( ) * ( )

CEDULA ——— EDAD ——— ( ) * ( )

NOMBRE ——— EDAD ——— ( ) * ( )

CEDULA ——— EDAD ——— ( ) * ( )

NOMBRE ——— EDAD ——— ( ) * ( )

CEDULA ——— EDAD ——— ( ) * ( )

OBSERVACIONES: Se presenta Inundación en vía Pública causado por el fuerte Aguacero y el mal funcionamiento de los desagües. Se Recorde A Retirar tapas de desagües para mitigar y Controlar la Inundación

Bro Juan Camilo Ramirez

COMANDANTE DEL INCIDENTE

COMANDANTE

Nombre de quien Diligencia la Ficha: Alba Nidia Castaño Castaño